

河北光华荣昌汽车部件有限公司

HBGH-BD-ZH-052

出差报告单

报告人：董岗生 所属部门：安技部 职务：部长

时间：2019年12月5日 地点：沧州

目的原因：裁床不工作

具体内容：变频器故障

效果结果：恢复


主管领导签字：

董岗生 2019-12-5

HBGH-BD-ZH-052

河北光华莱昂汽车零部件有限公司

出差报告单

报告人：董岗生	所属部门：安技部	职务：部长
时间：2019年12月18日	地点：沧州	
目的原因：环保局提报排污许可证 相关资料		
具体内容：换发的新证需到沧州环保局申领		
效果结果：合格		
主管领导签字： 		

河北光华莱昂汽车零部件有限公司

HBGH-BD-ZH-052

出差报告单

报告人：董岗生 所属部门：安技部 职务：部长

时间：2019年12月19日 地点：沧州

目的原因：裁床显示接触器故障

具体内容：更换两个交流接触器

效果结果：恢复生产

主管领导签字：

