



河北光华荣昌汽车部件有限公司

HUANGHUA GOLDRARE Automobile parts CO.,LTD.

工作联系函

(内部)

编号: HBGH-2020-02-19

■ 申请

● 通知

● 通报

● 报告

主题: 关于发泡线备用计量泵购置的申请

各位领导:

一、设备配置现状

公司 36 工位发泡设备计量泵配置为: 4 台白料泵, 4 台黑料泵, 是整套设备运行的关键部件, 且一直运转, 属易损部件。现备用计量泵两台黑料泵可用, 两台白料泵其中一台去年已无法维修, 另一台目前在维修点, 经拆解确认已无维修价值(生产日期为: 2015 年 11 月), 附件中有一份维修的报价 13600 元(维修成本较高, 保 3 个月)。

二、目前存在的风险

设备自 2017 年 5 月投入生产, 经过长时间的运行, 目前所有计量泵都已经是经过维修后在继续使用。由于经过维修, 其正常使用时间难以确定, 如发现其出现异常, 可能会维持不了太长时间就会坏掉, 同时维修时间也难以把握, 一旦损坏影响将严重影响生产进行。

三、降低风险措施

现申请一台白料计量泵作为备用泵。保证在计量泵出现故障能及时更换。建议购买新泵, 请领导批示。白料泵型号: A7VK28 报价

序号	计量泵品牌	报价单位	价格(元, 含税 13%)	质保	货期
1	力士乐/德国	湖南精正	55560	1 年	1 周
2		广州朋普	53000	1 年	4-6 周
3	格兰力士/国产	北京格兰力士	25000	1 年	现货
4		广州朋普	24800	1 年	现货

四、费用说明

备用泵购置费用纳入发泡维修预算中。

建议同京价伏下地明高 李红 2.19

请领导批示

拟文:	李红	会签:	李红	发起部门:	安技部
审核:	李红 2/20	复核:	李红	批准:	
领导意见:	刘东 2/20				