

车牌批次	生产基地	车型代号	车型名称	VIN	生产日期	行驶里程	车牌单号	主插件代码	主插件名称	车牌总金额	承担金额
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM16G51E782	2016-07-20	91128	JS19010041926	P00001914 JN09	驾驶员座椅工艺合作	910.36	638.25
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM16G51E359	2016-07-16	599533	JS1901004180	P00001916 N10	驾驶员座椅工艺合作	922.47	615.73
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHK9G1F532199	2016-09-23	12399	JS1903031681	P00001941 N09	驾驶员座椅工艺合作	910.36	638.25
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHK9G1F530301	2016-11-13	15813	JS1901006167	P00001917 N09	驾驶员座椅工艺合作	1261.55	883.09
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM191F632612	2016-11-25	150	JS19010000892	128 E23850	后座椅靠背有意成	307.75	215.13
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHK1G1F571121	2016-12-31	11501	JS1901005193	P00001917 N09	驾驶员座椅工艺合作	1261.55	883.09
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHK3G1F507007	2016-06-16	65363	JS1901005558	P00001917 N09	驾驶员座椅工艺合作	1186.61	830.63
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM1F622056	2018-01-09	456	JS1901001968	P00001983 N09	乘客座椅工艺合作	726	508.2
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHK6G1F521578	2016-08-21	53766	JS1901005241	P00001917 N09	驾驶员座椅工艺合作	1261.55	883.09
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHK1G1F559391	2016-11-29	43039	JS1901005292	P00001917 N09	驾驶员座椅工艺合作	1261.55	883.09
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM2G1F502384	2016-05-23	53242	JS1901005383	P00001916 N10	驾驶员座椅工艺合作	922.47	615.73
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHK6G1F532981	2016-09-26	11621	JS1901005900	P00001917 N09	驾驶员座椅工艺合作	1261.55	883.09
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM5G1F505117	2016-06-06	17420	JS1901000317	P00001914 N09	驾驶员座椅工艺合作	910.36	638.25
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM51F622056	2018-01-09	156	JS1901001961	P00001911 N09	驾驶员座椅工艺合作	910.36	638.25
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHK3G1F507007	2016-06-16	65363	JS1901005558	P00001917 N09	驾驶员座椅工艺合作	1237.55	866.29
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM81F631021	2018-04-28	887	JS1901013694	P00001911 N09	驾驶员座椅工艺合作	916.36	611.15
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM1G1F581427	2017-01-21	21685	JS1901012617	P00001917 N09	驾驶员座椅工艺合作	1261.55	883.09
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHK6G1F5325066	2016-08-31	39602	JS1901005718	P00001916 N10	驾驶员座椅工艺合作	922.47	615.73
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHK6G1F51831	2016-10-25	29577	JS1904013175	P00001911 N09	驾驶员座椅工艺合作	910.36	638.25
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM1G1F500694	2016-05-05	35220	JS1901012632	P00001914 N09	驾驶员座椅工艺合作	750	525
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM51F632341	2018-01-11	10	JS1903021577	P00001911 N21	驾驶员座椅工艺合作	964.36	675.05
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM51F632314	2018-04-14	10	JS1903021577	P00001914 N21	驾驶员座椅工艺合作	702	191.1
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHK3G1F515110	2016-07-27	37356	JS1901009090	P00001914 N09	驾驶员座椅工艺合作	600	120
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHK3G1F515110	2017-02-22	23100	JS1901008981	P00001911 N09	驾驶员座椅工艺合作	910.36	638.25
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM191F632509	2017-12-09	13063	JS1901001738	P00001983 N09	乘客座椅工艺合作	726	508.2
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHK9G1F500384	2016-04-26	62779	JS1903022397	P00001986 N09	乘客座椅工艺合作	1162.61	813.83
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM91F636653	2017-03-05	12138	JS1901009132	P00001914 N09	驾驶员座椅工艺合作	600	120
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHK7G1F621256	2016-12-29	11380	JS1901003626	P00001917 N09	驾驶员座椅工艺合作	1261.55	883.09
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM1G1F519080	2016-08-06	22185	JS1901003998	P00001911 N09	驾驶员座椅工艺合作	910.36	638.25
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHK3G1F620596	2017-12-29	7	JS1903017891	P00001914 N09	驾驶员座椅工艺合作	910.36	638.25
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM1G1F503790	2016-05-29	33829	JS1901007133	P00001916 N10	驾驶员座椅工艺合作	922.47	615.73
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHK9G1F500384	2016-04-26	62779	JS1903012177	P00001917 N09	驾驶员座椅工艺合作	1261.55	883.09
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM191F626782	2018-01-25	1737	JS1903011811	P00001914 N09	驾驶员座椅工艺合作	910.36	638.25
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM51F621747	2018-01-10	5528	JS1903009760	P00001983 N09	乘客座椅工艺合作	726	508.2
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHK21F6299390	2017-03-09	22185	JS1901008344	P00001914 N09	驾驶员座椅工艺合作	910.36	638.25
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM191F632122	2018-01-11	19	JS1901003276	P00001983 N09	乘客座椅工艺合作	136	95.2
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM191F632122	2018-04-14	19	JS1901003279	P00001914 N09	驾驶员座椅工艺合作	136	95.2
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM21F635542	2018-05-05	1693	JS1901002909	P00001916 N10	驾驶员座椅工艺合作	916.47	662.53
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM21F635542	2018-05-05	1693	JS1901002909	P00001916 N10	驾驶员座椅工艺合作	687.68	181.38
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM31F624226	2018-01-17	3592	JS1901022016	P00001983 N09	乘客座椅工艺合作	726	508.2
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM61F623300	2018-01-13	39781	JS1901021368	P00001914 N09	驾驶员座椅工艺合作	307.75	215.13
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM191F623151	2016-09-27	39788	JS1901022055	P00001914 N09	驾驶员座椅工艺合作	910.36	638.25
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHK1G1F607695	2017-11-06	21524	JS1901020075	P00001916 N10	驾驶员座椅工艺合作	922.47	615.73
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM191F631498	2017-03-21	21297	JS1901019618	P00001916 N10	驾驶员座椅工艺合作	922.47	615.73
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHK9G1F622881	2018-01-12	5020	JS1901020093	P00001914 N09	驾驶员座椅工艺合作	964.36	675.05
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHK6G1F571135	2016-12-30	69730	JS1901019368	P00001917 N09	驾驶员座椅工艺合作	1285.55	899.89
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM191F623183	2018-01-13	9011	JS1904019669	P00001916 N10	驾驶员座椅工艺合作	922.47	615.73
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM1G1F35515	2016-09-30	48289	JS1901017306	P00001916 N10	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM191F610782	2017-11-18	21110	JS1901021875	P00001914 N09	驾驶员座椅工艺合作	964.36	675.05
201905	北京分厂	C32B	X35 1.5L	LNBSCTAHM191F610782	2017-11-18	21110	JS1901021875	P00001914 N09	驾驶员座椅工艺合作	702	191.1

201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK66H571135	2016-12-30	69730	JS1901019388	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1188.61	797.03
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM7G6500691	2016-03-05	33920	JS1904012632	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	916.36	611.15
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK86G571973	2016-12-29	29977	JS1901013091	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1261.55	883.09
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM11H638996	2017-03-19	12	JS1901017113	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	972	190.1
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6608811	2017-11-10	15020	JS1901010964	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	940.36	658.25
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2018-01-11	9071	JS1904017208	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	136	95.2
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM11H638562	2018-05-18	9	JS1904016211	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2018-05-18	9071	JS1904017212	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	136	95.2
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2018-05-18	18	JS1904017116	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM11H638562	2018-05-18	21	JS1904017116	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2018-05-19	8	JS1904016219	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM11H638965	2018-05-19	56155	JS1904016129	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	910.36	658.25
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2016-06-11	33793	JS1904016351	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	296	883.09
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2016-05-07	6	JS1904016217	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	600	207.2
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2016-09-08	28992	JS190401635	P00001946	IN10	驾驶员座椅工艺合作	910.36	658.25
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2018-05-07	21	JS1904015712	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	296	207.2
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2018-05-07	25	JS1904016205	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2018-03-29	8	JS1904016216	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM7H6639926	2018-05-22	26	JS1904016206	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM7H6639926	2018-05-22	26	JS1904016208	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM11H639017	2018-05-19	16	JS1904015368	P00001916	IN10	驾驶员座椅工艺合作	922.17	615.73
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2016-12-30	11799	JS1904010875	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2018-05-19	77	JS1904013363	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	883.09
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2016-12-28	19021	JS1904013691	P00001916	IN10	驾驶员座椅工艺合作	1261.55	883.09
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2016-12-29	16675	JS1904012516	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	922.17	615.73
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2018-04-28	887	JS1904003296	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	750	525
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2018-05-14	19395	JS1904003296	A00051468		后排座椅靠背总成-中	31.51	22.06
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2016-05-25	35889	JS1903007185	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	910.36	658.25
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2016-12-29	6286	JS1903007312	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	750	525
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2016-12-30	36161	JS1903007001	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1261.55	883.09
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2016-12-29	6286	JS1903007312	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	916.36	611.15
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2016-08-31	76159	JS1903006355	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	726	508.2
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2016-11-17	32117	JS1903002512	P00001946	IN10	驾驶员座椅工艺合作	922.17	615.73
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2016-05-22	20135	JS1904002266	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1162.61	813.83
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2016-12-28	19115	JS1901007234	P00001946	IN10	乘客座椅工艺合作	922.17	615.73
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2018-01-14	1575	JS1901001540	P00001914	IN09	后非座椅靠背总成	323.75	226.63
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2016-07-13	29517	JS1901008665	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.36	675.05
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2018-04-14	1575	JS1901001540	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	702	191.1
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2018-04-26	689	JS1901006759	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1261.55	883.09
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2018-04-25	150	JS1901000892	128122850		后非座椅靠背总成	600.19	420.13
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2018-05-18	9	JS1901019012	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	296	207.2
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2018-04-25	1738	JS1901023937	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	750	525
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2018-01-21	9	JS1901023573	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2017-11-11	21153	JS190103767	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	910.36	658.25
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2016-12-12	27799	JS1901023862	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.36	675.05
201905	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAM6H6631719	2016-08-19	2303	JS1901018188	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	726	508.2

201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK6Tf502176	2016 05 25	38652	IS1901018962	P00001983	N09	乘客座椅工艺合作	726	508.2
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAKXGf531799	2016 09 29	63131	IS1901019233	P00001986	N09	乘客座椅工艺合作	1162.61	813.83
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK6Kf559619	2016 11 30	24631	IS1901018166	P00001941	N09	驾驶员座椅工艺合作	910.36	638.25
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAKXMFf7665	2017 12 16	1578	IS1901018531	P00001914	N09	驾驶员座椅工艺合作	910.36	638.25
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAKH0f579319	2017 01 11	18588	IS1901018637	P00001914	N09	驾驶员座椅工艺合作	910.36	638.25
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK9Gf566109	2016 12 11	27799	IS1901023862	P00001914	N09	驾驶员座椅工艺合作	702	191.1
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK2Jf622916	2018 01 12	3612	IS1901006213	P00001941	N09	驾驶员座椅工艺合作	750	525
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK2Jf632916	2018 01 12	3612	IS1901006213	P00001941	N09	驾驶员座椅工艺合作	916.36	611.15
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAKH7f6333611	2018 04 25	1736	IS1901023937	P00001914	N09	驾驶员座椅工艺合作	916.36	190.1
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK6Gf568307	2016 12 16	36960	IS1901019165	P00001916	N12	驾驶员座椅工艺合作	272	638.25
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK6Gf550126	2016 11 10	61128	IS1901017353	P00001914	N09	驾驶员座椅工艺合作	910.36	638.25
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK8Gf516110	2016 07 26	24666	IS1901022593	P00001983	N09	乘客座椅工艺合作	726	508.2
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK8Gf511301	2016 07 08	38093	IS1901023125	P00001986	N09	乘客座椅工艺合作	1162.61	813.83
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK2Gf561867	2016 12 09	16195	IS1901022306	P00001914	N09	驾驶员座椅工艺合作	600	120
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAKM6f623300	2018 01 13	3871	IS1901021368	P00001944	N09	驾驶员座椅工艺合作	988.36	691.85
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAKM6f623300	2018 01 13	3871	IS1901021368	P00001944	N09	驾驶员座椅工艺合作	702	191.1
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK8Gf511313	2016 07 08	60011	IS1901021451	P00001947	N09	驾驶员座椅工艺合作	1261.55	883.09
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK6f582995	2018 01 13	3871	IS1901021368	P00001914	N09	驾驶员座椅工艺合作	560.19	392.13
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK6f582995	2017 01 20	22835	IS1901026797	P00001916	N10	驾驶员座椅工艺合作	922.17	615.73
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAKM1Jf639917	2018 05 22	27	IS1901026758	P00001914	N09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK8Gf500108	2016 01 26	61005	IS1901026277	P00001917	N09	驾驶员座椅工艺合作	1237.55	866.29
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK6Gf505931	2016 06 11	26775	IS1901026292	P00001947	N09	驾驶员座椅工艺合作	1138.61	797.03
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK8Gf55675	2016 10 30	12773	IS1901025570	P00001916	N10	驾驶员座椅工艺合作	922.17	615.73
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAKH0f601141	2017 08 17	22641	IS1904025150	P00001984	N10	乘客座椅工艺合作	711.68	498.18
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK3Mf583702	2017 01 20	29200	IS1901025736	P00001917	N09	驾驶员座椅工艺合作	1261.55	883.09
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK9Gf525371	2016 09 01	13621	IS1901025066	P00001983	N09	乘客座椅工艺合作	726	508.2
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK8Mf581187	2017 01 21	13911	IS1901026071	P00001986	N09	乘客座椅工艺合作	1162.61	813.83
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK8Mf581187	2017 01 21	25893	IS1901025902	P00001941	N09	乘客座椅工艺合作	910.36	638.25
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK8Gf500108	2016 01 26	61005	IS1901026277	P00001947	N09	驾驶员座椅工艺合作	1186.61	830.63
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAKM6f505931	2016 06 11	26775	IS1901026292	P00001947	N09	驾驶员座椅工艺合作	1285.55	899.89
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK8Gf573351	2016 12 28	23150	IS1901018078	P00001986	N09	乘客座椅工艺合作	1162.61	813.83
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK5Gf511891	2016 10 25	28790	IS1901021622	P00001941	N09	驾驶员座椅工艺合作	910.36	638.25
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK1Gf512116	2016 07 13	16071	IS1901024491	P00001941	N09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK9Jf632881	2018 01 12	5020	IS1901020093	P00001941	N09	驾驶员座椅工艺合作	702	191.1
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK2Jf639215	2018 05 20	7937	IS1901018136	P00001941	N09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAKM2Jf629630	2018 01 01	11	IS1901017091	P00001946	N10	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAKM7Gf570907	2016 12 23	76291	IS1901023860	P00001944	N09	驾驶员座椅工艺合作	910.36	638.25
201905	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAKM1Jf631905	2018 01 12	5724	IS1901001276	P00001944	N09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAKGf505898	2016 06 13	58151	IS1903011960	P00001947	N09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAKM9Hf610308	2017 11 17	6292	IS1903005808	P00001983	N09	乘客座椅工艺合作	723.7	506.59
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAKK8Gf513191	2016 07 15	38081	IS1903005794	P00001914	N09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	637.15
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK1Gf517116	2016 07 28	78110	IS1903005720	P00001917	N09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAKGf509272	2016 06 30	70280	IS1903023102	P00001914	N09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	637.15
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAKXMFf582214	2017 01 17	22764	IS1903017627	P00001941	N09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	637.15
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAKM2Gf522883	2016 08 23	17397	IS1903005516	P00001944	N09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	637.15
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK9Gf517119	2016 12 30	21806	IS1903007336	P00001947	N09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK8Gf559502	2016 11 29	31972	IS1903007232	P00001941	N09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	637.15
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAKK0Hf61159	2017 12 01	12313	IS1903017133	P00001914	N09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	637.15
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	L.NBSCTUAK6Hf581313	2017 01 21	16136	IS1903011110	P00001917	N09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98

201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-12-10	7192	JS1903005178	128122820	后座座椅罩背套总成	311.16	218.02
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-12-10	7192	JS1903005178	128122820	后座座椅罩背套总成	122.19	83.71
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-10-06	17562	JS1903018675	P00001981	乘客座椅工艺合作	726	508.2
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-09-26	13980	JS1903022102	P00001944	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-09-19	28390	JS1903022052	P00001944	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-07-21	32955	JS1903012905	P00001944	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-08-12	78003	JS1903016275	P00001947	驾驶员座椅工艺合作	1137.03	795.92
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-08-12	78003	JS1903016275	P00001947	驾驶员座椅工艺合作	1283.97	898.78
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-08-12	20981	JS1903010633	P00001947	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-08-12	51397	JS1903023283	P00001947	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-08-13	30907	JS1903010523	P00001947	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2017-02-12	22330	JS1903001392	P00001941	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-06-03	22376	JS1903001427	P00001941	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-05-23	26391	JS1903001123	P00001941	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-10-06	39085	JS1903018303	P00001983	乘客座椅工艺合作	723.7	506.39
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-12-31	12688	JS1903033185	P00001944	驾驶员座椅工艺合作	582.66	107.36
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2017-01-04	10091	JS1903011066	P00001944	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-09-25	10922	JS1903001158	P00001947	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	851.98
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2017-12-11	11839	JS1903010119	P00001911	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-12-01	11927	JS1903010376	P00001944	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-09-30	30809	JS1903010396	P00001917	驾驶员座椅工艺合作	1239.97	881.98
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2017-12-06	15200	JS1903010259	P00001944	驾驶员座椅工艺合作	962.78	673.95
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2017-11-14	11006	JS1903010195	P00001944	驾驶员座椅工艺合作	639.7	189.79
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-11-09	17306	JS1903003074	P00001983	乘客座椅工艺合作	723.7	506.39
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2017-01-23	55677	JS1903025991	P00001983	乘客座椅工艺合作	723.7	506.39
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-08-12	13105	JS1903025332	128122667	副驾驶员座椅	41.81	29.29
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-11-26	25735	JS1903021611	P00001986	乘客座椅工艺合作	1161.03	812.72
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-11-26	25735	JS1903021611	P00001947	驾驶员座椅工艺合作	1185.03	829.52
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-07-20	25989	JS1903002161	P00001947	驾驶员座椅工艺合作	1235.97	865.18
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-11-10	27811	JS1903000791	P00001983	乘客座椅工艺合作	723.7	506.39
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2017-01-05	19722	JS1903000788	P00001944	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2017-01-10	19722	JS1903025141	P00001983	乘客座椅工艺合作	723.7	506.39
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2017-03-27	18812	JS1903013612	128122661	升降手柄	37.31	26.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-06-15	66116	JS1903031296	P00001914	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-05-01	39309	JS1903023550	P00001917	驾驶员座椅工艺合作	1185.03	829.52
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-05-01	39309	JS1903023550	P00001917	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	865.18
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2017-01-25	51239	JS1903003557	P00001947	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2017-12-31	42397	JS1901020827	P00001916	驾驶员座椅工艺合作	910.36	638.25
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-07-16	32062	JS1903003162	P00001944	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-05-05	43918	JS1901023197	P00001986	乘客座椅工艺合作	1161.03	812.72
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2017-01-19	12161	JS1903030778	128122661	升降手柄	37.31	26.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2018-05-05	5802	JS1903021612	P00001916	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-09-30	17192	JS1901011190	P00001947	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2017-12-13	36123	JS1903021917	P00001944	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-11-14	11200	JS1903003070	P00001917	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-12-28	98135	JS1903015681	P00001986	乘客座椅工艺合作	1161.03	812.72
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-11-05	23119	JS1903015662	P00001983	乘客座椅工艺合作	723.7	506.39
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAMH6GF551783	2016-11-20	37636	JS1903015531	P00001981	乘客座椅工艺合作	726	508.2

201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH36F521915	2016-08-14	11612	JS1903001720	P00001916	IN10	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH56F502701	2016-05-23	95812	JS19030030185	P00001916	IN12	驾驶员座椅工艺合作	910.36	658.25
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH66F527951	2018-09-11	12122	JS1903000972	P00001911	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH8F598121	2017-03-07	33032	JS1903003119	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM96F531809	2016-09-30	26991	JS1903029985	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH6F52872	2016-05-26	15761	JS1903003361	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM26F573466	2016-12-28	15118	JS1903029868	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM16F521130	2016-08-12	61276	JS1903029151	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM66F565639	2016-12-12	14014	JS1903003038	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH6F520796	2017-12-31	61276	JS1903029151	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1185.03	829.52
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM96F500269	2016-05-22	30116	JS1903020588	128122836		后非座椅靠背总成	273.01	191.13
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM96F516270	2016-10-31	21511	JS1903020625	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM56F612296	2017-11-26	9218	JS1903014886	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM16F506261	2016-06-14	18057	JS1903009351	128122850		后非座椅靠背总成	327.16	229.22
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM16F506261	2016-06-14	18057	JS1903009353	128122819		后非座椅靠背总成	390.66	113.16
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM8H6F581473	2017-01-21	11566	JS1903002916	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM36F532988	2016-09-26	25531	JS1901009937	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH16F526630	2016-09-07	39961	JS1903020153	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM86F561714	2016-12-08	19821	JS1903014721	P00001916	IN10	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH66F552177	2016-11-17	20198	JS1903017221	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM66F517093	2016-07-28	20313	JS1903023195	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH5F632761	2018-01-14	5999	JS1903009837	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM86F571055	2016-12-30	17332	JS1903002332	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM00F572185	2016-12-26	51113	JS1903020022	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH66F533928	2016-09-27	19382	JS1903020112	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	723.7	506.59
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM76F573668	2016-12-28	35615	JS1903019912	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM96F512229	2016-10-28	27686	JS1908060196	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH76F518032	2016-08-03	36123	JS1903021301	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	723.7	506.59
201901	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM8H6F581487	2017-01-21	12037	JS1903021330	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM56F567533	2016-12-14	87073	JS1902016127	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	296	207.2
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH16F610515	2017-11-17	8199	JS1902002669	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH7F633706	2018-01-25	980	JS1902001215	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH8F633186	2018-01-25	500	JS1902001216	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	296	207.2
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH5F623171	2018-01-12	9311	JS1901035155	P00001916	IN10	驾驶员座椅工艺合作	296	207.2
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH0F579708	2017-01-18	16132	JS1901030223	128122661		升降手柄	29.31	20.51
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH8F597146	2017-03-04	20922	JS1901022130	128122661		升降手柄	37.31	26.11
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM5H6F589681	2017-02-19	12765	JS1901000363	128122661		升降手柄	29.31	20.51
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH3F628168	2018-04-01	5313	JS1902011202	A00051168		后非座椅靠背总成-1	31.67	22.17
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMKXHF583227	2017-01-20	13792	JS1808015780	128122836		后非座椅靠背总成	273.01	191.13
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM96F571781	2016-12-31	26371	JS1808032983	128122819		后非座椅靠背总成	582.66	107.86
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM96F506773	2016-06-19	25817	JS1901033510	128122667		副驾侧角器手柄	9.81	6.89
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM6F556101	2016-11-21	10915	JS1901030318	128122658		副驾侧角器手柄	9.81	6.89
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMK3F632831	2018-01-25	1312	JS1901012577	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	311.16	218.02
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH16F603319	2017-01-28	9817	JS1812032083	128122836		后非座椅靠背总成	311.16	218.02
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH6F632516	2018-01-13	1178	JS1902016150	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	296	207.2
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMK1F610792	2018-05-26	5569	JS1902013917	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	272	190.1
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH3F632133	2018-01-14	1536	JS1902009763	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1

201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM11P632706	2018 01 15	9363	IS1902012556	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM8IP631556	2018 01 29	4010	IS1902011508	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM17IP624421	2018 01 20	15328	IS1902001531	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	272	190.1
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM6IP610908	2018 05 27	4193	IS1901029337	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	376	103.2
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM10GF517153	2016 11 02	22965	IS1902005008	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMXGF511863	2016 10 26	26121	IS1902005001	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMXIP632910	2018 01 15	1301	IS1902005593	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM19IP607781	2017 11 08	3080	IS1902004997	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	296	207.2
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMHGF501298	2016 05 11	88071	IS1902003415	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	296	207.2
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH8IP631962	2018 01 29	2746	IS1902002861	P00001946	IN10	驾驶员座椅工艺合作	296	207.2
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM5GF512491	2016 10 19	6389	IS1901036610	P00001981	IN10	乘客座椅工艺合作	726	508.2
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH3IP629718	2018 01 05	1510	IS1901021596	P00001916	IN10	驾驶员座椅工艺合作	750	525
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH3P632933	2016 11 28	31135	IS1901021811	P00001981	IN10	乘客座椅工艺合作	726	508.2
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH1P630980	2018 01 09	171	IS1901017119	P00001981	IN10	乘客座椅工艺合作	702	191.1
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH7GF530522	2016 09 19	35769	IS1901014206	P00001981	IN10	乘客座椅工艺合作	726	508.2
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH0IF594101	2017 02 26	9873	IS1902021783	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	723.7	506.59
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH1P635213	2018 05 01	5085	IS1902021161	P00001914	IN09	乘客座椅工艺合作	699.7	489.79
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH5GF515968	2016 07 26	51951	IS1902018151	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	723.7	506.59
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH9IP618022	2017 12 18	12605	IS1902017046	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	723.7	506.59
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH1P655161	2017 03 02	21133	IS1902013806	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	723.7	506.59
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMXIP505880	2017 03 02	18117	IS1902012362	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	723.7	506.59
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMHGF517875	2016 08 03	37611	IS1902003685	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	723.7	506.59
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH6IP632591	2018 01 14	4472	IS1902000389	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	699.7	489.79
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMHGF502872	2016 05 26	44670	IS1901032917	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	723.7	506.59
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMGH516088	2016 07 26	19806	IS1901025169	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	699.7	489.79
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH3IP633721	2018 01 26	1981	IS1901025173	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	717.7	523.39
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH3P635175	2017 02 15	12100	IS1901022500	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	723.7	506.59
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM2IP630157	2018 01 07	2017	IS1901011610	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	717.7	523.39
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH7GF528639	2016 09 09	13824	IS1901011635	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	723.7	506.59
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH0IP632831	2018 01 25	1312	IS1901012577	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	389.3	272.51
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH0IP632831	2018 01 25	1312	IS1901012577	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	389.3	272.51
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAM5GF513519	2016 07 16	24571	IS1901001284	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	723.7	506.59
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH7GF510613	2016 07 05	22113	IS1812031899	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	717.7	523.39
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH3IP625176	2018 01 18	3127	IS1812032082	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	699.7	489.79
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH5IP632814	2018 01 14	2119	IS1902022558	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	717.7	523.39
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH0IP632831	2018 04 25	1312	IS1901012577	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	566.66	396.66
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH0IP632831	2018 01 18	3427	IS1812032083	128122850		后非座椅靠背总成	566.66	396.66
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH0IP632831	2018 01 25	1312	IS1901012577	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	389.3	272.51
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH3IP625176	2017 01 19	78096	IS1812032083	128122850		后非座椅靠背总成	327.46	229.22
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMK7IP623608	2018 01 15	2016	IS1902011875	128122850		后非座椅靠背总成	327.46	229.22
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH7GF510613	2016 07 05	22113	IS1812031899	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	911.78	610.35
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH3IP625176	2018 01 18	3427	IS1812032082	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	962.78	673.95
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH5IP632814	2018 01 14	2119	IS1902022558	P00001946	IN10	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH5IP632814	2016 06 01	26061	IS1902021161	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	962.78	673.95
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH5IP635213	2018 05 01	5085	IS1902013213	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH9GF526706	2016 11 25	42896	IS1902010936	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAMH3IP609317	2017 11 13	28000	IS1902011521	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15

201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAKZHF608567	2017-11-09	18171	IS1902009381	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAM8CF559987	2016-10-14	71368	IS1902008042	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAM96F508098	2016-06-25	15275	IS1902007670	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAM2CF510139	2016-07-01	13116	IS1902005145	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAM81F631982	2018-01-29	2716	IS1902002861	P00001916	IN10	驾驶员座椅工艺合作	911.78	610.35
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAM7CF564380	2016-12-11	60125	IS1902002301	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAM61F63254	2018-01-11	1472	IS1902000389	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	962.78	673.95
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMH3F621226	2018-01-19	28323	IS1901032941	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMH3F621226	2017-11-20	6589	IS1901032632	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMH3F633721	2018-04-26	1981	IS1901025173	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	911.78	610.35
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMH3F629718	2018-04-05	1510	IS1901021596	P00001916	IN10	驾驶员座椅工艺合作	911.78	610.35
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMH1F621948	2018-01-09	18890	IS1901020180	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMH1F639197	2018-05-20	2071	IS1901017138	P00001916	IN10	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMH1F630980	2018-01-09	171	IS1901017119	P00001916	IN10	驾驶员座椅工艺合作	911.78	610.35
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMH2F630157	2018-01-07	2017	IS1901011610	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	911.78	610.35
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMH1F632831	2018-01-25	2410	IS1901012577	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1018.78	713.15
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMH1F633397	2016-09-25	14507	IS1901004126	P00001916	IN10	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMHCF531191	2016-09-20	19101	IS1901001818	P00001916	IN10	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAM2CF530136	2016-09-19	22163	IS1901001092	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMH1F613791	2017-12-03	15380	IS19010001591	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	938.78	657.15
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMHCF555374	2016-11-21	29801	IS1901000117	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMHCF552740	2016-06-13	24814	IS1901022788	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMK8HF581439	2017-01-21	25942	IS1901022916	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMK2CF517141	2016-07-28	30952	IS1901028105	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMK6CF556146	2016-11-26	39110	IS1901028535	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1283.97	898.78
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMK6CF573602	2016-12-28	22214	IS1901028346	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMK6CF557243	2016-11-25	20214	IS1901028970	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMK6CF5501819	2016-05-20	85982	IS1901022732	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1283.97	898.78
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMK7CF528572	2016-09-13	59310	IS19010226514	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMK7CF511410	2016-07-28	30572	IS1901026211	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMK5CF517131	2016-07-28	31321	IS1901025520	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMK3CF551817	2016-11-11	24630	IS1901019169	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1235.97	865.18
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMK8CF559311	2016-11-29	21512	IS1901022395	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMK6CF550372	2016-11-14	12709	IS1901021123	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMK8HF531803	2016-09-30	27219	IS1901018533	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1235.97	865.18
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMK7CF532915	2016-09-26	17576	IS1901015175	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMK6CF512555	2016-07-13	11909	IS1901011033	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMK2CF574276	2016-08-12	10830	IS1901010800	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMK7CF533515	2016-09-27	26331	IS1901010587	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMK6CF517079	2016-07-28	38313	IS1901006693	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCVAMKXHF5383728	2017-01-20	16700	IS1901005371	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98

201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK16H511186	2016-10-17	36122	JS1901001330	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAKR9H5383663	2017-01-20	22466	JS1812031713	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK16H527288	2016-11-26	19000	JS1812019190	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAKK6G5345338	2016-09-28	60379	JS1902021303	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1161.03	812.72
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK56G516791	2016-10-31	71061	JS1902018788	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1161.03	812.72
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK6G65500371	2016-01-25	36519	JS1902014737	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1161.03	812.72
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK56G555706	2016-11-22	37611	JS1902010046	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1185.03	829.52
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK16H571171	2016-12-30	41717	JS1902007439	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1161.03	812.72
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK76G574256	2016-12-29	37887	JS1902001124	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1161.03	812.72
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK9H5383602	2017-01-21	37707	JS1901030594	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1161.03	812.72
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK16H56146	2016-11-26	39110	JS1901028335	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1137.03	795.92
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK16H501819	2016-05-20	85962	JS1901027232	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1185.03	829.52
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK36G551817	2016-11-11	24620	JS1901019169	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1161.03	812.72
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK86G531803	2016-09-30	27219	JS1901021380	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1185.03	829.52
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK26G534800	2016-09-30	38562	JS1901018553	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1161.03	812.72
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK16G512555	2016-07-13	15000	JS1901011603	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1161.03	812.72
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK96G503530	2016-07-28	15000	JS1812030377	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1161.03	812.72
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK16G557260	2016-11-26	25555	JS1812029617	P00001916	IN12	驾驶员座椅工艺合作	910.36	658.25
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAKH36G531813	2016-07-26	28797	JS190101038	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1161.03	812.72
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK16G5511142	2016-07-19	13521	JS1902022314	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK96G501817	2016-05-19	31391	JS1902021302	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK66G501817	2016-12-26	20963	JS1902021015	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK16G572500	2016-12-28	17309	JS1902019920	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK26G573466	2016-12-28	15000	JS1902020975	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK16G5500137	2016-01-27	33007	JS1902017885	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK16G52391	2016-07-13	75419	JS1902015587	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK3H5590889	2017-02-21	22839	JS1902016787	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAKXHE591375	2017-02-22	16501	JS1902016885	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK16H574236	2016-12-29	11251	JS1902017720	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK16H57133	2016-06-21	39021	JS1902013196	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK3H5583621	2017-01-20	11000	JS1902011813	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK3H5583621	2017-01-20	88652	JS1902011897	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK86G512187	2016-10-19	26913	JS1902011516	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK36G574251	2016-12-29	7008	JS1902011373	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK16H572501	2016-12-26	30777	JS1902011516	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK36G511210	2016-10-16	25733	JS1902010323	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK66G516819	2016-11-22	37611	JS1902010016	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAKXHE581393	2017-01-22	23630	JS1902003591	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK56G555706	2016-11-22	22569	JS1902003818	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAKXHE511572	2016-07-28	15760	JS1902001920	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK66G503551	2016-05-29	22800	JS1901036672	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK16H571280	2016-12-29	38995	JS1901036512	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK86G572502	2016-12-26	8110	JS1901036262	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK9H5590900	2017-02-21	36015	JS1901032086	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK66G500326	2016-01-25	29199	JS1901030591	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1259.97	881.98
201903	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK26G533002	2016-09-26							
201902	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAKH36G518012	2016-08-03	26701	JS1901028834	P00001941	IN09	驾驶员座椅工艺合作	988.69	692.08
201902	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAK66G501234	2016-05-26	61199	JS1901023762	P00001941	IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69	675.28
201902	北京分厂	C32B	X35 1.5L	1.NBSCTUAKH36G51351	2018-01-11	1521	JS1901023115	P00001946	IN10	驾驶员座椅工艺合作	910.69	658.48

201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH5H578618	2017-01-09	12393	IS1812021912	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	712.28	519.6
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH2H606581	2017-10-27	10483	IS1812026903	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	712.28	519.6
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH6J6623409	2018-01-13	2280	IS1812012520	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	718.28	502.8
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH5J6623409	2018-01-09	6	IS1812028097	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	766.28	546.1
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH8H591178	2017-02-21	12582	IS1812030127	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	712.28	519.6
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH9G653168	2016-11-17	31113	IS1812002903	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	712.28	519.6
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH1G6507828	2016-06-22	24319	IS1812010661	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	718.28	502.8
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH9H598631	2017-03-13	45571	IS1812012157	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	712.28	519.6
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIHJ16639271	2018-05-20	15	IS1812026919	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	766.28	536.1
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIHJ16639271	2018-01-21	8403	IS1812011121	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH3G6529769	2016-09-18	50552	IS1812011501	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH6J6623409	2018-01-13	2280	IS1812012520	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	957.06	690.91
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH1G6507828	2016-08-01	26276	IS1812013290	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH2G6510131	2016-07-01	6338	IS1812011268	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH2G6510131	2016-07-01	26022	IS1812016098	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH9G6507299	2016-06-20	29890	IS1812016155	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH1G6518246	2016-08-11	68407	IS1812016801	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH6J6623409	2017-01-19	16034	IS1812017381	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH6J6623409	2018-01-18	7180	IS1812023215	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH6J6623409	2016-08-11	20017	IS1812024696	P00001914	IN10	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH5H598631	2017-03-21	13210	IS1812026169	P00001916	IN10	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH7H6623391	2018-01-21	1278	IS1812030998	P00001916	IN10	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH6G6511455	2016-07-09	21480	IS1810011301	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH5H598631	2016-06-01	9072	IS181036174	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH1G65051051	2016-11-21	26201	IS1812002114	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH6G6538269	2016-10-09	18888	IS1812003177	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH6G6538269	2016-08-13	25230	IS1812003500	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH2G6519878	2016-09-10	18711	IS1812003577	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH2G6519878	2016-09-02	92826	IS1812006696	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH2G651568	2016-06-03	23165	IS1812007360	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH1G6507828	2016-06-22	24319	IS1812010661	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH1G6507828	2017-01-11	53889	IS1812019105	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	987.06	690.91
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH3H599978	2017-03-14	10420	IS1812019251	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH7H6625732	2018-01-23	20736	IS1812022080	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH2G6530122	2016-09-19	15985	IS1812023728	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIHJ16639271	2018-05-20	15	IS1812026919	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH1G6507828	2018-01-09	6	IS1812028097	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	939.06	657.31
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH1G6507828	2016-12-26	17401	IS1812028506	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH1G6507828	2017-11-30	1437	IS1812029274	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH3G6514799	2016-07-20	38916	IS1812030378	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH8H591178	2017-02-21	12582	IS1812030111	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH5G6528750	2016-09-13	26110	IS1812003111	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	663.06	671.11
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH5G6528750	2016-08-31	13672	IS1812001313	P00001981	IN10	乘客座椅工艺合作	711.63	521.21
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH6J6525006	2016-10-06	69210	IS1812028160	P00001981	IN10	乘客座椅工艺合作	711.63	521.21
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH6J6525006	2016-07-14	27981	IS18120250788	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH2G6559711	2016-11-30	17472	IS1812021516	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH2G6559711	2016-10-19	85122	IS1812022953	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1268.78	888.15
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH9G6573576	2016-12-29	23217	IS1812023851	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAIH3G6550312	2016-11-13	25935	IS1812021152	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95

201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK66F5581509	2017-01-22	31879	IS1812021603	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK66F5533016	2016-09-25	35316	IS1812021626	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK66F552731	2016-11-14	20521	IS1812021631	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK76F503557	2016-06-01	17721	IS1812021870	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK06F528560	2016-09-13	35708	IS1812025316	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK76F538385	2017-01-20	13179	IS1812026595	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK76F51860	2016-09-21	15965	IS1812027468	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK86F550919	2017-02-21	17761	IS1812027561	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK66F512176	2016-10-18	28186	IS1812027989	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK66F550312	2016-11-14	21523	IS1812029512	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK76F573981	2016-12-29	37771	IS1812029697	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK26F503516	2016-05-28	27685	IS1812030219	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK76F581511	2017-01-22	11975	IS1812030237	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK96F583686	2017-01-23	21411	IS1812001513	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22	833.85
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK96F512566	2016-07-14	33116	IS1812002665	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22	833.85
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK66F516819	2016-10-31	22799	IS1812009320	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22	833.85
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK26F517186	2016-07-30	91001	IS1812012229	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1215.22	850.65
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK06F559311	2016-11-29	17816	IS1812012883	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22	833.85
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK66F550311	2016-11-13	10921	IS1812013319	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1167.22	817.05
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK66F573188	2016-12-28	92900	IS1812015067	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1167.22	817.05
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK66F557271	2016-11-26	17119	IS1812015628	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22	833.85
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK36F557289	2016-11-26	77770	IS1812018126	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22	833.85
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK66F51398	2016-08-12	23551	IS1812018189	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22	833.85
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK06F550917	2017-02-21	55233	IS1812020317	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22	833.85
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK86F512187	2016-10-19	85122	IS1812022953	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1215.22	850.65
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK66F503551	2016-05-28	11110	IS1812021690	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22	833.85
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK26F552716	2016-11-14	29118	IS1812026537	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22	833.85
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK36F557650	2016-11-26	27120	IS1812029319	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22	833.85
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK06F511457	2016-10-18	10855	IS1812014697	P00001916	IN12	驾驶员座椅工艺合作	961.69	675.28
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK96F5160022	2017-03-16	23191	IS181201589	P00001916	IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK66F510023	2016-07-03	25276	IS1812001225	P00001916	IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK66F512183	2016-10-19	11600	IS1812001253	P00001916	IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK26F503258	2016-05-27	28583	IS1812022910	P00001916	IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK66F557650	2016-11-26	27120	IS1812027332	P00001917	IN24	驾驶员座椅工艺合作	1291.11	906.09
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK06F533067	2016-09-25	11938	IS1811027332	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK66F532972	2016-09-27	23779	IS1811030612	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK76F581386	2017-01-21	14036	IS1812000399	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK26F531795	2016-09-29	28015	IS1812001937	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK86F503552	2016-02-21	21124	IS1812001937	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK86F503552	2016-05-28	18730	IS1812002030	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK66F51133	2016-07-19	52693	IS1812002120	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK66F571131	2016-12-30	16116	IS1812002513	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK66F559309	2016-11-26	16304	IS1812003833	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK76F557201	2016-07-19	19175	IS18120035158	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK06F511125	2016-07-19	27331	IS1812005158	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK66F550909	2016-11-13	26314	IS1812005282	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK66F512351	2016-07-13	31518	IS1812007231	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分公司	(32B)	X35 1.5L	ENBSCTUAKK66F550911	2016-11-13	11881	IS1812008176	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95

201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK7HE583623	2017-01-20	31760	IS1812008553	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK0HE590896	2017-02-21	8251	IS1812008823	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK96G57431	2016-12-30	21960	IS1812009311	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK26G571181	2016-12-30	11100	IS1812010089	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK36G574271	2016-12-29	18316	IS1812010228	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK76G573589	2016-12-29	55354	IS1812010617	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK66G511343	2016-07-08	13980	IS1812010658	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK26G571786	2016-07-30	91001	IS1812012229	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1268.78	888.15
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK26G533016	2016-09-26	23886	IS1812013295	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK16G550311	2016-11-13	10921	IS1812013319	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1268.78	888.15
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK16G573188	2016-12-28	23900	IS1812015067	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1316.78	921.75
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK76G571721	2016-07-28	12830	IS1812017165	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK66G571157	2016-07-30	18083	IS1812017812	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK16G5721398	2016-08-12	23551	IS1812018190	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK66G521497	2016-08-12	20117	IS1812019025	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK76G559336	2016-11-29	26193	IS1812019129	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK1HE583553	2017-01-20	20335	IS1812019713	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK76G511299	2016-07-08	30275	IS1812020101	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK16G511566	2016-07-18	12600	IS1812020620	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201901	杭州分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK61R071017	2018-10-26	5	IS1812003095	128122819		后座座椅靠背左总成	519.76	381.83
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK1HE633721	2018-01-26	1981	IS1812021758	128122819		后座座椅靠背左总成	533.76	373.63
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK0HE600861	2017-03-18	16675	IS1812010021	128122819		后座座椅靠背左总成	533.76	373.63
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK1HE609180	2017-11-13	3821	IS1812016310	128122819		后座座椅靠背左总成	350.73	251.81
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK0HE578607	2017-01-09	1270	IS1812021122	128122850		后座座椅靠背右总成	313.73	210.61
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK1HE633721	2018-01-26	1981	IS1812021758	128122819		后座座椅靠背左总成	399.73	279.81
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK1HE628517	2018-01-02	1411	IS1812001372	128122819		后座座椅靠背左总成	557.76	390.43
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK1HE609180	2017-11-13	3821	IS1812016310	128122819		后座座椅靠背左总成	533.76	373.63
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK71HE633162	2018-05-21	1573	IS1812025673	128122819		后座座椅靠背左总成	557.76	390.43
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK26G573516	2016-12-28	31305	IS1812026646	128122867		副驾驶员座椅手板	17.88	12.52
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK0HE600861	2017-03-18	16675	IS1812010021	128122849		后座座椅靠背左总成	25.46	19.82
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK1HE621813	2018-01-09	3121	IS1812021125	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAKX1HE610712	2018-05-23	57	IS1812022879	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK1HE634985	2018-05-01	2491	IS1812023881	P00001916	IN10	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAKX91HE610101	2018-05-23	25	IS1812025743	P00001911	IN09	驾驶员座椅工艺合作	296	207.2
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK3HE620601	2017-12-29	8026	IS1812027929	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	272	190.1
201901	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAKX6G571529	2016-12-29	16767	IS1812016225	128122850		后座座椅靠背右总成	335.73	225.01
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK96G5707299	2016-06-20	29880	IS1811023463	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	712.28	519.6
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK26G501409	2016-06-01	23113	IS1811019229	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.08	671.11
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK8G517080	2016-07-28	70890	IS1811020070	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK06G573613	2016-12-28	22391	IS1811022012	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1268.78	888.15
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK1HE616788	2016-11-01	20111	IS1811019365	128122829		后座座椅靠背左总成	191.55	311.09
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK1HE61502819	2016-05-25	27271	IS1811022927	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK1HE61517119	2016-08-05	87329	IS1811021938	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK96G518839	2016-08-05	15730	IS1811036761	P00001914	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK36G557258	2016-11-26	19230	IS1811031011	P00001947	IN24	驾驶员座椅工艺合作	1291.11	906.09
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK8G5733567	2016-12-28	14805	IS1811034030	P00001947	IN21	驾驶员座椅工艺合作	1291.11	906.09
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	LNBSCUAK76G532976	2016-09-28	30518	IS1811032113	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95

201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK76F518180	2016-11-04	21992	IS1811030997	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	712.28	519.6
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK00F5173148	2016-12-28	27780	IS1811030209	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK107F502176	2016-05-25	31307	IS1811030425	P00001014	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK56G571112	2016-12-30	93000	IS1811027728	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1187.22	817.05
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK16G511610	2016-07-09	73814	IS1811026718	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK66F516610	2016-12-07	13689	IS1811026587	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	987.06	690.94
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK2G511143	2016-07-19	39080	IS1811035670	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK51H510074	2016-07-01	31260	IS1811031781	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK1H516788	2016-11-23	20465	IS1811031013	128122929		后座座椅罩罩在总成	191.55	311.09
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK1H585288	2017-01-23	21112	IS1811026619	128122661		升降手轴	37.69	26.38
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK1G5507233	2016-06-20	23112	IS1811026521	P00001944	IN09	升降手轴	1.58	1.11
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK1G552973	2016-09-26	18283	IS1811026317	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK51H563288	2017-03-16	12539	IS1811014191	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	712.28	519.6
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK31H571534	2017-01-04	39730	IS1811017590	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	712.28	519.6
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK8G528600	2016-09-13	31289	IS1811013027	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK31H582173	2017-01-17	16208	IS1811018221	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK7G571225	2016-12-30	28382	IS1811012684	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK8G532971	2016-09-26	18336	IS1811016132	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1215.22	850.65
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK6G5500505	2016-01-28	10708	IS1811015127	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1268.78	838.15
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK1H530350	2016-09-18	36877	IS1811011988	P00001946	IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK1H5290930	2017-02-22	7581	IS1811011358	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	712.28	519.6
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK7H521391	2016-08-14	45030	IS1811013957	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22	833.85
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAKX1H631576	2018-04-11	1485	IS1811018204	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK61H600315	2017-03-15	14705	IS1811017766	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK66F571415	2016-12-30	23914	IS1811001151	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22	833.85
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK8G501918	2016-05-14	13775	IS1811003313	P00001946	IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK2G51828	2016-09-29	37815	IS1811006993	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK2H5581341	2017-01-21	11337	IS1811003393	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK8H5595199	2017-03-01	18057	IS1811001197	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	742.28	519.6
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK1G5533199	2016-09-28	32039	IS1811001214	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK66F521310	2016-08-12	32914	IS1811001260	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22	833.85
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK7G571414	2016-07-13	25040	IS1811001502	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK2G512392	2016-12-30	19752	IS1811002195	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK2G512086	2016-10-21	9591	IS1811003086	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK1G5508060	2016-06-23	23220	IS1811000782	P00001946	IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK15G511881	2016-07-21	30144	IS1811003863	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK7G5501051	2016-06-01	63828	IS181100769	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	766.28	536.4
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK3G571075	2016-09-23	28335	IS1811008160	P00001917	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK1H529371	2016-09-23	30935	IS1811008904	P00001916	IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK2G5506961	2016-06-16	38114	IS1811002386	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK51H511869	2016-07-11	19317	IS1811005371	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	742.28	519.6
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK7G519939	2016-08-13	21616	IS1811007517	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK1H5590888	2017-02-21	16310	IS1811009585	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22	833.85
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK66F573616	2016-12-28	81916	IS1811009963	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B	X35 1.5L	INBSCUAK3G5505869	2016-06-11	50500	IS1811035726	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22	833.85

201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK7HIF5388700	2017-02-17	36137	IS1811036181	P000019411	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK1G7511301	2016-07-08	33952	IS1811036991	P000019177	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK06G573613	2016-12-28	22394	IS18110222012	P000019177	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1215.22	850.63
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK66G519056	2016-11-07	29500	IS1811023076	P000019111	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK26G571133	2016-12-30	36869	IS1811018794	P000019417	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAKH6G563286	2016-12-07	13669	IS1811026587	P000019411	IN09	驾驶员座椅工艺合作	718.28	502.8
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK86G503883	2016-06-12	25800	IS1811027398	P000019177	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAKH1G6F519337	2016-08-10	15157	IS1811029122	P000019411	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAKHIF5383607	2017-01-21	33368	IS1811025491	P000019417	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK10G6F513089	2016-07-18	61307	IS1811032992	P000019411	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK26G500582	2016-05-01	21711	IS1811032824	P000019411	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK86G517158	2016-07-28	29118	IS1811034081	P000019861	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1191.22	833.85
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAKH8H609876	2016-11-15	21388	IS1811034792	P000019831	IN09	乘客座椅工艺合作	712.28	519.6
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAKHXG6501318	2016-06-03	95587	IS1811035713	128122819	IN09	后座座椅靠背左总成	557.76	390.13
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK7G6F573589	2016-12-29	33186	IS1811025871	P000019861	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1191.22	833.85
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK9G6F573562	2016-12-28	13791	IS1811026759	P000019477	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK5G6F571112	2016-12-30	93000	IS1811027728	P000019177	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1316.78	921.75
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAKH8G6F501589	2016-06-03	37012	IS1811028682	P000019831	IN09	乘客座椅工艺合作	712.28	519.6
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAKH6G511711	2016-07-11	18511	IS1811018325	P000019477	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK7G6F566528	2016-12-13	19622	IS1811010778	P000019411	IN09	驾驶员座椅工艺合作	766.28	536.1
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK9G6F531812	2016-09-30	17062	IS1811012148	P000019861	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22	833.85
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK8HIF590869	2017-02-21	30717	IS1811007391	P000019477	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK6G6F500505	2016-01-28	10708	IS1811015127	P000019477	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1215.22	850.65
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK8G6F532971	2016-11-08	16747	IS1811015832	P000019411	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK3G6F533513	2016-09-26	18376	IS1811016132	P000019477	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1268.78	888.15
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK0HIF603531	2017-01-25	26523	IS1811017146	P000019411	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAKHE590857	2017-02-21	16930	IS1811000111	P000019477	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAKHIF61501051	2016-06-01	63828	IS1811001515	P000019861	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22	833.85
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAKHIF615500	2017-12-08	5187	IS1811004769	P000019411	IN09	驾驶员座椅工艺合作	939.06	657.31
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAKHIF583577	2017-01-21	5965	IS1811006259	P000019477	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK7G6F513971	2016-07-18	20136	IS1811006437	P000019477	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78	901.95
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAKH1G6F538871	2016-10-10	15532	IS1811003888	P000019461	IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06	671.11
201812	北京分厂	(32B)	X35 1.5L	INBSCUAK8G6F539328	2016-11-30	28283	IS1811007364	P000019861	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22	833.85

批次	生产基地	车型名称	VIN	生产日期	索赔单号	主损件代码	主损件名称	索赔总金额
201805	北京工厂	5MT 号	LNBSCUAH7HGF596165	2017-03-03	JS1801007012	1281222664	升降手柄	37.69
201805	北京工厂	5MT 号	LNBSCUAH9GF539433	2016-10-12	JS1801021074	1281222664	升降手柄	29.69
201805	北京工厂	5MT 精	LNBSCUAH11HGF604549	2017-08-18	JS1801006687	A00051468	后排座椅靠背铰链总成-中	23.88
201805	北京工厂	AT 豪	LNBSCUAK4GF573677	2016-12-30	JS1803035528	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	AT 豪	LNBSCUAK7GF527972	2016-09-11	JS1803053328	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	5MT 号	LNBSCUAH11HGF587469	2017-02-14	JS1803056659	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	5MT 号	LNBSCUAH8GF500817	2016-05-07	JS1804000687	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	AT 豪	LNBSCUAK9GF558642	2016-11-28	JS1804013548	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	5MT 号	LNBSCUAH7GF504180	2016-06-02	JS1804015821	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	5MT 号	LNBSCUAH0GF548408	2016-11-05	JS1804017907	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	5MT 号	LNBSCUAH3GF514768	2016-07-21	JS1804020750	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	5MT 号	LNBSCUAH0GF514467	2016-07-19	JS1804026726	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	AT 豪	LNBSCUAK5GF548643	2016-11-04	JS1804026833	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	AT 豪	LNBSCUAK4GF558421	2016-11-27	JS1804028545	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	AT 豪	LNBSCUAK6GF500522	2016-04-27	JS1804029570	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	5MT 号	LNBSCUAH9GF501345	2016-05-23	JS1804033100	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	5MT 号	LNBSCUAH7GF500811	2016-05-07	JS1804034316	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	5MT 号	LNBSCUAH2GF537474	2016-10-07	JS1804035401	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	5MT 号	LNBSCUAH6GF562037	2016-12-05	JS1804041143	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	5MT 号	LNBSCUAH4GF537475	2016-10-07	JS1804041448	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	5MT 精	LNBSCUAH5GF561381	2016-12-02	JS1803057458	P00001946 IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	5MT 精	LNBSCUAH7HGF601381	2017-04-25	JS1801003335	P00001946 IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	5MT 精	LNBSCUAH5GF533113	2016-09-26	JS1804009981	P00001946 IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	5MT 精	LNBSCUAH6GF570588	2016-12-22	JS1804017895	P00001946 IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	AT 精	LNBSCUAK9GF507058	2016-06-15	JS1804041248	P00001946 IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	5MT 精	LNBSCUAH8GF515866	2016-07-26	JS1801005702	P00001946 IN12	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	5MT 精	LNBSCUAH4GF531935	2016-09-22	JS1804013996	P00001946 IN12	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK7GF573561	2016-12-28	JS1802008925	P00001947 IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAKXGF541168	2016-10-17	JS1802024268	P00001947 IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK0GF556378	2016-11-13	JS1804001009	P00001947 IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK6GF501881	2016-05-23	JS1804007252	P00001947 IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK5GF514153	2016-07-19	JS1801012877	P00001947 IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK3GF501840	2016-05-20	JS1804014408	P00001947 IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK9GF501843	2016-05-19	JS1804019039	P00001947 IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78

201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK7GF500500	2016-01-28	JS1804020829	P00001917	NO9	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK9GF505859	2016-06-13	JS1804022448	P00001917	NO9	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK4GF517061	2016-07-30	JS1804023843	P00001917	NO9	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK9GF550377	2016-11-14	JS1804024156	P00001917	NO9	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK2GF552746	2016-11-14	JS1804024434	P00001917	NO9	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK5GF550361	2016-11-14	JS1804026318	P00001917	NO9	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK4GF573596	2016-12-28	JS1804027395	P00001917	NO9	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK9GF514091	2016-07-19	JS1804030343	P00001917	NO9	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK5GH584513	2017-01-22	JS1804031193	P00001917	NO9	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK7GF533058	2016-09-25	JS1804031346	P00001917	NO9	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK1GF534819	2016-09-30	JS1804032453	P00001917	NO9	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK0GF574096	2016-12-30	JS1804036959	P00001917	NO9	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK5GF557231	2016-11-25	JS1804039834	P00001917	NO9	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK9GF524068	2016-08-30	JS1804039852	P00001917	NO9	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK4GF559312	2016-11-29	JS1804040723	P00001917	NO9	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK9GF550895	2016-11-13	JS1804043619	P00001917	NO9	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK4GF521501	2016-08-12	JS1712032862	P00001917	NO9	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201805	北京工厂	5MT 尊	LNBSCUAK19GF515049	2016-07-22	JS1803013722	P00001983	NO9	乘客座椅工艺合作	742.28
201805	北京工厂	5MT 尊	LNBSCUAK2GH578706	2017-01-09	JS1804000426	P00001983	NO9	乘客座椅工艺合作	24.00
201805	北京工厂	5MT 尊	LNBSCUAK15GF519339	2016-08-06	JS1804004458	P00001983	NO9	乘客座椅工艺合作	742.28
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK8GF509240	2016-06-30	JS1804019125	P00001983	NO9	乘客座椅工艺合作	742.28
201805	北京工厂	5MT 尊	LNBSCUAK10GF514467	2016-07-19	JS1804026724	P00001983	NO9	乘客座椅工艺合作	742.28
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK2GF522601	2016-08-18	JS1804040024	P00001983	NO9	乘客座椅工艺合作	742.28
201805	北京工厂	5MT 精	LNBSCUAK19GH604458	2017-08-17	JS1804003671	P00001984	NO9	乘客座椅工艺合作	742.28
201805	北京工厂	5MT 精	LNBSCUAK13GF532820	2016-09-24	JS1804030988	P00001984	NO9	乘客座椅工艺合作	742.28
201805	北京工厂	精英	LNBSCUAK13GF539363	2016-10-12	JS1804043818	P00001984	NO9	乘客座椅工艺合作	742.28
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK2GF506978	2016-06-19	JS1804021325	P00001986	NO9	乘客座椅工艺合作	1191.22
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK2GF534795	2016-09-29	JS1804037773	P00001986	NO9	乘客座椅工艺合作	1191.22
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK9GF500398	2016-04-26	JS18040338172	P00001986	NO9	乘客座椅工艺合作	1191.22
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK7GF556193	2016-11-26	JS1804042985	P00001986	NO9	乘客座椅工艺合作	1191.22
201805	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK7GF573981	2016-12-29	JS1804026258	P00001986	NO9	乘客座椅工艺合作	1192.81
201806	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK8GF528600	20160913	JS1804017212	P00001917	NO9	驾驶员座椅工艺合作	66151.38
201806	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK2GF500341	20160125	JS1804018441	P00001917	NO9	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK4GF534815	20160930	JS1805010410	P00001917	NO9	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	LNBSCUAK5GF573574	20161228	JS1805013381	P00001947	NO9	驾驶员座椅工艺合作	1292.78

201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAK1GF517065	20160728	JS1805017564	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	5MT 尊	L.NBSQUAK14GF507828	20160622	JS1805021127	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京工厂	5MT 精	L.NBSQUAK17HF601381	20170425	JS1805035574	P00001946	IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAK5GF557276	20161126	JS1805009633	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1268.78
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAK2GF528611	20160913	JS1801026548	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAKXGF550341	20161113	JS1801035551	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAK1GF552737	20161114	JS1804014086	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAK1GF506986	20160616	JS18040142791	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAKXGF534785	20160929	JS18050011750	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAKXIII590906	20170221	JS1805006591	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAK5GF514119	20160719	JS1805008814	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAKXGF574171	20161230	JS1805011012	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAK2HF591421	20170222	JS1805011715	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAK3GF574142	20161230	JS1805014561	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAK5GF550344	20161113	JS1805016084	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAK0GF550896	20161113	JS1805019538	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAKXGF574137	20161230	JS1805023720	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAK6HF584424	20170121	JS1805023556	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAKXGF557242	20161126	JS1805027322	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAK4GF517089	20160728	JS1805027511	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAK5GF500351	20160522	JS1805027742	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAK8GF517127	20160728	JS1805028974	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAK6GF528594	20160913	JS1805031543	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAK9GF550900	20161113	JS18050338057	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1292.78
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAK8GF574170	20161230	JS1803003231	P00001986	IN24	乘客座椅工艺合作	1192.84
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAK9GF5411226	20161016	JS1805004247	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAK5GF557276	20161126	JS1805009633	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1215.22
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAK0GF559324	20161129	JS1805011018	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22
201806	北京工厂	AT 尊	L.NBSQUAKXGF501821	20160520	JS1805023938	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1191.22
201806	北京工厂	AT 家	L.NBSQUAK1GF549028	20161107	JS1805000121	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京工厂	AT 精	L.NBSQUAK2GF523294	20160820	JS1805001321	P00001946	IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京工厂	5MT 尊	L.NBSQUAK8GF529556	20160919	JS1805002468	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京工厂	AT 家	L.NBSQUAK1HF596898	20170304	JS1805003028	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京工厂	5MT 尊	L.NBSQUAK17GF516300	20160727	JS1805003372	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京工厂	AT 家	L.NBSQUAK5GF513875	20160718	JS1805006234	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京工厂	AT 家	L.NBSQUAK1HF596089	20170303	JS1805006887	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	963.06

201806	北京卫	5MT 号	LNBSCLAMH1XII596323	20170303	JS1805011366	P00001944	N09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	AT 蒙	LNBSCLAK4IH595762	20170302	JS1805012206	P00001944	N09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	5MT 精	LNBSCLAMH7GI530326	20160917	JS1805012714	P00001946	N10	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	5MT 号	LNBSCLAMH3GI551688	20161114	JS1805013868	P00001944	N09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	5MT 号	LNBSCLAMH6GI519950	20160814	JS1805016444	P00001944	N09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	AT 蒙	LNBSCLAK9IH614161	20171205	JS1805017642	P00001944	N09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	AT 蒙	LNBSCLAK6IH587193	20170214	JS1805018884	P00001944	N09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	5MT 号	LNBSCLAMH2GI553402	20161118	JS1805020066	P00001944	N09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	5MT 精	LNBSCLAMH5GI570260	20161221	JS1805020085	P00001946	N11	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	5MT 号	LNBSCLAMH2GI508220	20160625	JS1805021494	P00001944	N09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	AT 蒙	LNBSCLAK0GI523147	20160823	JS1805022220	P00001944	N09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	5MT 精	LNBSCLAMH0GI514097	20161023	JS1805024870	P00001946	N10	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	AT 蒙	LNBSCLAK8IH609498	20171114	JS1805025143	P00001944	N09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	5MT 精	LNBSCLAMH8GI513406	20160716	JS1805028627	P00001946	N10	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	5MT 精	LNBSCLAMH8IH601230	20170330	JS1805028639	P00001946	N12	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	5MT 精	LNBSCLAMH0IH602470	20170324	JS1805029798	P00001946	N10	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	AT 蒙	LNBSCLAK0GI509412	20160630	JS1805032056	P00001944	N09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	5MT 精	LNBSCLAMH7GI503790	20160529	JS1805032666	P00001946	N10	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	5MT 号	LNBSCLAMH3GI511711	20160711	JS1805033290	P00001944	N09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	5MT 号	LNBSCLAMH5GI561543	20161204	JS1805034316	P00001944	N09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	AT 蒙	LNBSCLAK4GI543739	20161023	JS1805034361	P00001944	N09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	AT 蒙	LNBSCLAK6GI543435	20161022	JS1805035975	P00001944	N09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	5MT 号	LNBSCLAMH6GI563174	20161206	JS1805035985	P00001944	N09	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201806	北京卫	AT 蒙	LNBSCLAK3GI548947	20161107	JS1804015943	P00001983	N09	乘客座椅工艺合作	712.28
201806	北京卫	5MT 精	LNBSCLAMH1GI504479	20160602	JS1805001237	P00001984	N10	乘客座椅工艺合作	712.28
201806	北京卫	AT 蒙	LNBSCLAK6IH614151	20171204	JS1805001739	P00001983	N09	乘客座椅工艺合作	712.28
201806	北京卫	5MT 号	LNBSCLAMH7GI538216	20161011	JS1805008000	P00001983	N09	乘客座椅工艺合作	712.28
201806	北京卫	5MT 号	LNBSCLAMH7IH606080	20171025	JS1805014014	P00001983	N09	乘客座椅工艺合作	712.28
201806	北京卫	AT 蒙	LNBSCLAK8GI550130	20161113	JS1805019728	P00001983	N09	乘客座椅工艺合作	712.28
201806	北京卫	AT 蒙	LNBSCLAK1GI543648	20161023	JS1805037290	P00001983	N09	乘客座椅工艺合作	712.28
201806	北京卫	5MT 号	LNBSCLAMH6GI562720	20161206	JS180500537331	128422819		后非座椅靠背左总成	557.76
201806	北京卫	5MT 精	LNBSCLAMH6IH589403	20170217	JS1805005454	128422829		后非座椅靠背左总成	491.55
201806	北京卫	AT 蒙	LNBSCLAK6IH624796	20180120	JS1805020856	128422850		后非座椅靠背右总成	335.73
201806	北京卫	AT 蒙	LNBSCLAK7IH577191	20170107	JS1805000705	128422864		升降手柄	29.69
201806	北京卫	5MT 号	LNBSCLAMH3GI551688	20161114	JS1805005590	128422864		升降手柄	21.69
201806	北京卫	AT 蒙	LNBSCLAK7IH625276	20180120	JS1805014148	A00051468		后非座椅靠背铰链总成-中	15.88

201806	北京门	SMT 蒙	L.NBSCLAM8GF5:10392	20160701	JS1805002647	128122658	调角器手柄	41.88
201807	北京门	SMT 蒙	L.NBSCLAM8GF5:51534	20160921	JS1805035568	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201807	北京门	SMT 蒙	L.NBSCLAM8GF5:20839	20160813	JS1806002727	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201807	北京门	SMT 蒙	L.NBSCLAM9GF5:03211	20160528	JS1806004172	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201807	北京门	SMT 蒙	L.NBSCLAM9GF5:91426	20170301	JS1806008173	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201807	北京门	SMT 蒙	L.NBSCLAM9GF5:09919	20160704	JS1806012279	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201807	北京门	SMT 蒙	L.NBSCLAM9GF5:28335	20160912	JS1806013761	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201807	北京门	SMT 蒙	L.NBSCLAM9GF5:04710	20160603	JS1806024813	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201807	北京门	SMT 蒙	L.NBSCLAM9GF5:35467	20160930	JS1806026845	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201807	北京门	SMT 蒙	L.NBSCLAM7GF5:18550	20160804	JS1806030412	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201807	北京门	SMT 蒙	L.NBSCLAM9GF6:12300	20171124	JS1806033989	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201807	北京门	AT 蒙	L.NBSCLAM9GF6:17361	20171215	JS1806000947	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201807	北京门	AT 蒙	L.NBSCLAM9GF5:79542	20170111	JS1806007294	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201807	北京门	AT 蒙	L.NBSCLAM9GF6:00410	20170316	JS1806011895	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201807	北京门	AT 蒙	L.NBSCLAM9GF5:67437	20161214	JS1806013312	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201807	北京门	AT 蒙	L.NBSCLAM5GF5:07168	20160620	JS1806020085	P00001944 IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201807	北京门	T 精英	L.NBSCLAM9GF5:55786	20161123	JS1806030022	P00001946 IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201807	北京门	SMT 精	L.NBSCLAM8GF6:04595	20170819	JS1806012778	P00001946 IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201807	北京门	SMT 精	L.NBSCLAM5GF5:17555	20161102	JS1806019953	P00001946 IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201807	北京门	SMT 精	L.NBSCLAM9GF5:17307	20161101	JS1806021136	P00001946 IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201807	北京门	AT 精	L.NBSCLAM5GF5:82681	20170118	JS1806001541	P00001946 IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201807	北京门	SMT 精	L.NBSCLAM9GF6:01179	20170330	JS1805028375	P00001946 IN12	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201807	北京门	AT 尊	L.NBSCLAM1GF5:33539	20160927	JS1806001323	P00001947 IN09	驾驶员座椅工艺合作	1270.41
201807	北京门	AT 尊	L.NBSCLAM2GF5:83562	20170120	JS1801044007	P00001947 IN09	驾驶员座椅工艺合作	1291.41
201807	北京门	AT 尊	L.NBSCLAM0GF5:33533	20160928	JS1801044320	P00001947 IN09	驾驶员座椅工艺合作	1291.41
201807	北京门	AT 尊	L.NBSCLAM2GF5:75595	20161228	JS1806002783	P00001947 IN09	驾驶员座椅工艺合作	1291.41
201807	北京门	AT 尊	L.NBSCLAM1GF5:12555	20160713	JS1806006425	P00001947 IN09	驾驶员座椅工艺合作	1291.41
201807	北京门	AT 尊	L.NBSCLAM0GF5:91580	20170222	JS1806014967	P00001947 IN09	驾驶员座椅工艺合作	1291.41
201807	北京门	AT 尊	L.NBSCLAM9GF5:83686	20170123	JS1806015177	P00001947 IN09	驾驶员座椅工艺合作	1291.41
201807	北京门	AT 尊	L.NBSCLAM5GF5:17103	20160728	JS1806020660	P00001947 IN09	驾驶员座椅工艺合作	1291.41
201807	北京门	AT 尊	L.NBSCLAM9GF5:28590	20160913	JS1806024022	P00001947 IN09	驾驶员座椅工艺合作	1331.41
201807	北京门	AT 尊	L.NBSCLAM2GF5:21481	20160813	JS1806025228	P00001947 IN09	驾驶员座椅工艺合作	1291.41
201807	北京门	AT 尊	L.NBSCLAM8GF5:74167	20161230	JS1806029521	P00001947 IN09	驾驶员座椅工艺合作	1291.41
201807	北京门	AT 尊	L.NBSCLAM7GF5:21458	20160813	JS1806033792	P00001947 IN09	驾驶员座椅工艺合作	1318.41
201807	北京门	AT 尊	L.NBSCLAM9GF5:28590	20160913	JS1806024022	P00001947 IN09	驾驶员座椅工艺合作	1168.81

201807	北京门	.AT 尊	L.NBSCLAK7GF521458	20160813	JS1806033792	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1168.81
201807	北京门	.AT 尊	L.NBSCLAK1GF533539	20160927	JS1806001323	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1216.81
201807	北京门	.5MT 尊	L.NBSCLAK8GF518901	20160805	JS1806006989	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	714.63
201807	北京门	.5MT 尊	L.NBSCLAK8HGF597986	20170307	JS1806019581	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	714.63
201807	北京门	.5MT 尊	L.NBSCLAK3GF511711	20160711	JS1806023263	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	714.63
201807	北京门	.AT 尊	L.NBSCLAK3GF511030	20161020	JS1806016790	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	711.63
201807	北京门	.AT 尊	L.NBSCLAK3HGF580121	20170112	JS1806029610	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	714.63
201807	北京门	T 精英	L.NBSCLAK1HGF555786	20161123	JS1806030030	P00001981	IN10	乘客座椅工艺合作	714.63
201807	北京门	.AT 精	L.NBSCLAK5HGF582681	20170118	JS1806001549	P00001981	IN10	乘客座椅工艺合作	714.63
201807	北京门	.5MT 精	L.NBSCLAK3HGF602575	20170324	JS18060032161	P00001981	IN12	乘客座椅工艺合作	714.63
201807	北京门	.AT 尊	L.NBSCLAK6GF501878	20160519	JS1806007112	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1192.81
201807	北京门	.AT 尊	L.NBSCLAK8GF502935	20160611	JS1806019339	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1192.81
201807	北京门	.AT 尊	L.NBSCLAK7GF517149	20160728	JS1806022845	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1192.81
									18913.31
201808	北京门	.5MT 尊	L.NBSCLAK1HGF607886	20171106	JS1807030739	128422661		头枕导套(自由端)	7.02
201808	北京门	.5MT 尊	L.NBSCLAK1HGF607886	20171106	JS1807030739	128422661		头枕导套(自由端)	77.91
201808	北京门	.5MT 精	L.NBSCLAK7JF635004	20180429	JS1807034830	128422830		后非座椅靠背总成	7.88
201808	北京门	.5MT 尊	L.NBSCLAK9HGF606534	20171027	JS1805025163	128423300		前非头枕总成	62.21
201808	北京门	.AT 尊	L.NBSCLAK1GF531080	20160920	JS1806020464	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201808	北京门	.AT 尊	L.NBSCLAK8GF546434	20161029	JS1807001351	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201808	北京门	.5MT 尊	L.NBSCLAK13HGF605086	20170913	JS1807003742	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201808	北京门	.AT 尊	L.NBSCLAK8GF549883	20161109	JS1807007608	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201808	北京门	.5MT 尊	L.NBSCLAK3GF512017	20160712	JS1807009131	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201808	北京门	.5MT 尊	L.NBSCLAK5HGF575427	20170104	JS1807010468	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201808	北京门	.AT 尊	L.NBSCLAK8GF521811	20160814	JS1807013253	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201808	北京门	.AT 尊	L.NBSCLAK6GF529180	20160915	JS1807015693	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201808	北京门	.AT 尊	L.NBSCLAK2HGF596859	20170304	JS1807017690	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201808	北京门	.AT 尊	L.NBSCLAK7GF519552	20161108	JS1807017740	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201808	北京门	.5MT 尊	L.NBSCLAK3GF522336	20160819	JS1807017830	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201808	北京门	.AT 尊	L.NBSCLAK2GF566310	20161212	JS1807018033	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201808	北京门	.5MT 尊	L.NBSCLAK19GF502317	20160523	JS1807019574	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201808	北京门	.5MT 尊	L.NBSCLAK1HGF537983	20161009	JS1807019936	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201808	北京门	.AT 尊	L.NBSCLAK8GF566067	20161212	JS1807020287	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201808	北京门	.5MT 尊	L.NBSCLAK6GF535310	20160930	JS1807021252	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201808	北京门	.5MT 尊	L.NBSCLAK6GF535271	20160929	JS1807022910	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201808	北京门	.5MT 尊	L.NBSCLAK6GF522925	20160819	JS1807024089	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69

201808	北京TJ	5MT	INBSCU/MI9GF:518378	20160805	JS1807025610	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201808	北京TJ	5MT	INBSCU/MI9MI:585359	20170123	JS1807026764	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201808	北京TJ	AT	INBSCU/AKXGF:511538	20160709	JS1807027949	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201808	北京TJ	AT	INBSCU/AK3GF:566154	20161212	JS1807031796	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201808	北京TJ	5MT	INBSCU/MI9GF:551274	20161113	JS1807033941	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201808	北京TJ	5MT	INBSCU/MI1GF:501002	20160522	JS1807034001	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201808	北京TJ	5MT	INBSCU/MI9GF:512720	20160715	JS1807008411	P00001946	IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201808	北京TJ	5MT	INBSCU/MI6GF:562183	20161205	JS1807029608	P00001946	IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201808	北京TJ	AT	INBSCU/AK1GF:573524	20161229	JS1807018626	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1270.41
201808	北京TJ	AT	INBSCU/AK3GF:500459	20160428	JS1807027468	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1270.41
201808	北京TJ	AT	INBSCU/AKXGF:557192	20161125	JS1807014896	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1294.41
201808	北京TJ	AT	INBSCU/AK2GF:534800	20160930	JS1807018673	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1294.41
201808	北京TJ	AT	INBSCU/AK1GF:550258	20161114	JS1807025143	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1294.41
201808	北京TJ	AT	INBSCU/AK2GF:521383	20160812	JS1807032937	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1318.41
201808	北京TJ	AT	INBSCU/AK2GF:521383	20160812	JS1807032937	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1168.81
201808	北京TJ	AT	INBSCU/AK1GF:573524	20161229	JS1807018626	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1216.81
201808	北京TJ	AT	INBSCU/AK3GF:500459	20160428	JS1807027468	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1216.81
201808	北京TJ	AT	INBSCU/AK3GF:545661	20161029	JS1806032524	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	744.63
201808	北京TJ	5MT	INBSCU/MI9GF:502317	20160523	JS1807034181	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	744.63
201808	北京TJ	5MT	INBSCU/MI2GF:539306	20161012	JS1807007152	P00001984	IN12	乘客座椅工艺合作	56
201809	北京TJ	AT	INBSCU/AK2GF:521481	20160813	JS1807010529	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1294.41
201809	北京TJ	AT	INBSCU/AK2GF:528611	20160913	JS1807015931	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1192.81
201809	北京TJ	5MT	INBSCU/MI5GF:550204	20161111	JS1807033966	P00001946	IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201809	北京TJ	AT	INBSCU/AK1GF:534822	20160930	JS1808000827	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1294.41
201809	北京TJ	5MT	INBSCU/MI9GF:501135	20160522	JS1808003183	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	744.63
201809	北京TJ	5MT	INBSCU/MI1GF:525798	20160906	JS1808005401	P00001944	IN24	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201809	北京TJ	AT	INBSCU/AK6GF:550384	20161114	JS1808005514	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1294.41
201809	北京TJ	AT	INBSCU/AK4MI:598419	20170307	JS1808005526	128422658		调角器手树	17.88
201809	北京TJ	5MT	INBSCU/MI7JF:635262	20180505	JS1808010218	128423300		前排头枕总成	62.21
201809	北京TJ	AT	INBSCU/AK1JF:636063	20180507	JS1808010232	128423300		前排头枕总成	62.21
201809	北京TJ	5MT	INBSCU/MI9GF:503211	20160528	JS1808011328	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	744.63
201809	北京TJ	5MT	INBSCU/MI7GF:537339	20161007	JS1808011863	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201809	北京TJ	5MT	INBSCU/MI3IIIF:617884	20171218	JS1808012521	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201809	北京TJ	AT	INBSCU/AK3GF:558040	20161128	JS1808012891	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1294.41
201809	北京TJ	5MT	INBSCU/MI8GF:517121	20161101	JS1808013853	P00001984	IN10	乘客座椅工艺合作	744.63

201809	北京 DJ	AT 蒙	1.NBSCLAK4GF511261	20160708	JS1808013929	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	744.63
201809	北京 DJ	AT 尊	1.NBSCLAK2GF557204	20161125	JS1808014176	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1294.41
201809	北京 DJ	5MT 蒙	1.NBSCLAI6III615076	20171206	JS1808014788	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201809	北京 DJ	AT 蒙	1.NBSCLAKXIII600270	20170315	JS1808016464	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201809	北京 DJ	AT 蒙	1.NBSCLAK8GF544151	20161023	JS1808016649	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	744.63
201809	北京 DJ	AT 尊	1.NBSCLAK8GF573536	20161228	JS1808016856	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1294.41
201809	北京 DJ	5MT 精	1.NBSCLAI4GF5339677	20161013	JS1808017761	P00001946	IN10	驾驶员座椅工艺合作	963.06
201809	北京 DJ	AT 尊	1.NBSCLAK1GF521486	20160813	JS1808018037	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1294.41
201809	北京 DJ	AT 尊	1.NBSCLAK9GF500479	20160428	JS1808020687	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1294.41
201809	北京 DJ	5MT 号	1.NBSCLAIH5GF5336643	20161006	JS1808022187	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201809	北京 DJ	AT 蒙	1.NBSCLAK2GF558837	20161128	JS1808022585	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201809	北京 DJ	5MT 号	1.NBSCLAI9GF510448	20160705	JS1808024751	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201809	北京 DJ	AT 蒙	1.NBSCLAK5GF523127	20160819	JS1808026024	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201809	北京 DJ	5MT 号	1.NBSCLAIH1GF501002	20160522	JS1808028694	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	744.63
201809	北京 DJ	5MT 号	1.NBSCLAIH3III592047	20170223	JS1808029177	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201809	北京 DJ	AT 尊	1.NBSCLAK5GF5000382	20160426	JS1808029750	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1294.41
201809	北京 DJ	AT 蒙	1.NBSCLAK2III600425	20170316	JS1808029921	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201809	北京 DJ	AT 尊	1.NBSCLAK9GF573433	20161228	JS1808030116	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1294.41
201809	北京 DJ	AT 蒙	1.NBSCLAK0III596858	20170304	JS1808030705	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201809	北京 DJ	5MT 号	1.NBSCLAI4GF5339937	20161014	JS1808031134	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201809	北京 DJ	5MT 号	1.NBSCLAI4GF5339937	20161014	JS1808031138	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	744.63
201809	北京 DJ	AT 尊	1.NBSCLAK9GF573433	20161228	JS1808031908	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1192.81
201809	北京 DJ	5MT 精	1.NBSCLAI6III602098	20170322	JS1808034500	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201809	北京 DJ	5MT 号	1.NBSCLAI7GF5333985	20160925	JS1808034519	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
201809	北京 DJ	5MT 号	1.NBSCLAIH8GF518248	20160805	JS1808035420	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69
									38042.55
201810	北京 DJ	5MT 精	1.NBSCLAIHIII607726	20171106	JS1809021790	A000051468		后排座椅靠背铰链总成-中	31.88
201810	北京 DJ	5MT 精	1.NBSCLAI9III600099	20170315	JS1809024735	128422664		升降手柄	37.69
201810	北京 DJ	AT 蒙	1.NBSCLAK5III620300	20171227	JS1808011472	128422819		后排座椅靠背左总成	343.73
201810	北京 DJ	AT 蒙	1.NBSCLAK7GF541970	20161021	JS1809007556	128422850		后排座椅靠背右总成	335.73
201810	北京 DJ	AT 蒙	1.NBSCLAK5III619924	20171226	JS18090026873	128422851		后排座椅坐垫总成	439.63
201810	北京 DJ	AT 蒙	1.NBSCLAK5III620300	20171227	JS1808011472	128422819		后排座椅靠背左总成	581.7
201810	北京 DJ	5MT 精	1.NBSCLAI8GF545675	20161030	JS1809001070	P00001984	IN10	乘客座椅工艺合作	744.63
201810	北京 DJ	AT 蒙	1.NBSCLAK8GF555151	20161122	JS1809003558	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	744.63
201810	北京 DJ	5MT 号	1.NBSCLAI5GF506610	20160616	JS1809025422	P00001983	IN09	乘客座椅工艺合作	744.63
201810	北京 DJ	5MT 号	1.NBSCLAI5GF542295	20161018	JS1809000185	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	964.69

201810	北京ET	5MT	L.NBSCLAM12HF:598678	20170308	JS1809001307	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201810	北京ET	5MT	L.NBSCLAM15GF:538665	20161006	JS1809004035	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201810	北京ET	5MT	L.NBSCLAM12HF:609159	20171111	JS1809005002	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201810	北京ET	5MT	L.NBSCLAM18GF:533414	20160926	JS1809006684	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201810	北京ET	5MT	L.NBSCLAM15GF:528476	20160915	JS1809012263	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201810	北京ET	5MT	L.NBSCLAM18HF:595526	20170302	JS1809016117	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201810	北京ET	5MT	L.NBSCLAM15HF:579350	20170111	JS1809018296	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201810	北京ET	5MT	L.NBSCLAM17HF:598255	20170307	JS1809023793	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201810	北京ET	5MT	L.NBSCLAM18HF:603091	20170328	JS1809025526	P00001946	IN12	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201810	北京ET	AT	L.NBSCLAK2GF:500176	20160522	JS1809016386	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1168.84
201810	北京ET	AT	L.NBSCLAK5HF:584513	20170122	JS1809005203	P00001986	IN09	乘客座椅工艺合作	1192.84
201810	北京ET	AT	L.NBSCLAK4GF:558032	20161126	JS1809001818	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1291.41
201810	北京ET	AT	L.NBSCLAK0HF:590817	20170221	JS1809003305	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1291.41
201810	北京ET	AT	L.NBSCLAK3GF:533008	20160926	JS1809009290	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1291.41
201810	北京ET	AT	L.NBSCLAK9GF:573464	20161228	JS1809014019	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1291.41
201810	北京ET	AT	L.NBSCLAK2GF:500176	20160522	JS1809016386	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1318.41
201810	北京ET	AT	L.NBSCLAK3GF:534823	20160929	JS1809024391	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1291.41
201810	北京ET	AT	L.NBSCLAK0GF:511258	20161016	JS1809025528	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1291.41
201810	北京ET	AT	L.NBSCLAKXGF:528534	20160913	JS1809025853	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1291.41
201810	北京ET	AT	L.NBSCLAK3GF:559317	20161129	JS1809026933	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1291.41
201810	北京ET	AT	L.NBSCLAK6GF:573471	20161228	JS1809026935	P00001947	IN09	驾驶员座椅工艺合作	1291.41
									28980.93
201811	北京ET	5MT	L.NBSCLAM4HF:597015	20170304	JS1810005022	128122661		升降手柄	37.69
201811	北京ET	AT	L.NBSCLAK2HF:597686	20170306	JS1810015050	128122661		升降手柄	29.69
201811	北京ET	5MT	L.NBSCLAM2GF:535756	20161003	JS1810017822	128122661		升降手柄	29.69
201811	北京ET	5MT	L.NBSCLAM11HF:595464	20170302	JS1810014059	128122667		副驾调角器手柄	17.88
201811	北京ET	5MT	L.NBSCLAM6GF:505126	20160606	JS1810018871	128122850		后排座椅靠背右总成	335.73
201811	北京ET	5MT	L.NBSCLAM1GF:533867	20160925	JS1810027692	128122850		后排座椅靠背右总成	335.73
201811	北京ET	5MT	L.NBSCLAMXJF:624188	20180116	JS1810003333	128123300		前排头枕总成	70.21
201811	北京ET	5MT	L.NBSCLAM8JF:624156	20180116	JS1810012619	128123300		前排头枕总成	70.21
201811	北京ET	5MT	L.NBSCLAM6GF:505126	20160606	JS1810018869	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	910.69
201811	北京ET	AT	L.NBSCLAK4JF:626093	20180123	JS1810028338	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	910.69
201811	北京ET	5MT	L.NBSCLAM6HF:595346	20170302	JS1809019974	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201811	北京ET	5MT	L.NBSCLAM11HF:593939	20170227	JS1810002386	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201811	北京ET	5MT	L.NBSCLAM8HF:597986	20170307	JS1810004274	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	961.69
201811	北京ET	AT	L.NBSCLAK5JF:63156	20180110	JS1810005724	P00001944	IN09	驾驶员座椅工艺合作	988.69

201811	北京 IT	5MT 蒙	LNBSQUAH3GF556185	20161124	JS1810007733	P00001944_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	961.69
201811	北京 IT	AT 蒙	LNBSQUAK4GF543739	20161023	JS1810007755	P00001944_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	961.69
201811	北京 IT	AT 蒙	LNBSQUAK3GF558149	20161127	JS1810007813	P00001944_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	961.69
201811	北京 IT	5MT 蒙	LNBSQUAH5GF510432	20160704	JS1810008612	P00001944_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	961.69
201811	北京 IT	5MT 蒙	LNBSQUAH6GF537400	20161007	JS1810008903	P00001944_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	961.69
201811	北京 IT	5MT 蒙	LNBSQUAH1GF5333963	20160925	JS1810008938	P00001944_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	961.69
201811	北京 IT	AT 蒙	LNBSQUAK5J1624935	20180124	JS1810014421	P00001944_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	988.69
201811	北京 IT	5MT 蒙	LNBSQUAH0GF527008	20160908	JS1810014173	P00001944_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	961.69
201811	北京 IT	AT 蒙	LNBSQUAK0GF568192	20161216	JS1810014721	P00001944_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	961.69
201811	北京 IT	5MT 蒙	LNBSQUAH2GF522134	20160816	JS1810019278	P00001944_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	961.69
201811	北京 IT	5MT 蒙	LNBSQUAH2HF582335	20170117	JS1810020579	P00001944_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	961.69
201811	北京 IT	5MT 蒙	LNBSQUAH2HF578771	20170110	JS1810021885	P00001944_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	961.69
201811	北京 IT	5MT 蒙	LNBSQUAH1GF526448	20160906	JS1810024055	P00001944_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	961.69
201811	北京 IT	5MT 蒙	LNBSQUAH4GF562330	20161205	JS1810024199	P00001944_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	961.69
201811	北京 IT	5MT 蒙	LNBSQUAH2HF606066	20171025	JS1810026136	P00001944_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	961.69
201811	北京 IT	5MT 蒙	LNBSQUAH8HF580797	20170113	JS1810026440	P00001944_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	961.69
201811	北京 IT	5MT 精	LNBSQUAH2GF512137	20160713	JS1810009645	P00001946_IN10	驾驶员座椅 工艺合作	963.06
201811	北京 IT	AT 精	LNBSQUAK6HF582656	20170120	JS1810014245	P00001946_IN10	驾驶员座椅 工艺合作	963.06
201811	北京 IT	5MT 精	LNBSQUAH7GF545131	20161026	JS1810022577	P00001946_IN10	驾驶员座椅 工艺合作	963.06
201811	北京 IT	AT 尊	LNBSQUAK5GF500270	20160522	JS1810023766	P00001947_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	1270.41
201811	北京 IT	AT 尊	LNBSQUAK9GF574445	20161230	JS1810007455	P00001947_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	1294.41
201811	北京 IT	AT 尊	LNBSQUAK9GF514107	20160719	JS1810007998	P00001947_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	1294.41
201811	北京 IT	AT 尊	LNBSQUAK6GF513982	20160719	JS1810008069	P00001947_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	1294.41
201811	北京 IT	AT 尊	LNBSQUAK4GF573467	20161228	JS1810008983	P00001947_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	1294.41
201811	北京 IT	AT 尊	LNBSQUAK7HF584446	20170121	JS1810013599	P00001947_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	1294.41
201811	北京 IT	AT 尊	LNBSQUAK0HF584449	20170121	JS1810013789	P00001947_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	1294.41
201811	北京 IT	AT 尊	LNBSQUAK2GF532982	20160926	JS1810015199	P00001947_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	1294.41
201811	北京 IT	AT 尊	LNBSQUAK5GF500480	20160428	JS1810016318	P00001947_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	1294.41
201811	北京 IT	AT 尊	LNBSQUAK2GF550382	20161113	JS1810019239	P00001947_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	1294.41
201811	北京 IT	AT 尊	LNBSQUAK7GF511225	20161016	JS1810020020	P00001947_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	1294.41
201811	北京 IT	AT 尊	LNBSQUAK0HF590901	20170221	JS1810020437	P00001947_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	1294.41
201811	北京 IT	AT 尊	LNBSQUAK0HF591465	20170223	JS1810021041	P00001947_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	1294.41
201811	北京 IT	AT 尊	LNBSQUAK2GF522792	20160830	JS1810021871	P00001947_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	1294.41
201811	北京 IT	AT 尊	LNBSQUAK9GF573609	20161228	JS1810022898	P00001947_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	1294.41
201811	北京 IT	AT 尊	LNBSQUAK1GF500363	20160522	JS1810023447	P00001947_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	1294.41
201811	北京 IT	AT 尊	LNBSQUAK5GF534810	20160930	JS1810021261	P00001947_IN09	驾驶员座椅 工艺合作	1318.41

201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAKXGF5:11235	20161016	JS1810025398	P00001947 IN09	驾驶员座椅 1.艺合作	1294.41
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK3GF5:11333	20160708	JS1810027168	P00001947 IN09	驾驶员座椅 1.艺合作	1294.41
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK2GF5:11245	20161016	JS1810028335	P00001947 IN09	驾驶员座椅 1.艺合作	1294.41
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK0IH5:83639	20170120	JS1810028362	P00001917 IN09	驾驶员座椅 1.艺合作	1294.41
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK3IH5:90861	20170221	JS1810029956	P00001917 IN09	驾驶员座椅 1.艺合作	1294.41
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK9IH5:83719	20170122	JS1810030857	P00001917 IN09	驾驶员座椅 1.艺合作	1294.41
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK7GF5:31808	20161016	JS1810031605	P00001917 IN09	驾驶员座椅 1.艺合作	1294.41
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK8IH6:19058	20171221	JS1810015231	P00001947 IN21	驾驶员座椅 1.艺合作	1294.41
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK5JF63:1156	20180410	JS1810005724	P00001944 IN09	驾驶员座椅 1.艺合作	720.63
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK5JF62:1935	20180121	JS1810011421	P00001944 IN09	驾驶员座椅 1.艺合作	720.63
201811	北京工厂	5MT 尊	LNBSCTIAH6GF5:03957	20160601	JS1810000665	P00001983 IN09	乘客座椅 1.艺合作	744.63
201811	北京工厂	5MT 尊	LNBSCTIAH5IH6:1124	20171124	JS1810002705	P00001983 IN09	乘客座椅 1.艺合作	744.63
201811	北京工厂	5MT 尊	LNBSCTIAH2GF5:50953	20161111	JS1810005986	P00001983 IN09	乘客座椅 1.艺合作	744.63
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK1GF5:13341	20160716	JS1810007297	P00001983 IN09	乘客座椅 1.艺合作	744.63
201811	北京工厂	5MT 尊	LNBSCTIAH9GF5:19151	20160806	JS1810011737	P00001983 IN09	乘客座椅 1.艺合作	744.63
201811	北京工厂	5MT 尊	LNBSCTIAH6GF5:05126	20160606	JS1810018869	P00001944 IN09	驾驶员座椅 1.艺合作	768.63
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAKXIH6:17361	20171215	JS1810020577	P00001983 IN09	乘客座椅 1.艺合作	744.63
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK7GF5:66628	20161213	JS1810021174	P00001983 IN09	乘客座椅 1.艺合作	744.63
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK1JF62:6093	20180123	JS1810028338	P00001944 IN09	驾驶员座椅 1.艺合作	768.63
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK5GF5:31810	20160930	JS1810024261	P00001947 IN09	驾驶员座椅 1.艺合作	1168.81
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK0IH5:8449	20170121	JS1810013790	P00001986 IN09	乘客座椅 1.艺合作	1192.81
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK3GF5:59317	20161129	JS1810017959	P00001986 IN09	乘客座椅 1.艺合作	1192.81
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK0GF5:15259	20161027	JS1810022788	P00001986 IN09	乘客座椅 1.艺合作	1192.81
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK0GF5:74194	20161230	JS1810023280	P00001986 IN09	乘客座椅 1.艺合作	1192.81
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK5GF5:00270	20160522	JS1810023766	P00001947 IN09	驾驶员座椅 1.艺合作	1216.81
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK1GF5:21469	20160813	JS1810023818	P00001986 IN09	乘客座椅 1.艺合作	1192.81
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK2GF5:11245	20161016	JS1810028369	P00001986 IN09	乘客座椅 1.艺合作	1192.81
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK4GF5:12126	20160714	JS1810028800	P00001986 IN09	乘客座椅 1.艺合作	1192.81
201811	北京工厂	AT 尊	LNBSCTIAK5GF5:57231	20161125	JS1810031533	P00001986 IN09	乘客座椅 1.艺合作	1192.81