





	设备/工装委外维修申请单		生效日期:2020.4.10
			编号:
申请部门	安技部	申请日期	2020年4月10日
设备名称	双针机	设备编号	HBGH-CZFR-JQ-172—174
规格型号	ZJ6606-02	维修数量	3台
【损坏现象及故障原因】			
沧州缝纫3台智杰厚料双针机故障，出现控制器面板操控失灵，针梭不同步，大小压脚不同步的故障。现场维修不能解决。 申请委外由供应商沧州远东缝纫机有限公司（智杰销售代理）维修。			
设备科负责人:  使用部门负责人: 			
【部门审核意见】			
部门主管: 			
维修单位	预计维修费用	备注	
沧州远东缝纫机有限公司	1767元	含专票13%	
预计维修完成时间	经办人		
主管副总审核	 签字:  年4月15日		
总经理审批	 签字: 年 月 日		