



	设备/工装委外维修验收单		生效日期:2020.4.17
			编号:RC-YS-20200417-01
设备/工装名称	双针机	设备/工装型号	ZJ6606-02
固定资产编号	HBGH-CZFR-JQ-172-174	预计使用年限(月)	
数量	3台	使用部门	沧州缝纫
生产厂家	智杰		
委外维修厂家地址	沧州市远东缝纫机有限公司		
委外维修人/电话	沧州市远东(智杰经销售后服务商)/0317-3019936		
损坏现象及故障原因: 双针机面板操控失灵,针梭不同步,大小压脚不同步,需要由维修单位安排人员到厂进行组件更换和调整。			
更换附件(包括文件资料):			
验收评价	外观	正常	
	性能	良好	
	试用结论	使用正常	
	其他	无	
采购员签字		维修厂家签字	
使用部门签字			
验收人员	  		年 月 日