

款申请单



付款方式
 支票
 现金
 电汇

承兑汇票
 其它

付款单位
 天津事业部
 集团公司

预算编码
 TJJL2020051201

付款类型
 押金
 预付款
 发票到付
 预支现金
 费用报销单
 其它

出纳填写
 付款
 转帐
 文号
 支票号
 付款日

收款方	盘锦圣翔汽车销售服务有限公司
地址	盘锦市盘山县经济技术开发区金越路1号
银行帐号	21001730708052501833
银行名称	中国建设银行盘锦分行双台子支行
备注	

科目代码 / 内容 / 资本性资产编号	金额
技术质量部-小循环三包维修费	¥3,600.00
总金额	¥3,600.00

大写金额: 叁仟陆佰圆整

经办人: 郑金玉

部门批准人:

财务审核	财务主管/部长	财务总监
厂长批准	总经理批准	收款人

预算说明
 预算内 预算外 预算员

附件
 发票1份
 缴款通知__份
 合同__份
 采购申请__份
 收货单__份
 采购订单__份

备注
 鉴定单

辽宁增值税专用发票



2100192130

机器编号: 929902858201



No 09193169

开票日期: 2020年04月23日
2100192130
09193169

购买方
 名称: 天津光华智能汽车科技有限公司
 纳税人识别号: 91120222MA06FR3X7Q
 地址、电话: 天津市武清开发区福源道75号第4号厂房西侧 022-22145565
 开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司天津通仙园支行 03020807059300047106

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*劳务*维修费			1	3185.84070796	3185.84	13%	414.16
合计					¥ 3185.84		¥ 414.16
价税合计(大写)					叁仟陆佰圆整		
价税合计(小写)					¥ 3600.00		


销售方
 名称: 盘锦圣翔汽车销售服务有限公司
 纳税人识别号: 912111226737756019
 地址、电话: 盘锦市盘山县经济技术开发区金越路1号0427-3786878
 开户行及账号: 中国建设银行盘锦分行双台子支行21001730708052501833

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

收款人: 李悦

复核: 李雪

开票人: 金鑫



发票专用章方: (章)

热诚服务 [2018] 670 号北京印钞有限公司

北京光华荣昌汽车零部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 盘锦圣翔汽车销售服务有限公司

站号: FT006890

2020年4月



产品维修日期	维修产品名称	规格型号	购车日期	行驶里程 (KM)	故障原因	用户姓名及电话	工时费	合计	备注
2019/9/20	气悬浮总成	H5-6801120	2019/5/29	50214	座椅升降失效		200	200	
2019/9/22	气悬浮总成	H5-6801120	2019/5/29	33554	座椅升降失效		200	200	
2019/10/25	气悬浮总成	H5-6801120	2019/8/3	20364	座椅升降失效		200	200	
2019/10/28	气悬浮总成	H5-6801120	2019/5/29	24510	座椅升降失效		200	200	
2019/10/28	气悬浮总成	H5-6801120	2019/5/29	23000	座椅升降失效		200	200	
2019/12/2	气悬浮总成	H5-6801120	2019/5/29	24510	座椅升降失效		200	200	
2019/12/5	气悬浮总成	H5-6801120	2019/7/1	10236	座椅升降失效		200	200	
2019/12/8	气悬浮总成	H5-6801120	2019/8/20	45874	座椅升降失效		200	200	
2019/12/11	气悬浮总成	H5-6801120	2019/5/29	69854	座椅升降失效		200	200	
2019/12/15	气悬浮总成	H5-6801120	2019/6/29	29874	座椅升降失效		200	200	
2019/12/17	气悬浮总成	H5-6801120	2019/9/8	39548	座椅升降失效		200	200	
2019/12/8	气悬浮总成	H5-6801120	2019/9/8	40214	座椅升降失效		200	200	

2020/1/2	气悬浮总成	H5-6801120	2019/8/6	30021	座椅升降失效				200	200		
2020/1/3	气悬浮总成	H5-6801120	2019/5/29	60125	座椅升降失效				200	200		
2020/1/3	气悬浮总成	H5-6801120	2019/5/29	75841	座椅升降失效				200	200		
2020/3/15	气悬浮总成	H5-6801120	2020/1/2	39685	座椅升降失效				200	200		
2020/3/16	气悬浮总成	H5-6801120	2020/1/18	21985	座椅升降失效				200	200		
2020/3/19	气悬浮总成	H5-6801120	2019/12/8	32000	座椅升降失效				200	200		
合计:											3600	元

维修人员: 李春雨

服务站长: 付亮



 GOLDRARE	<h2 style="margin: 0;">旧件责任鉴定单</h2>	裁	编制	审核	批准
		决	郑金玉	/	
<input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知		意			
制作日期	2020.5.5	见			
实行日期					

公司领导：

针对盘锦圣翔公司退回的旧件鉴定结果如下：

产品名称	数量	故障原因	责任单位
气悬浮	18	调节失效	安路普

※因我公司与该服务站存在长期合作关系，且不用做三方询价，特此声明。