

付款申请单

付款方式

- 支票
- 现金
- 电汇
- 承兑汇票
- 其它

付款单位

- 天津事业部
- 集团公司

预算编码

TJL2020051201

付款类型

- 押金
- 预付款
- 发票到付
- 预支现金
- 费用报销单
- 其它

出纳填写

- 付款
- 转帐
- 文号
- 支票号
- 付款日

收款方	山西汇瑞达汽车销售服务有限公司
地址	临汾市尧都区西北环南庄村村口南200米路西
银行帐号	601151010300000030525
银行名称	山西尧都农村商业银行股份有限公司尧庙支行
备注	

摘要	科目代码 / 内容 / 资本性资产编号	金额
技术质量部-小循环三包维修费		¥4,800.00
总金额		¥4,800.00

大写金额：肆仟捌佰圆整

部门经办人：郑金玉

部门批准人：[Signature]

财务审核	财务主管/部长	财务总监
厂长批准	总经理批准	收款人

预算说明	预算内 <input checked="" type="checkbox"/>	预算外 <input type="checkbox"/>	预算员 [Signature]
------	---	------------------------------	-----------------


附件	备注
<input checked="" type="checkbox"/> 发票1份 <input type="checkbox"/> 缴款通知__份 <input type="checkbox"/> 合同__份 <input type="checkbox"/> 采购申请__份 <input type="checkbox"/> 收货单__份 <input type="checkbox"/> 采购订单__份	鉴定单

1400192160

山西增值税专用发票

No 00503091 1400192160 00603091

开票日期: 2020年05月06日



机器编号: 499932009609

购买方: 天津光华智能汽车科技有限公司
 名称: 天津光华智能汽车科技有限公司
 纳税人识别号: 91120222MA06FR3X7Q
 地址、电话: 天津市武清开发区福源道75号第4号厂房西侧022-22145565
 开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司天津富源广场支行0302080709300047106

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*劳务*维修费					4247.79	13%	552.21	
合计					¥4247.79		¥552.21	
价税合计(大写)					肆仟捌佰圆整			
价税合计(小写)					¥4800.00			


销售方: 山西汇瑞达汽车销售服务有限公司
 名称: 山西汇瑞达汽车销售服务有限公司
 纳税人识别号: 91141000087062625K
 地址、电话: 临汾市尧都区西北环南庄村村口南200米路西0357-3032231
 开户行及账号: 山西尧都农村商业银行股份有限公司尧庙支行601151010300000030525

收款人: 焦晓蕾

复核: 许力庭

开票人: 张洪琴

销售方: (章) 发票专用章



增值税 [2018] 670号西安印钞有限公司

部门经办人 大写金

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

(0105)

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单


2019年11月10日

服务站名称: 山西汇瑞达汽车销售服务有限公司


站号 FT010868

产品维修日期	维修产品名称	规格型号	购车日期	行车里程	故障原因	用户姓名及电话	工时费	合计	备注
2019.11.12	更换座椅调节阀	H4618000008A1093	19.6.25	24879	座椅无法升降	张星浩 18235733237	220	220	晋 LL19189
2019.11.17	更换座椅框架	H468100000015A1093	19.1.9	36871	框架异响严重	段宁华 18635768319	220	220	晋 LA4576
2019.11.26	更换座椅框架	H0681010100A0A1093	19.1.7	36481	框架异响严重	任百俊 13353474477	220	220	晋 L63973
2019.12.8	更换座椅框架	H0681010100A0A1093	18.6.27	98751	框架松动, 减震漏油	张潮 150357991712	220	220	晋 L30666
2019.12.8	更换坐垫	H4618000008A1093	18.10.7	168951	坐垫塌陷	申伟伟 13100071992	60	60	晋 L55599
2019.12.11	更换座椅调节阀	H46810000008A1093	19.6.19	48766	座椅无法升降	芦元娃 18234723454	220	220	晋 LR9918
2019.12.13	更换坐垫	H46810000008A01093	19.11.21	8754	坐垫塌陷	崔戊 18335725558	60	60	晋 L23135
2019.12.21	更换座椅调节阀	H46810000008A01093	19.4.28	65481	座椅无法升降	李杰 18434077408	220	220	晋 LB9952
2019.12.20	更换座椅框架	H0681010100A1093	19.3.1	34874	框架螺丝松动	陈红平 13994037130	220	220	晋 L30797
2019.12.23	更换坐垫	H0681010100A0A1093	19.6.28	69841	框架减震漏油	张学军 18835731393	60	60	晋 LV3700
2019.12.29	更换座椅升降阀	H46810000008A1093	19.4.19	79546	座椅无法升降	李先生 13935791012	220	220	晋 L53455
2020.1.1	更换座椅升降阀	H46810000008A1093	18.11.23	165741	座椅无法升降	柴邵辉 15034319568	220	220	晋 L55913
2020.1.21	更换座椅升降阀	H46810000008A1093	19.4.10	14874	座椅无法升降	安英杰 15135308211	220	220	晋 L35250
2020.1.22	更换座椅框架	H068101000A0A1093	18.11.28	168743	之前订货, 未发回导致延迟更换	李安善 18235780939	220	220	晋 L75331
2020.1.20	更换座椅	H46810000008A1093	19.6.27	134874	框架减震漏油	王强 18235731028	220	220	晋 L36554
2020.3.11	更换座椅框架	H46810000008A1093	18.11.23	105846	框架异响	柴邵辉 15034319568	220	220	晋 L55913
2020.3.26	更换座椅框架	H068101000A0A1093	18.9.27	115841	座椅框架异响,	史冻冻 13734086645	220	220	晋 L37995
2020.3.26	更换座椅框架	H46810000008A1093	19.6.27	98741	座椅歪斜	迟新泉 13934675928	220	220	晋 L54856
2020.4.16	更换卡肚	H0681010100A1093	18.10.30	184751	靠背无法调节, 年前订货由于疫情无法发出	张安平 15135373555	220	220	晋 LA7706
2020.4.17	更换座椅框架	H0681010100A1093	19.4.22	98574	车辆座椅异响, 经检查框架松动	董太顺 15035734555	220	220	晋 LE8836
2020.4.17	更换座椅框架	H0681010100A1093	18.11.20	254742	车辆座椅异响	李建 15638833671	220	220	晋 J09025
2020.4.23	更换座椅框架	H0681010100A1093	18.11.20	254742	车辆座椅异响	李建 15535833671	220	220	晋 LH5399
2020.4.27	更换座椅框架	H46810000008A1093	19.3.20	114588	驾驶室座椅倾斜	郭小军 18435725579	220	220	晋 LB5573
2020.4.27	更换座椅框架	H46810000008A1093			座椅框架异响, 倾斜	石楼 13753819057	220	220	晋 JC9328

合计: 4800



服务站长:

 GOLDRARE	<h2 style="margin: 0;">旧件责任鉴定单</h2>			裁	编制	审核	批准
				决	郑金玉	—	孙刚
<input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知				意见			
制作日期	2020.5.12						
实行日期							
				见			

公司领导：

针对山西汇瑞达公司退回的旧件鉴定结果如下：

产品名称	数量	故障原因	责任单位
气悬浮	6	调节失效	安路普
底座	14	松旷偏斜异响	河北荣昌
坐垫	3	开线塌陷	河北荣昌
腰托	1	失效	汇铭

※因我公司与该服务站存在长期合作关系，且不用做三方询价，特此声明。