

阿特拉斯·科普柯 螺杆空压机电机及机头大修合约

甲方: 河北光华荣昌汽车部件有限公司	乙方: 北京志同信达科技发展有限公司
联系人: 董厂长 刘经理	联系人: 芦立峰
地址: 河北沧州市黄骅经济开发区	地址: 北京市大兴区采育镇采伟路6号
邮箱:	邮箱: Superstar_hexing@163.com
手机:	手机: 13810393064
合约编号: ZTXD20200415	日期: 2020年4月14日

一、设备信息

品牌	ATLAS COPCO	机器型号	GA90PA-10	机器序列号	WUX808006
出厂日期	2018.03	电机序列号		机头序列号	
维修项目	空压机GA90更换轴封、轴套及前端轴承				

二、故障检查描述:

空压机润滑油渗漏, 判断是由于机头与电机连接处的轴封和轴套由于磨损严重, 造成润滑油泄露。

三 检修过程:

- 更换前后轴承、更换轴封、轴套及电机检测;
- 维修周期为1天

四 电机+转子机头大修报价 (含增值税):

序号	项目名称	型号	内容	价格
1	轴封轴套	ATLAS COPCO配套	更换轴封/轴套, 前端轴承两个	4500
2	人工费			免费
	价格合计	大写: 人民币肆仟伍佰元整 (¥4, 500.00)		

注: 发票内容为技术服务费, 税率6%

注意事项:

1. 付款方式: 维修安装调试完成后一周内支付100%, 同时乙方向甲方开具增值税专用发票;
2. 轴封轴套更换后的质保期为6个月, 6个月内如出现再次损坏的情况, 乙方负责免费维修;
3. 如果设备使用过程中发现存在隐患, 乙方将即刻以书面形式通知甲方改进建议, 甲方应在得到通知后尽快予以配合解决。
4. 建议尽快更换或改造空压机排风管道, 避免空压机在运行过程中产生的热风排放不畅, 从而造成机器一直在高温下运行, 容易使机器产生故障。



付款信息:

单位名称: 北京志同信达科技发展有限公司

汇款银行: 中国建设银行股份有限公司北京长河湾支行

帐号: 1100 1068 9000 5250 6571


甲方: 河北光华荣昌汽车部件有限公司

地址: 河北省沧州市黄骅经济开发区

开户行:

账号:

委托代理人:



乙方: 北京志同信达科技发展有限公司

地址: 北京市大兴区采育镇采伟路6号

帐号: 1100 1068 9000 5250 6571

开户行: 建行北京长河湾支行

委托代理人:

