




	设备/工装委外维修申请单		生效日期:2020.4.15
			编号:
申请部门	安技部	申请日期	2020年4月15日
设备名称	喷油螺杆式空压机	设备编号	HBGH-FP-JQ-033
规格型号	GA90PA10MK5	维修数量	1台
【损坏现象及故障原因】			
二厂空压站工频机（阿特拉斯空压机）润滑油渗漏。现场排查为机头与电机连接处渗漏。立即与北京志同信达（阿特拉斯售后服务商）联系，判断为机头与电机连接处的轴封轴套磨损导致。 申请委外由北京志同信达（阿特拉斯售后服务商）对空压机进行维修。			
设备科负责人:  使用部门负责人: 			
【部门审核意见】			
部门主管: 			
维修单位	预计维修费用	备注	
北京志同信达科技发展有限公司	4500元	含专票6%	
预计维修完成时间	1天	经办人	
主管副总审核	 签字: _____ 年 月 日		
总经理审批	 签字: _____ 年 月 日		