

# 工作联系函

申请

通知

通报

报告

## 关于铰链扶手涨价的报告

时代事业部领导：

您好！首先感谢您一直以来的支持与帮助！

我司所供贵事业部瑞沃 2400 铰链扶手, ( 图号 : G0531050013A0/14A0 ) 因受环保影响铰链铸钢件资源严重缺乏,后续将无法继续供货 ( 在 2020 年 2 月 27 日提交过报告 )。2019 年全年使用 260 套。如需重新开发资源, 模具费用为 20000 元; 零部件在现有基础上成本每件上浮 18 元左右。

原因如下：

- 1、之前铸钢件工艺为水玻璃, 原材料成本较低不能满足现有的环保法规。
- 2、现有供应商铸钢件工艺为硅溶胶 ( 需重新开发模具 ), 原材料成本高 ( 可以咨询相关技术部门 ), 满足国家相关的环保政策。
- 3、二级供应商铸钢件资源紧张, 所以采购成本较高

我司现有库存 50 套, 如果贵司要求继续供货。请先支付模具费用或者一次性采购 600 套进行模具分摊。请在 5 月 27 日前回复！

请贵司领导给予批示！

河北光华荣昌汽车部件有限公司

2020-5-20