


 GOLDRARE	设备/工装委外维修验收单		生效日期:2020.5.20
			编号:RC-YS-20200520-01
设备/工装名称	冲床	设备/工装型号	JC23-40/JB23-63
固定资产编号	HBGH-QGX-JQ-018 HBGH-QGX-JQ-027	预计使用年限(月)	
数量	2台	使用部门	一厂前工序
生产厂家			
委外维修厂家地址	河北省沧州市东光县南霞口镇小宋村		
委外维修人/电话	东光县金辰机械设备有限公司/03177668056		
损坏现象及故障原因: 40吨机械冲行轮(大齿轮)在使用过程中齿掉落,已不能使用,并对行轮与轴的结合方式进行改造,主动齿轮跳动与行轮(大齿轮)在使用过程中啮合间隙不匀,导致噪声和震动较大,经检查为主轴弯曲所致,需重新加工。 63吨机械冲床,保险块球碗破裂,需要按原球碗、保险块尺寸加工。			
更换附件(包括文件资料): 行轮、主轴、保险块、球碗、行轮轴承改造。			
验收评价	外观	正常	
	性能	良好	
	试用结论	使用正常	
	其他	无	
采购员签字		维修厂家签字	
使用部门签字			
验收人员	 		年 月 日