



### 设备/工装委外维修验收单

生效日期:2020.6.10

编号:RC-YS-20200610-02

设备/工装名称	二厂空压机房风道改造及发泡冷风机安装	设备/工装型号	——
固定资产编号	——	预计使用年限(月)	——
数量	1套/1台	使用部门	二厂发泡车间
生产厂家			
委外维修厂家地址	黄骅市		
委外维修人/电话	辉煌公司/13932757593		
损坏现象及故障原因:二厂空压站夏季运行温度较高,容易造成机组高温停机,影响生产有序进行。长期高温运行易引发机组故障,影响机器使用寿命。需对两台机器风机排风口分别用800*800管道连接至室外,并加排风机排风。由于环保设备改造,需对位置调整后的一台冷风机重新安装管道。			
更换附件(包括文件资料): 无			
验收评价	外观	良好	
	性能	正常	
	试用结论	降温效果明显	
	其他	无	
采购员签字		维修厂家签字	
使用部门签字	王贵宝		
验收人员	王贵宝 孙可欣 薛维新		年6月0日