

河北光华荣昌退货单

日期:								车牌号:
序号	物料代码	物料图号	物料名称	单位	数量	退货地	退货原因	质量处理意见
1	01.01.01.317	LG1611771003/1	济南轻卡补盲镜	件	4	福建海西	孔位偏, 镜片损坏.	
2	01.01.02.056	LG1611771004	内视镜总成	件	1	福建海西	镜片裂.	
3	01.01.01.249	LG1611771011/1	左后视镜总成	件	3	福建海西	脱漆/无孔.	
4	01.01.03.083	LG1614770003/1	左后视镜支架	件	1	福建海西	磨损	
5	01.01.03.088	LG1614770004/1	右后视镜支架	件	1	福建海西	螺栓断裂	
6	01.01.03.076	LG1611770006	左后视镜支架	件	1	福建海西	损坏, 偏紧.	
合计					11			

扫描全能王 创建



退货人: 于磊磊

接收人:

接收日期:

质量部审核:

运营总监批准:

济南重汽轻卡产品, 主机厂在福建海西. 本次退货, 需要客户采购协助退货. 发顺丰快递.

赵伟
2020.6.17