

装

票据粘贴单



贴在斜线右侧

订

线



1400193130

山西增值税专用发票

No 01921287

1400193130

01921287

开票日期: 2020年04月16日



名称: 天津光华智能汽车科技有限公司	纳税人识别号: 91120222MA06FR3X7Q	地址、电话: 天津市武清开发区福源道75号第4号厂房西侧022-22145565	开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司天津董里广场支行 020208070930000471108
名称: 五寨县鸿兴汽贸有限责任公司	纳税人识别号: 911409286723085348	地址、电话: 五寨县三岔镇 4383688	开户行及账号: 山西省五寨县农村信用社联社31010320111106

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*劳务*维修费			1	4601.7699115	4601.77	13%	598.23
合计					¥4601.77		¥598.23
价税合计(大写)					伍仟贰佰圆整		
价税合计(小写)					¥5200.00		

名称: 五寨县鸿兴汽贸有限责任公司	纳税人识别号: 911409286723085348	地址、电话: 五寨县三岔镇 4383688	开户行及账号: 山西省五寨县农村信用社联社31010320111106
-------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

收款人: 高军

复核: 赵利霞

开票人: 王刚

销售方: (盖章)



第三联: 发票联 购买方记账凭证

山西增值税专用发票 [2019] 144号 山西增值税专用发票

经办人: 赵利霞

金额: 5700

单据

1415.93 13% 184.07

14448 18日

# 天津光华智能汽车科技有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称：五寨县鸿兴 站号：FT006799

2019年 8月-12月

产品维修日期	维修产品名称	规格型号	购车日期	行车里程(KM)	故障原因	用户姓名及电话	工时费	合计	备注
2019.8.5	气控阀		2019.6.19	19456	座椅不起	张军平 13994143415	260		
2019.8.18	气控阀		2019.6.21	20123	座椅不起	侯俊峰 18735069209	260		
2019.9.10	气控阀		2019.7.2	22312	座椅不起	崔建旭 17735062177	260		
2019.9.12	气控阀		2019.5.31	40124	座椅不起	张勇 13994178550	260		
2019.9.22	气控阀		2019.2.26	71256	座椅不起	王茂 18803508915	260		
2019.10.1	气控阀		2019.3.1	82451	座椅不起	梁万 15934317569	260		
2019.10.9	气控阀		2019.5.6	49987	座椅不起	柳振明 13663609180	260		
2019.11.1 7	气控阀		2019.6.12	69281	座椅不起	桂艳宏 13643504618	260		
2019.11.2 2	气控阀		2019.7.17	47895	座椅不起	郝文彪 13403503157	260		
2019.11.2 8	气控阀		2019.7.22	64523	座椅不起	薛跃龙 15303504022	260		
2019.11.2 2	气控阀		2019.7.18	54231	座椅不起	刘兴荣 15110518196	260		





2019.11.2 8	气控阀		2019.7.19	44423	座椅不起	李水俊	13935041162	260		
2019.12.4	气控阀		2019.7.2	54689	座椅不起	池换存	13653505691	260		
2019.12.1 0	气控阀		2019.8.1	41231	座椅不起	王小东	18803406702	260		
2019.12.2 2	开关		2019.7.18	55123	座椅不起	张志强	13663602271	260		
2019.10.2 2	开关		2019.7.17	42564	座椅不起	王建军	13994142001	260		
合计: 4160										

维修人员: 尤垒

服务站长:

维修服务中心  
0825MA40CJRQ67

¥1415.93  
 (小写) ¥1600.00  
 ¥184.07

购英方扣税凭证  
 194.07  
 第三联



# 天津光华智能汽车科技有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 五寨县鸿兴



站号: FT006799

2020年 1月-2月

产品维修日期	维修产品名称	规格型号	购车日期	行车里程 (KM)	故障原因	用户姓名及电话		工时费	合计	备注
2020.1.16	气控阀		2019.12.9	7002	座椅不起	殷德慧	18649307700	260		
2020.4.9	气控阀		2019.10.12	41241	座椅不起	刘巨旺	15834044563	260		
2020.1.5	座椅底座		2019.6.18	125464	座椅不起	范伟	13753065542	260		
2020.1.22	座椅底座		2019.2.27	154321	座椅不起	王茂	18803508915	260		
合计:									1040	

维修人员: 尤垒

服务站长:

 GOLDRARE	旧件责任鉴定单		裁	编制	审核	批准
			决	郑金玉	/	
<input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知			意见	2020.7.12		
制作日期	2020.7.11					
实行日期						

公司领导：

针对五寨县鸿兴汽贸有限责任公司退回的旧件鉴定结果如下：

产品名称	故障模式	数量	责任单位
气悬浮	失效	16	安路普
气路总成	手柄调节失效	2	天津
底座 19	松旷	2	河北

※因我公司与该服务站存在长期合作关系，且不用做三方询价，特此声明。

