

装

票据粘贴单



2100192130

辽宁增值税专用发票

No 07471588

开票日期: 2020年05月16日



机器编号: 539903013258



2100192130 07471588

第三联: 发票联 购买方记账凭证

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*交通检测设备*维修服务			1	4778.76	¥ 4778.76	13%	¥ 621.24	
合计					¥ 4778.76		¥ 621.24	
价税合计(大写)					伍仟肆佰圆整			
价税合计(小写)					¥ 5400.00			
名称: 葫芦岛市兴远汽车销售服务有限公司								
纳税人识别号: 91211402587336100P								
地址、电话: 葫芦岛市连山区锦郊街道二台子村29660444								
开户行及账号: 中国农业银行连山支行营业部806-920201040011372								
名称: 葫芦岛市兴远汽车销售服务有限公司								
纳税人识别号: 91211402587336100P								
地址、电话: 葫芦岛市连山区锦郊街道二台子村29660444								
开户行及账号: 中国农业银行连山支行营业部806-920201040011372								



收款人: 才文利

复核: 张文娜

开票人: 王成娟

销售方: (章)

葫芦岛 [2018] 670 号北京印钞有限公司

经办人: 关隆玉

金额: 5400

单据

请使用A4纸横向打印, 可使用二次纸, 此面向上

北京光华荣昌汽车零部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称：葫芦岛兴运

站号 FT006394

2019年12月

产品维修日期	维修产品名称	规格型号	购车日期	行驶里程(KM)	故障原因	用户姓名及电话	工时费	合计	备注
2020/1/13	气悬浮		2019/12/20	26481	功能失效	王大超 18804299466	180	180	辽PA0710
2020/1/18	气悬浮		2019/12/20	24573	功能失效	王大超 18804299466	180	180	辽PA0910
2020/2/28	气悬浮		2019/12/20	34612	功能失效	王大超 18804299466	180	180	辽PA1397
2020/3/6	气悬浮		2019/12/20	35124	功能失效	王大超 18804299466	180	180	辽PA2352
2020/3/10	气悬浮		2019/12/20	36440	功能失效	王大超 18804299466	180	180	辽PA2671
2020/3/15	气悬浮		2019/12/20	37145	功能失效	王大超 18804299466	180	180	辽PA3750
2020/3/15	气悬浮		2019/12/20	35168	功能失效	王大超 18804299466	180	180	辽PA5722
2020/3/15	气悬浮		2019/12/20	36475	功能失效	王大超 18804299466	180	180	辽PA7620
2020/3/20	气悬浮		2019/12/20	38465	功能失效	王大超 18804299466	180	180	辽PA9372
2020/3/20	气悬浮		2019/12/20	39134	功能失效	王大超 18804299466	180	180	辽PA9646
2020/3/20	气悬浮		2019/12/20	37542	功能失效	王大超 18804299466	180	180	辽PA9710

2020/3/27	气悬浮		2019/12/20	41245	功能失效	王大超	18804299466	180	180	辽 PA9980
2020/3/27	气悬浮		2019/12/20	39875	功能失效	王大超	18804299466	180	180	辽 PB0030
2020/4/5	气悬浮		2019/12/20	43142	功能失效	王大超	18804299466	180	180	辽 PB0730
2020/4/5	气悬浮		2019/12/20	41687	功能失效	王大超	18804299466	180	180	辽 PB0973
2020/4/8	气悬浮		2019/12/20	42893	功能失效	王大超	18804299466	180	180	辽 PB0130
2020/4/16	气悬浮		2019/12/20	45754	功能失效	王大超	18804299466	180	180	辽 PB1073
2020/4/21	气悬浮		2019/12/20	46582	功能失效	王大超	18804299466	180	180	辽 PB1126
2020/4/26	气悬浮		2019/12/20	49754	功能失效	王大超	18804299466	180	180	辽 PB1205
2020/5/2	气悬浮		2019/12/20	49214	功能失效	王大超	18804299466	180	180	辽 PB6626
2020/5/8	气悬浮		2019/12/20	50479	功能失效	王大超	18804299466	180	180	辽 PB7130
2020/5/8	气悬浮		2019/12/20	49863	功能失效	王大超	18804299466	180	180	辽 PB9073
2020/2/11	气悬浮		2019/12/17	18401	功能失效	赵大鹏	15042914333	180	180	辽 PB1693
2020/2/29	气悬浮		2019/12/20	21704	功能失效	严林	13190356444	180	180	辽 PA4895
2020/3/1	气悬浮		2019/10/17	72664	功能失效	李玉全	15042910277	180	180	辽 PA8351

2020/3/1	气悬浮		2019/10/18	71789	功能失效	李万鹏	18041984298	180	180	辽 PA3773
2020/3/1	气悬浮		2019/10/18	67538	功能失效	张春阳	13514291757	180	180	辽 PB2923
2020/3/2	气路总成		2019/12/4	35244	损坏	王满昌	13898990833	180	180	辽 PB5393
2020/3/3	气路总成		2019/4/18	61504	损坏	徐纯满	13898299982	180	180	辽 PA8155
2020/3/6	气路总成		2019/3/11	126135	损坏	刑健	13134295105	180	180	辽 PA5776
合计: 5400 元										

维修人员:

服务站长: 李建国



Handwritten notes on the right side of the page, including the number '18' and other illegible characters.



旧件责任鉴定单

■ 报告

申请

通知

制作日期

2020.7.11

实行日期

裁 决

意 见

编 制

郑金玉

审 核

/

批 准

张利

2020.7.12

公司领导：

针对葫芦岛市兴运汽车销售服务有限公司退回的旧件鉴定结果如下：

产品名称	故障模式	数量	责任单位
气路总成	调节失效	3	天津
气悬浮	失效	27	安路普

※因我公司与该服务站存在长期合作关系，且不用做三方询价，特此声明。

44-13#-10

1. 王田林 签字

RARE