

装

票据粘贴单



3502194130

厦门增值税专用发票

No 02745538

3502194130

02746638

机器编号:

499949769971



开票日期: 2020年07月03日



购买方 名称: 天津光华智能汽车科技有限公司  
 纳税人识别号: 91120222MA06FR3X7Q  
 地址、电话: 天津市武清开发区福源道75号第4号厂房西侧 022-22145565  
 开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司天津普里广场支行 0302080709300047106

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*劳务*维修费		次	1	4132.74396283	4132.74	13%	537.26
合计					¥4132.74		¥537.26

价税合计(大写)

肆仟陆佰柒拾圆整

(小写) ¥4670.00

销售方 名称: 厦门市驰宇汽车维修有限公司  
 纳税人识别号: 91350200784199790R  
 地址、电话: 厦门市湖里区殿前街道高第街一工业区2285号左侧A栋厂房第一层0592-26309899  
 开户行及账号: 中国农业银行厦门中学支行40313001040012213

收款人: 吕顺娜

复核: 王丽娟

开票人: 吕顺娜

销售方: (章)



发票联 [2019] 144号中钞华联实业公司

第三联: 发票联 购买方记账凭证

经办人: 郑金平

金额: 4670

单据 1

# 北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 厦门驰

站号: FT1005794

2020年5月

产品维修日期	维修产品名称	规格型号	购车日期	行车里程 (KM)	故障原因	用户姓名及电话	工时费	合计	备注
2020/4/24	更换座椅坐垫		2019/7/16	20987	坐垫底坐破	张子发 18950150573	40	100	闽 DF6939
2020/4/24	更换座椅底座		2019/7/16	22143	底坐升降支架断裂	张子发 18950150573	180	180	闽 DF5803
2020/4/28	维修座椅气路		2019/7/15	24090	高低调整阀失效	张子发 18950150573	100	100	闽 DF7115
2020/4/30	座椅螺丝掉		2019/7/15	25887	座椅螺丝丢失	张子发 18950150573	60	60	闽 DF7115
2020/5/2	更换安全锁扣		2019/7/15	26887	安全带无法扣	张子发 18950150573	30	30	闽 DF7058
2020/5/17	更换座椅底座		2019/7/16	50983	底坐升降支架断裂	张子发 18950150573	260	220	闽 DF3006
2020/5/8	维修座椅靠背		2019/7/15	55644	无法调整	张子发 18950150573	80	100	闽 DF7865
2020/5/20	更换座椅底座		2019/7/15	68009	底坐不平	张子发 18950150573	260	220	闽 DF7115
2020/5/31	更换座椅底座		2019/7/15	67448	底坐升降支架断裂	张子发 18950150573	260	220	闽 DF7625
2020/6/28	更换座椅底座		2019/7/15	60896	底坐升降支架断裂	张子发 18950150573	260	220	闽 DF7923
2020/7/1	更换座椅底座		2019/7/15	40253	底坐升降支架断裂	张子发 18950150573	260	220	闽 DF7800

合计: 1670

服务站长: 王丽娟

维修人员: 曾林森

服务站名称: 北京光华荣昌汽车零部件有限公司产品保修技术鉴定单  
站号: FT005794

2020年5月





产品维修日期	维修产品名称	规格型号	购车日期	行驶里程 (KM)	故障原因	用户姓名及电话	工时费	合计	备注
2019/9/20	气悬浮		2019/7/15	20987	功能失效	张子发 18950150573	200	200	闽DF7087
2019/9/22	气悬浮		2019/7/15	22143	功能失效	张子发 18950150573	200	200	闽DF7952
2019/9/24	气悬浮		2019/7/15	24090	功能失效	张子发 18950150573	200	200	闽DF7608
2019/9/26	气悬浮		2019/7/15	25887	功能失效	张子发 18950150573	200	200	闽DF6866
2019/9/29	气悬浮		2019/7/15	26887	功能失效	张子发 18950150573	200	200	闽DF7865
2019/9/29	气悬浮		2019/7/15	50983	功能失效	张子发 18950150573	200	200	闽DF6212
2019/9/29	气悬浮		2019/7/15	55644	功能失效	张子发 18950150573	200	200	闽DF6939
2019/9/27	气悬浮		2019/7/15	68009	功能失效	张子发 18950150573	200	200	闽DF7887
2019/9/29	气悬浮		2019/7/15	67448	功能失效	张子发 18950150573	200	200	闽DF6336
2019/10/2	气悬浮		2019/7/15	58699	功能失效	张子发 18950150573	200	200	闽DF6733
2019/10/5	气悬浮		2019/7/15	60993	功能失效	张子发 18950150573	200	200	闽DF7057
2019/10/22	气悬浮		2019/7/15	61290	功能失效	张子发 18950150573	200	200	闽DF0917
2019/11/2	气悬浮		2019/7/15	62345	功能失效	张子发 18950150573	200	200	闽DF7115
2019/12/12	气悬浮		2019/7/15	70122	功能失效	张子发 18950150573	200	200	闽DF7006
2020/5/23	气悬浮		2019/7/15	69087	功能失效	张子发 18950150573	200	200	闽DF7280
2020/6/20	气悬浮		2019/7/15						

合计: 3000

维修人员: 曾林森

服务站长: 王丽娟

 <b>GOLDRARE</b>	<b>旧件责任鉴定单</b>			裁	编制	审核	批准
				决	郑金玉	—	
<input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知				意见			
制作日期	2020. 7. 11						
实行日期							

公司领导：

针对厦门市驰宇汽车维修有限公司退回的旧件鉴定结果如下：

产品名称	数量	故障原因	责任单位
气悬浮	失效	15	安路普
锁扣	报警失效	1	浙江松原
螺丝维修	松动	1	天津
底座 19	断裂	6	河北
腰托	调节失效	1	汇铭
H4A 坐垫 19	塌陷	1	河北
气路总成	失效	1	天津

※因我公司与该服务站存在长期合作关系，且不用做三方询价，特此声明。

2020年7月97日  
 是否申请带物品  
 1.8L 其他