

作者: 杨光承 2019-12-27 11:07

发动机序列号	发动机型号	故障现象描述	故障代码	故障备注	供应商确认意见	服务活动	服务活动名称	服务活动编号	供应商编码	责任判定	索赔金额	故障件运费	索赔配件管理费	索赔其他	索赔材料	索赔工时费	祸首件图号	祸首件名称	故障现象描述	故障模式	服务产品线	品牌	报修时间	行驶里程	出厂日期	销售厂编号	服务站名称	维修外单编号	索赔单编号	供应商编码	主题*	发单单位*	供应商代码*	
G40260128	客户反映第三排右侧座椅总成无法放倒问题，经我站技术人员检查属第三排右侧座椅总成锁止机构拉绳断裂导致无法放倒问题出现，更换：第三排右侧座椅总成	实际故障：第三排右侧座椅总成锁止机构拉绳断裂导致无法放倒问题	6810009118									2116.66	2267.98	4060.00	0000.00	0000.00	0000.00	第三排右侧座椅总成	客户反映第三排右侧座椅总成无法放倒问题，经我站技术人员检查属第三排右侧座椅总成锁止机构拉绳断裂导致无法放倒问题出现，更换：第三排右侧座椅总成	后座椅软垫变形塌陷	拓瓦纳SUV	43760.45527778				惠州G40260128	市东升汽车贸易有限公司	RCF T000831201910230001				A1093	拓陆者工厂	A1093