

	关于对光华荣昌 (A1093) 质量问题的索赔通报		表号: FTBG.10002.02.C., ListNo.: FTBG.10002.02.C., 生效日期: 2014-1-7., Effective Date: 2014-1-7., <input type="checkbox"/> 普通 Common., <input checked="" type="checkbox"/> 秘密 Secret., <input type="checkbox"/> 机密 Strictly Confidential., <input type="checkbox"/> 绝密 Top Confidential.															
	福田拓陆者工厂采购字【2019】第 74 号																	
	<input type="checkbox"/> 通知 <input checked="" type="checkbox"/> 通报 <input type="checkbox"/> 纪要 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> NOTICE <input checked="" type="checkbox"/> ANNOUNCE <input type="checkbox"/> MINUTES <input type="checkbox"/> REPORT <input type="checkbox"/> PLAN																	
会签人签字 Counter-signed By	各相关单位:																	
刘四洪	事件: 北京光华荣昌汽车部件有限公司 (A1093) 为拓陆者工厂 P203 座椅供应商。2019 年 11 月 14 日来货存在严重磕碰划伤、脏污、漏海绵、调节手柄变形、缺魔术贴、魔术贴缝制错误, 以上问题皆为重复发生的问题。光华荣昌座椅质量问题影响 11 月 14 日 11 台装车, 严重影响正常生产秩序。																	
	依据: 根据《福田汽车供应商质量激励标准》规定 (见附表):																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">采购质量激励类别</th> <th>激励标准</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" rowspan="3">质量问题响应</td> <td>1. 未按规定时间提交整改报告的, 可经济处罚 2000 元-1 万元 (含);</td> </tr> <tr> <td>2. 未按期完成福田汽车相关工作计划的, 可每项经济处罚 500 元-1 万元 (含);</td> </tr> <tr> <td>3. 未按福田汽车要求第一时间到达福田生产现场处理质量问题的, 500 元-2000 元 (含)</td> </tr> <tr> <td>入厂检验不合格</td> <td>零部件尺寸、材料、性能、外观和标识等不符合检验标准被接收或让步</td> <td> 独家: 1. 供货价格下降 2%~5% 非独家: 1. 停止供货 (1 个月 (含) 以内) 2. 供货价格下降 2%~5% </td> </tr> <tr> <td>生产过损 零部件不合格</td> <td>因零部件质量问题被返工、返修、更换或停线等</td> <td> 1. 经济处罚 500 元-2 万元 (含) 2. 直接经济损失由责任供应商承担 </td> </tr> </tbody> </table>				采购质量激励类别		激励标准	质量问题响应		1. 未按规定时间提交整改报告的, 可经济处罚 2000 元-1 万元 (含);	2. 未按期完成福田汽车相关工作计划的, 可每项经济处罚 500 元-1 万元 (含);	3. 未按福田汽车要求第一时间到达福田生产现场处理质量问题的, 500 元-2000 元 (含)	入厂检验不合格	零部件尺寸、材料、性能、外观和标识等不符合检验标准被接收或让步	独家: 1. 供货价格下降 2%~5% 非独家: 1. 停止供货 (1 个月 (含) 以内) 2. 供货价格下降 2%~5%	生产过损 零部件不合格	因零部件质量问题被返工、返修、更换或停线等	1. 经济处罚 500 元-2 万元 (含) 2. 直接经济损失由责任供应商承担
采购质量激励类别		激励标准																
质量问题响应		1. 未按规定时间提交整改报告的, 可经济处罚 2000 元-1 万元 (含);																
		2. 未按期完成福田汽车相关工作计划的, 可每项经济处罚 500 元-1 万元 (含);																
		3. 未按福田汽车要求第一时间到达福田生产现场处理质量问题的, 500 元-2000 元 (含)																
入厂检验不合格	零部件尺寸、材料、性能、外观和标识等不符合检验标准被接收或让步	独家: 1. 供货价格下降 2%~5% 非独家: 1. 停止供货 (1 个月 (含) 以内) 2. 供货价格下降 2%~5%																
生产过损 零部件不合格	因零部件质量问题被返工、返修、更换或停线等	1. 经济处罚 500 元-2 万元 (含) 2. 直接经济损失由责任供应商承担																
	索赔建议: 光华荣昌所供座椅总成重复发生零部件不合格, 对光华荣昌质量索赔 500 元/台*11 台=5500 元, 索赔金额由财务管理部从光华荣昌货款中扣除。																	
	特此通报!																	
批示 Written instructions or comments	批准 Approved by	审定 Checked by	审核 Verified by	拟文 Drafted by														
	郑启龙	张勇金 徐骋	范晖 周双声	采购管理部														
主送 Send To: 拓陆者工厂, 光华荣昌 抄报 Report To : 抄送 CC To:																		

批准时间: 2019 年 11 月 16 日

Date of approval: 11/16/2019

发放时间: 2019 年 11 月 16 日

Date of Issue: 11/16/2019