

 FOTON	关于供应商到货包装规范管理 4 月份运行情况的通报 福田拓陆者制通字〔2020〕第 53 号 FotonTunlandManufacturingAnnounce〔2020〕No. 53 <input type="checkbox"/> 通知 <input checked="" type="checkbox"/> 通报 <input type="checkbox"/> 纪要 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> NOTICE <input checked="" type="checkbox"/> ANNOUNCE <input type="checkbox"/> MINUTES <input type="checkbox"/> REPORT <input type="checkbox"/> PLAN						表号:FTBG.10002.02.C ListNo.:FTBG.10002.02.C		
							生效日期:2014-1-7 Effective Date:2014-1-7		
							<input checked="" type="checkbox"/> 公开 Non-confidential <input type="checkbox"/> 非公开 Confidential		
会签人签字 Counter-signed By	各单位:								
谢子宾	根据《关于规范管理供应商到货包装的通知》要求,规范了供应商到货包装要求及各单位相关责任,现对 2020 年 4 月份管理情况进行阶段性通报:								
赵学军	一、运行情况及要求								
	根据物流公司及车身车间对到货包装问题提报情况,4 月共提报问题 26 项涉及 22 家供应商,问题如下:								
周双声转办马亮	提报单位	物流公司					车身车间		
	问题类型	到货量大	未按要求投入包装	5S 问题	包装破损/零件磕碰	未使用规范标签	其他	器具问题	来货单据/标签不符合要求
刘四洪	出现频次	3	1	1	10	8	1	2	0
	(详细问题信息见附件 1: 供应商到货包装问题记录表 202004)								
	问题供应商及到货包装问题如下:								
	1、太原三高、华辰塑料、衡水红星物料来货包装破损且未使用规范标签,建议对 3 家供应商各索赔 500 元,共计 1500 元。明细见附件 2。								
	2、承德润韩、江苏塑光、江苏新泉、山东艾泰克、深圳航盛来货包装破损,建议对 5 家供应商各索赔 500 元,共计 2500 元。明细见附件 2。								
	3、北京松芝、山东驼风、天津天意隆等 3 家供应商存在未使用规范的标签问题,建议对 3 家供应商各索赔 500 元,共计 1500 元。明细见附件 2。								
	4、涿州盛弘护栏到货后不合格,在库内返修后垃圾未清理,建议对供应商索赔 500 元。光华荣昌未按要求投入包装,建议对供应商索赔 500 元。明细见附件 2。								
	5、蚌埠国威、芜湖信义为初次出现问题,已把公司要求传达供应商限期整改;佳通轮胎根据订单数量发货来货超当量;苏州博世来货超当量,已走让步单;上海耀源因疫情司机进厂后不能下车,故在厂门口将雨布解开致木箱淋湿;浙江银轮首次供货;以上建议不考核。河北海特到货量大,SQE 建议不考核。江苏美龙来货包装破损,已下发考核,不做重复考核。								
	6、广东福田的器具存在问题需要整改,按器具问题按照 500 元/次进行索赔。明细见附件 2。								
	综上,应索赔供应商 7500 元。								
	(未完见下页)								
批示 Written instructions or comments	批准 Approved by	审定 Checked by			审核 Verified by		拟文 Drafted by		
	徐骋	王立彬			吴顺清		制造部/物流管理		
主送 Send To:									
抄报 Report To:									
抄送 CC To:									

批准时间: 2020 年 5 月 9 日 发放时间: 2020 年 5 月 11 日
 Date of approval: 9/5/2020 Date of Issue: 11/5/2020