

	<p align="center">关于对光华荣昌质量问题索赔的通报</p> <p align="center">福田拓陆者工厂采通字〔2020〕第 21 号</p> <p align="center">Foton Tunland Plant Procurement Notice No. 21〔2020〕</p> <p> <input type="checkbox"/>通知 <input checked="" type="checkbox"/>通报 <input type="checkbox"/>纪要 <input type="checkbox"/>报告 <input type="checkbox"/>计划 <input type="checkbox"/>NOTICE <input checked="" type="checkbox"/>ANNOUNCE <input type="checkbox"/>MINUTES <input type="checkbox"/>REPORT <input type="checkbox"/>PLAN </p>		<p>表号: FTBG.10002.02.C ListNo.:FTBG.10002.02.C</p> <p>生效日期:2014-1-7 Effective Date:2014-1-7</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/>公 开 Non-confidential <input type="checkbox"/>非公开 Confidential </p>			
			<p>会签人签字 Counter-signed By</p>		<p>各相关单位:</p> <p>事件: 北京光华荣昌汽车部件有限公司 (A1093) 为拓陆者 P203 座椅、萨瓦纳座椅的供应商。1 月 10 日将光华荣昌后排座椅发往广州三英厂家进行包覆, 过程发现后排座椅海绵 5 套出现 3 套破损质量问题。1 月 14 日采购管理部组织外检、光华荣昌的售后服务抽查 1 月 14 日到货的部分座椅也存在此问题。光华荣昌明知道海绵破损的质量问题还用于生产, 以次充好, 行为恶劣。</p> <p>此行为严重影响福田公司质量形象, 为加强供应商管理, 警示其他供应商, 根据《FTG. 2600201. 006. 0-2018 供应商质量激励管理办法》中规定要求, 零部件监督抽查时出现严重质量问题或造成恶劣影响经济处罚 5 千至 5 万元。</p> <p>索赔建议: 根据《供应商质量激励管理办法》规定: 光华荣昌后排座椅海绵破损、以次充好, 质量索赔 20000 元, 索赔金额由财务管理部在光华荣昌货款中扣除。</p> <p>附件: 1. 福田汽车供应商质量激励标准</p> <p>2. 故障图片</p> <p>特此通报!</p>	
			<p>批示 Written instructions or comments</p>		<p>批准 Approved by</p> <p align="center">郑启龙</p>	<p>审定 Checked by</p> <p align="center">张金勇 徐骋</p>
<p>主送 Send To: 拓陆者工厂、光华荣昌</p> <p>抄报 Report To :</p> <p>抄送 CC To:</p>						

批准时间: 2020 年 2 月 4 日
Date of approval: 4/ 2 /2020

发放时间: 2020 年 2 月 4 日
Date of Issue: 4/ 2 /2020