

 FOTON	关于对光华荣昌质量问题索赔的通报 福田拓陆者工厂采通字〔2020〕第 37 号 Foton Tunland Plant Procurement Notice No. 37〔2020〕 <input type="checkbox"/> 通知 <input checked="" type="checkbox"/> 通报 <input type="checkbox"/> 纪要 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> NOTICE <input checked="" type="checkbox"/> ANNOUNCE <input type="checkbox"/> MINUTES <input type="checkbox"/> REPORT <input type="checkbox"/> PLAN		表号: FTBG.10002.02.C ListNo.: FTBG.10002.02.C 生效日期: 2014-1-7 Effective Date: 2014-1-7 <input checked="" type="checkbox"/> 公 开 Non-confidential <input type="checkbox"/> 非公开 Confidential																						
	会签人签字 Counter-signed By <div>马亮</div> <div>刘四洪</div>																								
各相关单位: <p>事件: 北京光华荣昌汽车部件有限公司 (A1093) 为拓陆者 P203 座椅的供应商。2020 年 2 月 26 日在进行 AUDIT 评审时发现主驾座椅高调机构上下晃动异响, 采购管理部马上与光华荣昌制定的返修座椅的临时措施与调整齿板控制公差 of 的长期措施, 断点为 2020 年 3 月 8 日。</p> <p>经过临时措施与永久措施实施并断点后, 异响问题虽大幅降低, 但跟踪两周仍然陆陆续续出现 11 台异响 (平均每天约 1 台), 光华荣昌断点无效, 对拓陆者工厂生产造成影响。为了严肃质量管理, 对提供措施与断点后, 仍然反复发生的质量问题进行严厉索赔处理。</p> <p>采购管理已要求光华荣昌重新制定措施与断点: 从 3 月 27 日起, 光华荣昌派人跟线检查, 确保装车后 100% 无异响问题, 直至此问题跟踪 1 个月无重复出现。光华荣昌重新制定长期措施。</p> <p>根据《供应商质量激励管理办法》中规定要求: 生产过程零部件不合格, 因零部件质量问题被返工、返修、更换或停线等, 经济处罚 500 元至 2 万元 (含)。光华荣昌对质量问题措施无效, 本次索赔 1000 元/台*11 台=11000 元, 索赔金额由财务管理部在光华荣昌货款中扣除。</p> <p>附件: 1. 供应商质量激励管理办法:</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">入厂检验 不合格</td> <td rowspan="2">零部件尺寸、材料、性能、外观和标识等不符合检验 规格被拒收或让步</td> <td>独家</td> <td>1、供货价格下浮 2%~5%</td> </tr> <tr> <td>非独家</td> <td>1、停止供货 (1 个月 (含) 以内) 2、供货价格下浮 2%~5%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">生产过程 零部件不合格</td> <td rowspan="2">因零部件质量问题被返工、返修、更换或停线等</td> <td colspan="2">1、经济处罚 500 元-2 万元 (含)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2、直接经济损失由责任供应商承担</td> </tr> </table> <p>特此通报!</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">批示 Written instructions or comments</td> <td>批准 Approved by</td> <td>审定 Checked by</td> <td>审核 Verified by</td> <td>拟文 Drafted by</td> </tr> <tr> <td>郑启龙</td> <td>张勇金 徐 骋</td> <td>范晖 周双声</td> <td>采购管理部</td> </tr> </table> <p>主送 Send To: 拓陆者工厂、光华荣昌 抄报 Report To : 抄送 CC To:</p>					入厂检验 不合格	零部件尺寸、材料、性能、外观和标识等不符合检验 规格被拒收或让步	独家	1、供货价格下浮 2%~5%	非独家	1、停止供货 (1 个月 (含) 以内) 2、供货价格下浮 2%~5%	生产过程 零部件不合格	因零部件质量问题被返工、返修、更换或停线等	1、经济处罚 500 元-2 万元 (含)		2、直接经济损失由责任供应商承担		批示 Written instructions or comments	批准 Approved by	审定 Checked by	审核 Verified by	拟文 Drafted by	郑启龙	张勇金 徐 骋	范晖 周双声	采购管理部
入厂检验 不合格	零部件尺寸、材料、性能、外观和标识等不符合检验 规格被拒收或让步	独家	1、供货价格下浮 2%~5%																						
		非独家	1、停止供货 (1 个月 (含) 以内) 2、供货价格下浮 2%~5%																						
生产过程 零部件不合格	因零部件质量问题被返工、返修、更换或停线等	1、经济处罚 500 元-2 万元 (含)																							
		2、直接经济损失由责任供应商承担																							
批示 Written instructions or comments	批准 Approved by	审定 Checked by	审核 Verified by	拟文 Drafted by																					
	郑启龙	张勇金 徐 骋	范晖 周双声	采购管理部																					

批准时间: 2020 年 3 月 27 日
 Date of approval: 3/27/2020

发放时间: 2020 年 3 月 30 日
 Date of Issue: 3/30/2020