



工作联系函

申请

通知

通报

报告

主题：发泡浇注区增加摄像头的申请

公司领导：

为了直观掌握发泡车间浇注枪头的运行轨迹，有效指导轨迹的调整。使浇注轨迹更合理、更科学，减少不必要的报警，提高生产效率。申请在发泡枪头运行范围上方安装两个摄像头。同时在发泡现场配置显示器，便于随时观察和有效甄别异常状况，并做出调整。

请领导批示！

经询价，设备及安装费用共计约3000元（含税）

张敬涛

现均评估有增加的必要。请刘总批准 王磊 2024/5

发起部门：安技部

拟文：刘建轮

刘建轮

审核：董胜

董胜

批准：

刘建轮

批准日期：



网 络 监 控 系 统 报 价

名 称	单价 (元)	数量	合计	备注
迪士尼红外百万高清摄像机	300	2	600	
摄像机专用支架	30	2	60	
海康专用监控电源	30	2	60	
监控专用硬盘1T	320	1	320	
百兆5口交换机	50	1	50	
迪士尼8路录像机	230	1	230	
监控专用综合线	2	200	400	
玻璃胶胀管螺丝胶带等辅材			0	
显示器	580	1	580	
安装调试			500	
合计		2800		
税费 (增值税专票)		0		
总计		2800		

黄骅市宏东电脑网络监控办公中心

