

山西增值税专用发票

1400193160

No 02018813 1400193160
02018813

开票日期: 2020年06月15日

国家税务总局监制
抵扣联

购买方	名称: 天津光华智能汽车科技有限公司	密码区 1103>-280*9203191<>905>5-70 149/-711/5*1>--9><958/3>512 /38983289919<4->135*7></43< 7-7856-/3<71>44/08/1-6<31/5
	纳税人识别号: 91120222MA06FR3X7Q	
	地址、电话: 天津市武清开发区福源道75号第4号厂房西侧 022-22145565	
	开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司天津富源广场支行大旗行号102110008206 030 2080709300047108	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*劳务*维修费					2300.88	13%	299.12
合 计					¥2300.88		¥299.12

价税合计(大写) **⊗ 贰仟陆佰圆整** (小写) ¥2600.00

销售方	名称: 繁峙县大营世达工贸有限公司	备注
	纳税人识别号: 91140924556569104Q	
	地址、电话: 繁峙县大营镇丁字路 18235094685	
	开户行及账号: 中国农业银行繁峙县支行 669001040017873	


收款人: 王俊红 复核: 高琪 开票人: 任新娟



税总函 [2019] 144号西安印钞有限公司

L824H080E2L0

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证



天津光华智能汽车科技有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 天津光华智能汽车科技有限公司

站号: FT006589

2020年5月

产品维修日期	维修产品名称	规格型号	购车日期	行车里程 (KM)	故障原因	用户姓名及电话	工时费	合计	备注
2019/8/6	座框减震器		2019/3/18	225748KM	减震器支架断裂	岳凯 18735040488	200	200	晋HJ4370
2019/11/22	座框减震器		2019/7/31	28105KM	减震器支架断裂	孙二文 13835013366	200	200	赣C80000
2019/12/9	座框减震器		2019/8/9	30018KM	减震器支架断裂	杨晓青 17735079527	200	200	晋HE0512
2019/7/25	座框减震器		2019/4/16	20055KM	减震器支架断裂	贾志伟 17503502515	200	200	晋HY3480

维修人员: 王俊红

服务站长: 高琪

高琪

底座18 滚轮 断裂 1
 底座19 滚轮 断裂 3

世英天津光华智能汽车科技有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称： 繁峙县世英汽车维修有限公司

站号： FT006589

2020年5月



产品维修日期	维修产品名称规格型号	购车日期	行车里程 (KM)	故障原因	用户姓名及电话	工时费	合计	备注
2019.9.12	气控阀	2019.7.9	25748KM	气控阀发卡	黄海滨 17635198808	200	200	晋 HQ8335
2019.11.15	气控阀	2019.10.16	9866KM	气控阀发卡	胡成才 13803403859	200	200	晋 HA8055
2019.11.16	气控阀	2019.5.22	35518KM	气控阀发卡	王占栋 18735020455	200	200	晋 HV5389
2019.11.22	气控阀	2019.6.11	40012KM	气控阀发卡	梁栓宝 15935034824	200	200	晋 HW8416
2019.12.6	气控阀	2019.8.31	19225KM	气控阀发卡	田志鹏 18636047757	200	200	晋 HN5828
2019.12.8	气控阀	2019.9.20	25018KM	气控阀发卡	任志强 17636555880	200	200	赣 C55851
2020.1.5	气控阀	2019.7.9	36005KM	气控阀发卡	王国平 13835057360	200	200	晋 H79899
2020.1.26	气控阀	2019.7.28	40181KM	气控阀发卡	孙二文 13835013366	200	200	晋 HN9496
2020.4.28	气控阀	2020.3.16	8993KM	气控阀发卡	孙二文 13835013366	200	200	赣 C0551X

维修人员： 王俊红

服务站长： 高琪

高琪



北京光华荣昌汽车部件有限公司
BEIJING GOLDRARE Automobile parts Co.,LTD


	旧件责任鉴定单		裁	编制	审核	批准
			决	郑金玉		
<input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知		意见				
制作日期	2020.8.13					
实行日期						

公司领导：

针对繁峙县大营世达工贸有限公司退回的旧件鉴定结果如下：

产品名称	故障模式	数量	责任单位
气悬浮	失效	9	安路普
底座 19	滚轮磨损/断裂	1	河北荣昌
底座 18	滚轮磨损/断裂	1	河北荣昌

※因我公司与该服务站存在长期合作关系，且不用做三方询价，特此声明。



北京光华荣昌汽车部件有限公司
BEIJING GOLDRARE Automobile parts Co.,LTD