

3300191130

浙江增值税专用发票

No 28226491



开票日期: 2020年07月16日

购买方	名称: 天津光华智能汽车科技有限公司 纳税人识别号: 91120222MA06FR3X7Q 地址、电话: 天津市武清开发区福源道75号第4号厂房西侧022-22145565 开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司天津富源广场支行0302080709300047106	密码区	7<640528>/6-8-762>5782-03/4 +36<1*<+0/0>/3-506++225*+-7 *5-<-96/80-/12<687760/53833 1396-14<958+2*8320//4</*-63
-----	---	-----	--

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*劳务*维修费					1061.95	13%	138.05	
合计					¥1061.95		¥138.05	
价税合计(大写)					壹仟贰佰圆整			
价税合计(小写)					¥1200.00			


销售方	名称: 杭州富阳新运汽车维修有限公司 纳税人识别号: 9133018308211481XW 地址、电话: 杭州富阳区新登镇乘庄村 15990001992 开户行及账号: 富阳农村商业银行新登支行 201000114908735	备注	
-----	--	----	--

收款人: 张新娟

复核: 汪小华

开票人: 黄红萍

销售方: (章)



第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

杭总函 [2018] 670 号中钞华森实业公司

# 北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 富源新站

站号: FT006407




2020年07月

产品维修日期	维修产品名称	规格型号	购车日期	行驶里程(KM)	故障原因	用户姓名及电话	工时费	合计	备注
2019/11/24	气悬浮总成	SH5-6801120A-1093	2019/5/17	33536	漏气	振海车队 15957147944	200	200	浙A0V062
2019/12/9	气悬浮总成	SH5-6801120A-1093	2019/10/19	8744	漏气	吴伟物业 13968169456	200	200	浙A0X837
2019/12/25	气悬浮总成	SH5-6801120A-1093	2019/5/28	56800	漏气	南程物流 13777890660	200	200	浙A2W217
2020/4/22	气悬浮总成	SH5-6801120A-1093	2020/1/19	8830	漏气	振田建设 13291859182	200	200	浙A0Z376
2020/5/19	气悬浮总成	SH5-6801120A-1093	2020/1/19	15800	漏气	振田建设 13291859182	200	200	浙A9Z892
2020/6/30	气悬浮总成	SH5-6801120A-1093	2020/1/17	19059	漏气	振田建设 18814809918	200	200	浙A2Z339

合计: 1200元

维修人员: 朱兴

服务站长: 董志平

 <b>GOLDRARE</b>	<h2>旧件责任鉴定单</h2>	裁	编制	审核	批准
		决	郑金玉		
<input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知		意见			
制作日期	2020.8.4				
实行日期					
		见			

公司领导：

针对杭州富阳新运汽车维修有限公司退回的旧件鉴定结果如下：

产品名称	故障模式	数量	责任单位
气悬浮	失效	6	安路普

※因我公司与该服务站存在长期合作关系，且不用做三方询价，特此声明。