

2100193130

辽宁增值税专用发票

No 00329515

2100193130
00329516

开票日期: 2020年09月07日



购买方
名称: 天津光华智能汽车科技有限公司
纳税人识别号: 91120222MA06FR3X7Q
地址、电话: 天津市武清开发区福源道75号第4号厂房西侧 022-22145565
开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司天津富源广场支行 03020807093000047106

名称: 天津光华智能汽车科技有限公司
纳税人识别号: 91120222MA06FR3X7Q
地址、电话: 天津市武清开发区福源道75号第4号厂房西侧 022-22145565
开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司天津富源广场支行 03020807093000047106

密码区
*-88>4++12+-2+13*13712-85*+
-280*83>-/+<1>8*71/96>>19<*
8-/3-4-//74/>8+626/4/02750-
9786-0+0415>9*22<*<439+>>49

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*劳务*修理费					6106.19	13%	793.81
合计					¥6106.19		¥793.81

价税合计(大写)

陆仟玖佰圆整

(小写) ¥6900.00

销售方
名称: 鞍山圣汽车维修服务有限公司
纳税人识别号: 91210303771425090B
地址、电话: 鞍山市鞍腾路宁远村233号 0412-8922177
开户行及账号: 农行鞍山市宁远支行06215201040002177

收款人: 房里岩

复核: 张美美

开票人: 钟丽萍



税总函 [2019] 144号北京印钞有限公司

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

纳税人识别号: 91210303771425090B
地址、电话: 鞍山市鞍腾路宁远村233号 0412-8922177
开户行及账号: 农行鞍山市宁远支行06215201040002177
开票人: 钟丽萍



北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 鞍山圣汽车维修服务有限公司

站号: FT003781

2020年6月2日-2020年8月2日

序号	产品维	维修产品名称	规格型号	购车日期	行车里程(KM)	故障原因	用户姓名及电话		工时费	合计	备注
	修日期										
✓ 1	2020.6.8	座椅气控阀	H4	2019.12.3	52517	漏气	孟浩	15998099123	300	300	
2	2020.6.8	座椅底座总成	H4	2019.12.4	49607	减震器螺栓丢失位置变形	沸腾	13941216215	300	300	
✓ 3	2020.6.9	驾驶员坐垫	H4A	2019.12.4	45820	螺栓孔滑扣 ✓	戴特	13478015111	300	300	
✓ 4	2020.6.12	座椅气控阀	H3	2019.11.26	21421	漏气	范艳妮	13898060655	300	300	
5	2020.6.13	座椅底座总成	H3	2019.11.26	21697	底座衬套磨损严重	范艳妮	13898060655	300	300	
✓ 6	/	驾驶员坐垫 ✓	H3	2019.11.26	21697	变形 开裂	范艳妮	13898060655	0	0	
✓ 7	2020.6.14	座椅气控阀	H4	2019.4.2	11247	升降机构调节阀	孙文琦	18741233066	300	300	
8	2020.6.16	座椅底座总成	H3	2019.11.29	37414	底座衬套磨损漏油	刘希国	13130964239	300	300	
9	2020.6.16	座椅底座总成	H3	2019.11.29	37418	底座衬套磨损漏油	刘希国	13130964239	300	300	
✓ 10	2020.6.16	座椅底座总成	H4	2020.5.3	11033	开裂	黄昌明	15941990288	300	300	
✓ 11	2020.6.23	安全带卷收器	H4	2019.12.4	50121	卡滞	沸腾	13941216215	300	300	
✓ 12	2020.6.30	座椅底座总成	H4	2020.4.17	11686	开裂	费晓	18241926783	300	300	焊修

13	2020.7.1	座椅气控阀气管	H4	2020.5.3	8717	断裂	孙文琦	18741233066	300	300	修理
14	2020.7.6	座椅底座总成	H4	2020.4.8	39160	开裂	陈振岳	13841915825	300	300	
15	2020.7.7	驾驶员坐垫	H4A	2020.4.21	41491	变形	金英	13841211099	300	300	
16	2020.7.8	座椅底座总成	H4	2020.4.24	10699	开裂	秦伟	18741275500	300	300	
17	2020.7.11	座椅底座总成	H4	2020.4.17	13581	开裂	费晓	18241926783	300	300	
18	2020.7.11	座椅气控阀	H4	2019.8.19	161696	漏气	孙文琦	18741233066	300	300	
19	2020.7.20	座椅底座总成	H4	2020.1.16	66614	开裂	陈希真	15842282021	300	300	
20	2020.7.28	座椅底座总成	H4	2020.3.4	35412	开裂	杨伟彪	15241210659	300	300	
21	2020.7.28	座椅底座总成	H3	2019.11.28	44193	底座衬套磨损漏油	秦伟	18741275500	300	300	
22	2020.7.29	座椅底座总成	H4	2020.4.24	14006	开裂	秦伟	18741275500	300	300	
23	2020.7.31	座椅底座总成	H4	2019.11.28	117996	开裂	张晓东	13624975234	300	300	
24	/	驾驶员坐垫	H4A	2019.11.28	117996	变形	张晓东	13624975234	0	0	
25	2020.8.2	座椅底座总成	H4	2020.4.24	15055	开裂	秦伟	18741275500	300	300	
26	费用合计								6900	6900	

维修人员：石龙

服务站长：董志勇





	旧件责任鉴定单		裁	编制	审核	批准
			决	郑金玉	✓	程同利
<input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知			意见			
制作日期	2020.9.12					
实行日期						

公司领导：

针对鞍山东圣汽车维修服务有限公司退回的旧件鉴定结果如下：

产品名称	数量	故障原因	责任单位
H4A 坐垫	3	塌陷	河北荣昌
H3 坐垫	1	开线	河北荣昌
气控手柄	1	漏气	河北荣昌
锁扣	1	报警失效	天津
底座 19	9	断裂	河北荣昌
H3 底座	4	阻尼器失效/松旷	河北荣昌
底座 20	1	断裂	河北荣昌
气悬浮	2	失效	安路普

公司与该服务站存在长期合作关系，且不用做三方询价，特此声明。