

光华荣昌车间降温机组维修明细表

一:西机组换油 500 元, 补充氟 400 元。

二:东面机组, 换油, 换回油铜管 1000 元, 充氟 850 元。

三:冷凝器焊漏 150 元。



合计: 2900 元