




	设备/工装委外维修申请单		生效日期:2020.4.23
			编号:
申请部门	安技部	申请日期	2020年4月23日
设备名称	电泳线	设备编号	HBGH-DY-JQ-001
规格型号	脱脂槽	维修数量	1个
【损坏现象及故障原因】			
<p>电泳生产线脱脂工序，船型槽体内部玻璃钢防腐内衬损坏漏液，需要维修。</p> <p>施工思路：先对槽内加热和循环管路进行拆除，再将原有内衬拆除并打磨清理，重新糊玻璃钢（4mm），最后将内部管路恢复。</p> <p>此次维修需要线体停机，预计工期3天（考虑材料硬化时间），初步计划利用五一期间执行。</p> <p>申请委外由黄骅辉煌维修。</p>			
设备科负责人:  使用部门负责人: 			
【部门审核意见】			
部门主管:  3/4-2020			
维修单位	预计维修费用	备注	
黄骅辉煌	5500元	含3%专票	
预计维修完成时间		经办人	
主管副总审核			年 月 日
总经理审批			年 月 日