




	设备/工装委外维修申请单		生效日期:2020.10.17
			编号:
申请部门	安技部	申请日期	2020年10月17日
设备名称	四柱液压机	设备编号	HBGH-CY-JQ-008
规格型号	Y32-200A	维修数量	1台
【损坏现象及故障原因】			
<p>一厂冲压车间 200 吨液压机出现滑块自然下滑现象，安全隐患较大；现场检查管路未发现异常，初步确认为液压主缸密封组件损坏。联系油压机维修单位，回复可能存在两种情况：1. 密封件损坏，更换后会解决滑块下滑的情况；2. 主缸涨缸，更换密封件后会明显改善滑块下滑的情况，不能彻底解决。该设备处于手动状态使用，申请同时对电控进行改造，解决人工操作的繁琐。</p> <p>特申请委外由液压机的专业维修人员来现场进行维修，更换主缸密封组件对电控改造使其具备自动功能。</p>			
设备科负责人: 		使用部门负责人:  10/17	
【部门审核意见】			
 部门主管:			
维修单位	预计维修费用	备注	
南皮县精诚液压配件 18233670388	2500 元	含普票	
预计维修完成时间	2 天	经办人	
主管副总审核	 签字: 2020年10月22日		
总经理审批	 签字: 年 月 日		