



工作联系函

编号:

申请

通知

通报

报告

大众 BC316-1 后视镜在大众两次折叠耐久复测试验费用预算外申请

领导:

BC316-1 后视镜 (5C 电机) 折叠耐久试验 2019 年 11 月于大众试验室复测不合格, 客户予以偏差认可, 要求进行改善。于 2020 年 4 月进行了一轮改善, 在大众试验室再次复检, 合格通过。

第一次复测试验不合格, 大众实验室按照实际工作量收取试验费, 试验费 19695.11 元;
第二次复测试验合格, 大众实验室按照实际工作量收取试验费, 试验费 74804.76 元;
两次复测试验费用总计 94499.87 元 (未税)。

由于今年无此项目预算, 需要走预算外, 望领导批准。

项目介绍:

客户名称: 成都大众

涉及车型: VS7

产品名称: BC316-1 外后视镜

拟文:	审核:	日期:	事业部/部门: 项目管理部
发起单位审核意见:	1号拟于 2020.10.27		审核日期:
接收单位审核意见:			接收日期:
集团总裁审核意见:			批准日期: 2020年11月11日



工作联系函

编号:

申请

通知

通报

报告



主题: BC316-1 总成 (5C 电机) 折叠耐久失效说明

尊敬的领导:

BC316-1 后视镜第一次复检不合格 (2019 年 11 月), 复测 12 只 3 只不合格。不合格原因为折叠电流大, -40℃ 折叠电流与堵转电流区分不明显。客户予以偏差认可, 要求进行改善。

原因分析: 对比试验样品, 不合格试验件折叠间隙略小且不均匀 (最小处间隙实测: 0.4mm-0.6mm), 在折叠过程中面罩与防啸垫软胶摩擦, 导致折叠电流大。

BC316-1 后视镜二次复检 (2020 年 4 月), 总结第一次复检失效经验, 通过基板修模将配合阶梯抬高, 明确折叠间隙要求 $1 \pm 0.3\text{mm}$, 试验件将折叠间隙调整到 1mm 以上, 再次自检, 试验通过。主机厂复测 50000 次折叠耐久试验合格通过。

拟文: 	批准:  2020.10.29	申请部门: 后视镜技术中心
综合管理部意见:		批准日期:
总经理意见:		批准日期:

试验项目确认书



编号: J2020-001

项目委托方 (甲方)	北京光华荣昌汽车部件有限公司	供应商代码	O8G
项目承接方 (乙方)	一汽-大众汽车有限公司	零件名称	外后视镜
试验原因		零件号	5CG 857 501F/502F
<input type="checkbox"/> 供应商变更	<input checked="" type="checkbox"/> 多次复检	供应商联系人	刘鹏、刘水泉
	第 2/3 次复检	联系邮箱	liupeng@bighrc.com liushuiquan@bighrc.com
		联系电话	17601013021 18612905681

试验明细及费用 (国内)					
序号	试验项目	单价 (¥)	数量	收费比例	合计 (¥)
1	BC316/1 外后视镜电动折叠试验 (第2次复检)	140981.46	1	50%	70,490.73
2	BC316/1 外后视镜电动折叠试验 (第3次复检)	140981.46	1	100%	140,981.46
3					0.00
4					0.00
5					0.00
6					0.00
合计 (¥)					211,472.19

试验明细及费用 (国外)					
序号	试验项目	单价 (€)	数量	收费比例	合计 (¥)
1					0.00
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
6					0.00
合计 (€)					0.00

以上试验项目共涉及费用约为 **¥ 211,472.19 + € 0.00 ≈ ¥ 211,472.19**

备注:
 序号1试验仅做50000次疲劳试验及试验前折叠电流测量, 中途由于试验件失效未完成整轮试验, 实际工作量为标准工作量的27.95%, 加之第2次复检按50%收费, 最终结算比例预计为13.97%。序号2仅做50000次疲劳试验, 实际工作量为标准工作量的53.06%。
 两项试验预计合计结算费用94499.87元。

须知

- 1、以上费用均为不含增值税价格
- 2、以上试验明细及费用信息为乙方经验预估值, 实际金额按照实际发生的试验项目结算;
- 3、若已批量供货, 以上费用总额由一汽-大众汽车有限公司成都分公司在试验完成后在货款中扣除;
- 4、若未批量供货, 甲方应以预付款形式打入乙方指定账户中, 以上费用总额由一汽-大众汽车有限公司成都分公司在试验完成后从预付款中扣除。
 户名: 一汽-大众汽车有限公司成都分公司
 开户行: 建设银行成都市第三支行
 账号: 51001436308059171717
- 5、收费比例: 第一次重复试验收取50%试验费, 第二次及以上重复试验收取100%试验费。
- 6、乙方在接到甲方提交的合格样件后, 开展试验工作;
- 7、本文件仅保障以上试验项目的完成及报告的出具, 不保障认可的获取, 认可情况视试验结果而定;
- 8、在本文件履行过程中如发生争议, 双方应当协商解决。协商不成的, 双方商定, 申请长春仲裁委员会仲裁;
- 9、当前计算的欧元对人民币汇率为预估值, 按实际汇率结算。

签字栏	
供应商法定代表人签字 	供应商公章

签订日期: