


07/20-01

	设备/工装委外维修申请单		生效日期: 2020. 7. 28
			编号:
申请部门	安技部	申请日期	2020年7月28日
设备名称	数控铣床	设备编号	HBGH-MJ-JQ-009
规格型号	YHM1580	维修数量	1台
【损坏现象及故障原因】			
<p>数控铣床 YHM1580, Y轴方向2处机床导轨防护罩出现脱节现象, 经过维修, 设备未造成影响。现防护罩脱节频率增高, 极易影响设备的运行。为保证机床的正常运行, 申请制作新的防护罩进行更换。</p> <p>防护罩材质: Q235 材质: 6300元; 201 材质: 7900元; 考虑防护罩的拖拉摩擦工作, 避免铁屑在防滑罩上的磁性粘连, 影响其使用寿命, 建议采用 201 材质。</p>			
设备科负责人:  使用部门负责人:  2020.7.28			
【部门审核意见】			
部门主管:  2020.7.29			
维修单位	预计维修费用	备注	
顺达数控机床附件有限公司 13754473762	7900元	含13%税票	
预计维修完成时间	7天内	经办人	
主管副总审核	签字:  2020年7月30日		
总经理审批	签字:  年 月 日		