

	设备/工装委外维修申请单		生效日期:2020.10.30
			编号:
申请部门	安技部	申请日期	2020年10月30日
设备名称	电泳生产线--板式换热器	设备编号	HBGH-DY-JQ-001
规格型号	BRF015-8-V	维修数量	1台
【损坏现象及故障原因】			
电泳生产线维修脱脂槽时，发现槽底加热盘管锈蚀严重，多处出现漏水情况，无维修价值。由于盘管安装在槽底，并架空，在每次清槽的时候，由于加热盘管的存在不能将底部脏淤彻底清理干净。该工序加热不可少，申请对脱脂外部管路进行改造，将现有的一套板式换热器改造移装至脱脂工序，原有盘管拆除。 <i>将盘管拆除后移至别处进行使用</i> 申请委外进行改造维修。			
设备科负责人: <i>王可伦</i> 使用部门负责人: <i>王可伦</i>			
【部门审核意见】			
部门主管: <i>王可伦 30/10-2020</i>			
维修单位	预计维修费用	备注	
黄骅市辉煌	3400元	含普票	
预计维修完成时间	1.5天	经办人	
主管副总审核	签字: <i>王可伦</i> 年 11 月 9 日		
总经理审批	签字: <i>王可伦</i> 年 月 日		