





	设备/工装委外维修申请单		生效日期:2020.4.16
			编号:
申请部门	安技部	申请日期	2020年4月16日
设备名称	混合头	设备编号	91344 15121866
规格型号	MK16/25-ULP-4K DHV1218-2K	维修数量	2件
【损坏现象及故障原因】			
<p>1. 发泡环线混合头使用过程中不能清枪，清洁杆卡滞，需要对混合头主体和活塞缸和活塞杆进行维修、更换密封组件并测试，预计维修费用 73990 元；</p> <p>2. 发泡转盘线混合头枪头结晶，枪头密封件老化，需要更换密封组件并测试，预计维修费用 6200 元。</p> <p>申请委外由广州市朋普机电技术有限公司维修。</p>			
设备科负责人: 		使用部门负责人: 	
【部门审核意见】			
<p style="text-align: right;">部门主管:  16/4-2020</p>			
维修单位	预计维修费用	备注	
广州市朋普机电技术有限公司	80190 元	含专票 13%	
预计维修完成时间		经办人	
主管副总审核	 		
		签字:	年 4 月 21 日
总经理审批			
		签字:	年 月 日