



工作联系函

河北光华荣昌汽车部件有限公司

HEBANGHUA GOLDRARE Automobile parts CO., LTD.

(内部)

编号: HBGH-2020-10-17

■ 申请

● 通知

● 通报

● 报告

主题: 关于购买注塑机 SA3200 螺杆料筒的申请

各位领导:

一、设备现状:

注塑车间海天 SA3200 注塑机, 目前机器出现出料不稳或不出料情况, 调整参数试机仍不能解决问题, 经现场确认认为螺杆料筒磨损导致出料不稳 (使用寿命已到)。

二、目前需求

由于机台为 ABS 原料生产专机, 不涉及玻纤, 目前螺杆为普通螺杆。为保证生产正常进行, 特申请购买更换普通氮化螺杆料筒一套。

三、报价说明

序号	供应商	价格 (元, 含税 13%)	货期	付款方式
1	舟山德鑫科	12000	货期 30 天	50%, 50%
2	舟山市立新	8760	货期 30 天	50%, 50%
3	宁波海天(石家庄艾普西隆)	12300	现货	30%, 70%

四、费用说明

此次配件费用计入注塑维修费。

请领导批示!

因机台需氮化, 建议现货

拟文:		会签:		发起部门:	安技部
审核:		复核:		批准:	
领导意见:					