



河北光华荣昌汽车部件有限公司

HEANGHUA GOLDRARE Automobile parts CO.,LTD.

工作联系函

(内部)

编号: HBGH-2020-08-4

■ 申请

● 通知

● 通报

● 报告

主题: 关于维修注塑南车间照明的申请

各位领导:

一、目前南车间照明现状

目前注塑南车间照明 8 处, 现灯具损坏影响车间照明, 目前只有两个照明可正常用。

二、目前存在的需求

由于照明位置底面空间小, 且下方有管道。不能用自有升降机维修, 需要租赁吊车。建议同时对车间的 8 个 400W 金属卤钨灯进行更换, 更换为 200W 的 LED 射灯, 可在节能的前提下提高车间亮度, 替换下来的灯留作其他同型号灯的维修用。

三、费用及方案

1. 对原有灯具进行维修配件更换费用预计: 240 元/个;
2. 更换 200W 的 LED 射灯费用预计 285 元/个。

建议按方案 2 执行, 更换新的 LED 射灯 8 个。

照明的预计更换时间为 1 天, 吊车费用 700 元/天。

请领导批示!

拟文:		会签:		发起部门:	安技部
审核:		复核:		批准:	
领导意见:					