






设备/工装委外维修验收单

生效日期:2020.12.24

编号:RC-YS-20201224-01

原因:电泳车间线体配套使用的纯水净化设备近期产出水量不能满足生产需求,纯水制备量降低考虑磷化工艺改造硅烷后的用水量增大,满足改造后的水量需求,申请对此纯水净化设备进行保养、检修。排查过程中发现超滤膜组的膜壳出现裂纹,也需要更换,为延长超滤膜的使用周期,申请增加一套反冲洗系统。

更换附件(包括文件资料):无

 (后经检测合格) 孟祥亮 黄骅市水利乡村服务中心
  年 月 日