

索赔单号	追偿汇总单号	供应商	类型	配件代码	配件名称	所属工时 代码	工时数	配件金额	管理费金 额	自备件激 励金额	工时金额	其他项目 金额	外出金额	通讯费	服务站简 称	车架号
SSPCC8320060 8017	F00403JNSYCGS20 20100001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面 镜		1.0	0	0	0	31	0	0	0	伊通广达	LC30579 0
SSPCC8320060 8017	F00403JNSYCGS20 20100001	11.01.00 403	换件	812W637 30-6656	前下视镜 总成	F298	0.0	97.57	32.2	0	0	0	0	2	伊通广达	LC30579 0
SSPHS6320070 7006	F00403JNSYCGS20 20100001	11.01.00 403	工序	D243	更换挡泥 板支架		1.5	0	0	0	42	0	0	0	鄂托克旗 旺运	LC29536 6
SSPHS6320070 7006	F00403JNSYCGS20 20100001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面 镜		1.0	0	0	0	28	0	0	0	鄂托克旗 旺运	LC29536 6
SSPHS6320070 7006	F00403JNSYCGS20 20100001	11.01.00 403	换件	812W637 30-6656	前下视镜 总成	F298	0.0	97.57	32.2	0	0	0	0	1	鄂托克旗 旺运	LC29536 6
SSPLB0620061 5011	F00403JNSYCGS20 20100001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面 镜		1.0	0	0	0	42	0	0	0	临邑福贵	LC28935 6
SSPLB0620061 5011	F00403JNSYCGS20 20100001	11.01.00 403	换件	712W637 30-6573	补盲镜 (ECE)	F298	0.0	60.71	20.03	0	0	0	0	1	临邑福贵	LC28935 6
SSPNJZ420072 9007	F00403JNSYCGS20 20100001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面 镜		1.0	0	0	0	40	0	0	0	沭阳联泰	LC31154 1
SSPNJZ420072 9007	F00403JNSYCGS20 20100001	11.01.00 403	换件	812W637 30-6656	前下视镜 总成	F298	0.0	97.57	32.2	0	0	0	0	2	沭阳联泰	LC31154 1
SSPSZZ520071 7040	F00403JNSYCGS20 20100001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面 镜		1.0	0	0	0	31	0	0	0	新乡顺心	LC30915 7
SSPSZZ520071 7040	F00403JNSYCGS20 20100001	11.01.00 403	换件	812W637 30-6656	前下视镜 总成	F298	0.0	97.57	32.2	0	0	0	92.95	0.67	新乡顺心	LC30915 7
SSPSZZ620070 7009	F00403JNSYCGS20 20100001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面 镜		1.0	0	0	0	35	0	0	0	商丘油德	KC28061 3
SSPSZZ620070 7009	F00403JNSYCGS20 20100001	11.01.00 403	换件	812W637 30-6656	前下视镜 总成	F298	0.0	97.57	32.2	0	0	0	0	2	商丘油德	KC28061 3
SSPXA8820062 1023	F00403JNSYCGS20 20100001	11.01.00 403	换件	812W637 30-6656	前下视镜 总成	F298	0.0	97.57	32.2	0	0	0	0	0.5	西安馨源	LC30542 3
SSPXA8820062 1023	F00403JNSYCGS20 20100001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面 镜		1.0	0	0	0	35	0	0	0.5	西安馨源	LC30542 3
SSPXN7120070 1001	F00403JNSYCGS20 20100001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面 镜		1.0	0	0	0	45	0	0	0	西宁汇鼎	LC30904 3
SSPXN7120070 1001	F00403JNSYCGS20 20100001	11.01.00 403	换件	812W637 30-6656	前下视镜 总成	F298	0.0	97.57	32.2	0	0	0	0	1	西宁汇鼎	LC30904 3
SSPXN8320063 0004	F00403JNSYCGS20 20100001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面 镜		1.0	0	0	0	54	0	0	0	青海华鑫	KC27189 8
SSPXN8320063 0004	F00403JNSYCGS20 20100001	11.01.00 403	换件	812W637 30-6656	前下视镜 总成	F298	0.0	97.57	32.2	0	0	0	0	2	青海华鑫	KC27189 8
SSPZZC920072 7002	F00403JNSYCGS20 20100001	11.01.00 403	换件	812W637 30-6656	前下视镜 总成	F298	0.0	97.57	32.2	0	0	0	198.05	0.67	荥阳顺达	LC31023 0
SSPZZC920072 7002	F00403JNSYCGS20 20100001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面 镜		1.0	0	0	0	35	0	198.05	0.67	荥阳顺达	LC31023 0
									309.83	0	418	0	489.05	14.01	总计: 2169.73	