



设备/工装委外维修申请单

生效日期:2021.1.3

编号:

申请部门	安技部	申请日期	2021年1月3日
设备名称	喷油螺杆式空压机	设备编号	HBGH-FP-JQ-032
规格型号	GA90VSDPA13MK5	维修数量	1台

【损坏现象及故障原因】

二厂空压站变频机（阿特拉斯空压机）润滑油渗漏。现场排查为机头与电机连接处渗漏。立即与北京志同信达（阿特拉斯售后服务商）联系，判断为机头与电机连接处的轴封轴套磨损导致。申请委外由北京志同信达（阿特拉斯售后服务商）对空压机进行维修。

设备科负责人: 使用部门负责人:

【部门审核意见】

部门主管: 2021.1.11

维修单位	预计维修费用	备注
北京志同信达科技发展有限公司	9500元	含专票6%
预计维修完成时间	2-3天	经办人
主管副总审核		
总经理审批	签字: 2021年1月12日	
	签字: 年 月 日	