



河北光华荣昌汽车部件有限公司

HEAVY DUTY GOLD RARE Automobile parts CO., LTD.

# 工作联系函

(内部)

编号: HBGH-2021-1-13

■ 申请

○ 通知

○ 通报

○ 报告

## 主题: 关于空压机油气冷却器更换的申请

各位领导:

一、申请实施目的: 对一厂 20m<sup>3</sup> 螺杆空压机的油气冷却器进行更换, 保证压缩空气供气正常。

二、现场现状:

一厂空压站目前配备三台螺杆式空气压缩机, 用于生产用压缩空气的供应, 近期检修中发现 20m<sup>3</sup>设备 (2012 年转入) 的油气冷却器表面部分位置有油浸湿的情况, 无外部磕碰损伤痕迹, 未发现漏油点, 一直巡检观察。

目前空压机冷却器下端位置出现了油气渗漏的情况, 经联系几家设备维修单位都没有维修方案, 需要更换新的冷却器。

三、报价概况

序号	供应商	费用 (元)	税率	货期	备注
1	沧州友拓机械	14865	含税 13%	20 天	无需改装
2	北京京风瑞通	16870	含税 13%	22 天	无需改装
3	石家庄佳恩机电	15000	含税 13%	15 天	需改装

四、总结:

综合供货周期和价格建议选用沧州友拓机械。产生费用计入维修费。

附件: 3 份报价单

12/12: 前期已经降过两批  
13/2021 最终件 14665 元。

拟文:		会签:		发起部门:	安技部
审核:		复核:		批准:	
领导意见:					