

追偿单号	索赔单号	供应商	类型	配件代码	配件名称	所属工时代码	工时数	配件金额	管理费金额	自备件激励金额	工时金额	其他项目金额	外出金额	通讯费	服务站简称	车架号
RC202012 220005	SSPKM822 00713009	11.01.0 0403	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1	97.57	32.2	0	40	0	0	2	云南爵彩	LC304006
RC202012 220005	SSPLB062 00818002	11.01.0 0403	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1	97.57	32.2	0	46.2	0	0	2	临邑福贵	LC309680
RC202012 220005	SSPNJZ12 00824008	11.01.0 0403	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1	97.57	32.2	0	50.4	0	0	2	盐城盛亚	LC309569
RC202012 220005	SSPYC012 00713047	11.01.0 0403	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1	97.57	32.2	0	48	0	0	2	宁夏和丰	LC308782
RC202101 040005	SSPHZZ32 01030006	11.01.0 0403	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1	97.57	32.2	0	30.8	0	0	2	绍兴东达	LC337487
RC202101 040005	SSPJN332 01224025	11.01.0 0403	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1	97.57	32.2	0	31.5	0	0	0.5	东营京联	LC342109
RC202101 040005	SSPSSC22 01211001	11.01.0 0403	工序	F298	更换路面镜		1	0	0	0	38.5	0	233.2	2	武安众将	LC322668
RC202101 040005	SSPSSC82 01203003	11.01.0 0403	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2	满城凯乐	LC304926
RC202101 040005	SSPTY12 01011015	11.01.0 0403	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2	山西隆生鑫	LC303671
RC202101 040005	SSPYC012 01025013	11.01.0 0403	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1	97.57	32.2	0	43.2	0	744.82	1	宁夏和丰	LC299506
RC202101 040005	SSPYC142 01019011	11.01.0 0403	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1	97.57	32.2	0	44	0	0	2	吴忠和瀛	LC297416
RC202101 040005	SSPYC862 01027020	11.01.0 0403	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1	97.57	32.2	0	28.8	0	0	1	宁夏捷成	LC296002
RC202101 040005	SSPZ04Z2 01029012	11.01.0 0403	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1	97.57	32.2	0	31.5	0	293.12	0.5	开封千亚	LC304719