



	设备/工装委外维修申请单		生效日期:2021.5.12
			编号:
申请部门	设备部	申请日期	2021年5月12日
设备名称	定扭充电拧紧机	设备编号	HBGH-GJ-JQ-016/17
规格型号	SP18A24063 SP18H08009	维修数量	2把
【损坏现象及故障原因】			
<p>一厂骨架组装用定扭充电拧紧机（英格索兰传感器工具）正在交替保养中，现3把枪型已完成；直柄弯头型一把完成，第二三把正在保养中。现场使用过程中一把屏幕损坏不能显示，一把使用时有异响。厂家拆解后确认齿轮箱和弯头组件磨损，需要更换齿轮箱和弯角头组件费用29892元，屏幕需要更换费用9541元。合计39433，经过沟通商谈价格为37700元。</p>			
设备科负责人: 		使用部门负责人: 	
【部门审核意见】			
		部门主管:  2021.5.17	
维修单位	预计维修费用	备注	
天津克威迩机械（英格索兰代理）	37700元	含13%增值税	
预计维修完成时间		经办人	
主管副总审核			签字: 年 月 日
总经理审批			签字: 年 月 日