



河北光华荣昌汽车部件有限公司

HEBEI GUANGHUARONGCHANG Automobile parts CO., LTD.

工作联系函

(内部)

编号: 00000000000000000000

申请

通知

通报

报告

主题: 关于一厂维修大门(一扇)的申请

各位领导:

1.目的: 一厂管料进口大门因前期风力较大导致其中一扇明显扭曲变形, 需要进行彻底更换, 来保证正常使用。

2.现状: 变形较大, 无修复基础。

3.要求: 重新更换左边的一扇。

4.费用: 2779 元(含税), 优惠价 2200 元(含税)。

在基建维护预算中体现。

请领导审批:

拟文:	张植茂	会签:		发起部门:	物设部
审核:		复核:		批准:	
领导意见:					



扫描全能王 创建