

索赔单号	供应商	类型	配件代码	配件名称	所属工时 代码	工时数	配件金额	管理费金 额	自备件激 励金额	工时金额	其他项目 金额	外出金额	通讯费	备注	服务站简 称	车架号
KSPSH2620062 4002	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	54	0	0	0		上海万进	HB054908
KSPSH2620062 4002	11.01.0040 3	换件	TG160577000 20	低速牵引车右后视镜	F298	0.0	224.93	74.23	0	0	0	0	1		上海万进	HB054908
KSPSH2620071 5049	11.01.0040 3	换件	TG160577000 20	低速牵引车右后视镜	F298	0.0	224.93	74.23	0	0	0	0	1		上海万进	HB054900
KSPSH2620071 5049	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	54	0	0	1		上海万进	HB054900
KSPSH2620071 9002	11.01.0040 3	换件	TG160577000 20	低速牵引车右后视镜	F298	0.0	224.93	74.23	0	0	0	0	0.67		上海万进	HB054924
KSPSH2620071 9002	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	54	0	0	0.67		上海万进	HB054924
KSPSH2720061 1021	11.01.0040 3	换件	WG166477104 1	补盲外后视镜总成 (ECE)T7	F298	1.0	52.04	17.17	0	56	0	0	0.67		上海集鑫	LA557243
KSPSSA120060 9009	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	31	0	0	1		保定凯捷	KN490637
KSPSSC820081 7009	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	38.5	0	0	2		满城凯乐	LW624629
KSPXZ19200820 052	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	31.5	0	0	0.67		新沂金宏	LN523166
KSPZZ44200601 011	11.01.0040 3	换件	812W63730- 6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	37.2	0	0	0.5		河南景驰	LW607390
KSPZC120081 2005	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	38.5	0	165.92	1		濮阳昌顺	LD608294
SPTL122003270 01	11.01.0040 3	换件	WG166477104 1	补盲外后视镜总成 (ECE)T7	F298	1.0	78.52	25.91	0	42	0	0	0.67		兴安盟盛达	HA269876
SSPCC8320060 8017	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	31	0	0	0		伊通广达	LC305790
SSPCC8320060 8017	11.01.0040 3	换件	812W63730- 6656	前下视镜总成(T5G)	F298	0.0	97.57	32.2	0	0	0	0	2		伊通广达	LC305790
SSPHS6320070 7006	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	28	0	0	0		鄂托克旗旺 运	LC295366
SSPHS6320070 7006	11.01.0040 3	换件	812W63730- 6656	前下视镜总成	F298	0.0	97.57	32.2	0	0	0	0	1		鄂托克旗旺 运	LC295366
SSPLB06200615 011	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	42	0	0	0		临邑福贵	LC289356
SSPLB06200615 011	11.01.0040 3	换件	712W63730- 6573	补盲镜 (ECE)	F298	0.0	60.71	20.03	0	0	0	0	1		临邑福贵	LC289356
SSPNJZ420072 9007	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	40	0	0	0		沭阳联泰	LC311541
SSPNJZ420072 9007	11.01.0040 3	换件	812W63730- 6656	前下视镜总成(T5G)	F298	0.0	97.57	32.2	0	0	0	0	2		沭阳联泰	LC311541
SSPSZZ520071 7040	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	31	0	0	0		新乡顺心	LC309157
SSPSZZ520071 7040	11.01.0040 3	换件	812W63730- 6656	前下视镜总成(T5G)	F298	0.0	97.57	32.2	0	0	0	92.95	0.67		新乡顺心	LC309157
SSPSZZ620070 7009	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	35	0	0	0		商丘汕德	KC280613
SSPSZZ620070 7009	11.01.0040 3	换件	812W63730- 6656	前下视镜总成(T5G)	F298	0.0	97.57	32.2	0	0	0	0	2		商丘汕德	KC280613
SSPXA8820062 1023	11.01.0040 3	换件	812W63730- 6656	前下视镜总成(T5G)	F298	0.0	97.57	32.2	0	0	0	0	0.5		西安馨源	LC305423
SSPXA8820062 1023	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	35	0	37.66	0.5		西安馨源	LC305423
SSPXN7120070 1001	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	45	0	0	0		西宁汇鼎	LC309043
SSPXN7120070 1001	11.01.0040 3	换件	812W63730- 6656	前下视镜总成(T5G)	F298	0.0	97.57	32.2	0	0	0	0	1		西宁汇鼎	LC309043
SSPXN8320063 0004	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	54	0	0	0		青海华鑫	KC271898
SSPXN8320063 0004	11.01.0040 3	换件	812W63730- 6656	前下视镜总成(T5G)	F298	0.0	97.57	32.2	0	0	0	0	2		青海华鑫	KC271898
SSPZZC920072 7002	11.01.0040 3	换件	812W63730- 6656	前下视镜总成(T5G)	F298	0.0	97.57	32.2	0	0	0	198.05	0.67		荥阳顺达	LC310230
SSPZZC920072 7002	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	35	0	198.05	0.67		荥阳顺达	LC310230

共计：3979.75