



河北光华荣昌汽车部件有限公司

HEILANGHUA GOLDRARE Automobile parts CO., LTD.

工作联系函

(内部)

编号: HBGH-2021-05-11

● 申请

● 通知

● 通报

■ 报告

主题: 关于 B40 治具线拖板定制的报告

各位领导:

一、目前现状

座椅车间 B40 生产线用治具拖板从 2013 年投用至今, 拖板中间出现断层导致拖板中间塌陷, 在流线生产过程中经常出现影响阻挡器放行故障, 影响正常的生产进行。

二、目前存在的需求

为减少停机报警和人为的搬动, 重新制作 B40 工装拖板 24 块, 来满足当前使用需求。木板采用多层板 18mm, 外部铺 201 不锈钢 1.2mm 厚度板材, 四周采用折弯和焊接的拼装方式保证拖板流动时顺畅, 锐边倒钝, 圆弧及阻挡位置抛磨光滑, 不锈钢面板和木板采用螺栓连接, 面板光滑平整。

三、费用

序号	供货商	单价(元)	费用合计(元)	备注
1	黄骅市金杰不锈钢	1261.75	30282	1%普票
2	黄骅市金俊不锈钢	1447.15	34731.6	1%专票
3	黄骅市辉煌建筑队	1122	26928	1%专票

与黄骅市辉煌建筑队通过进一步沟通最终价格控制在 25000 元, 非人为损坏质保一年。建议由黄骅市辉煌建筑队来制作本批拖板。

请领导批示!

对样件三天试运行正常。 李鹏

拟文:		会签:		发起部门:	设备部
审核:		复核:		批准:	
领导意见:					