



设备/工装委外维修申请单

生效日期:2021.5.12

编号:

申请部门	设备部	申请日期	2021年5月12日
设备名称	定扭充电拧紧机	设备编号	HBGH-GJ-JQ-016/17
规格型号	SP18A24063 SP18H08009	维修数量	2把

【损坏现象及故障原因】

一厂骨架组装用定扭充电拧紧机（英格索兰传感器工具）正在交替保养中，现3把枪型已完成；直柄弯头型一把完成，第二三把正在保养中。现场使用过程中一把屏幕损坏不能显示，一把使用时有异响。厂家拆解后确认齿轮箱和弯头组件磨损，需要更换齿轮箱和弯角头组件费用29892元，屏幕需要更换费用9541元。合计39433，经过沟通商谈价格为37700元。


设备科负责人:

使用部门负责人:

【部门审核意见】

部门主管:

陈伟 2021.5.17

维修单位	预计维修费用	备注
天津克威迩机械（英格索兰代理）	37700元	含13%增值税
预计维修完成时间	经办人	
主管副总审核	 签字: 2021.5.13 年 月 日	
总经理审批	签字: 年 月 日	