



河北光华荣昌汽车部件有限公司

HEANGHUA GOLDRARE Automobile parts CO.,LTD.

工作联系函

(内部)

编号: HBGH-2021-05-11

● 申请

● 通知

● 通报

■ 报告

主题: 关于 B40 治具线拖板定制的报告

各位领导:

一、目前现状

座椅车间 B40 生产线用治具拖板从 2013 年投用至今,拖板中间出现断层导致拖板中间塌陷,在流线生产过程中经常出现影响阻挡器放行故障,影响正常的生产进行。

二、目前存在的需求

为减少停机报警和人为的搬动,重新制作 B40 工装拖板 24 块,来满足当前使用需求。木板采用多层板 18mm,外部铺 201 不锈钢 1.2mm 厚度板材,四周采用折弯和焊接的拼装方式保证拖板流动时顺畅,锐边倒钝,圆弧及阻挡位置抛磨光滑,不锈钢面板和木板采用螺栓连接,面板光滑平整。

三、费用

序号	供货商	单价(元)	费用合计(元)	备注
1	黄骅市金杰不锈钢	1261.75	30282	1%普票
2	黄骅市金俊不锈钢	1447.15	34731.6	1%专票
3	黄骅市辉煌建筑队	1122	26928	1%专票

与黄骅市辉煌建筑队通过进一步沟通最终价格控制在 25000 元,非人为损坏质保一年。建议由黄骅市辉煌建筑队来制作本批拖板。

请领导批示!

对样件三天试运行正常。 李鹏

拟文:		会签:		发起部门:	设备部
审核:		复核:		批准:	
领导意见:					