



BC316 后视镜客户库位不足结算数
账务调整

编制	审核	批准
2021.6.21	2021.6.30	2021.6.30
意见: 需定期在大众停工时再次按实线上数量形成机制		

报告 通知 申请

制作日期 2021. 6. 21

实行日期 2021. 6. 21

敬的公司领导好:

因大众未上班, 将 6 月 21 日前大众 CP7 未结算数与 QAD 系统 2151003 客户库位未结算数核对, 发现有部分数量存在差异, 差异原因: 1. 因去年 10 月核对客户库位账务时未用底盘号核对。2. BC316-0 (VS5) 车型我司取消供货后将所有数量核对。3. 5 月 5C 和 5D 电机切换。

账务处理明细/方式如下:

零件号	描述	描述 2	数量	备注
REM0003266	316外镜单曲-低左(锰石灰)	50G 857 501 K B7R	-6	退货到FG001库位, 在做其它领用
REM0003268	316外镜单曲-低左(铂金灰)	5CG 857 501 K D7X	43	其它入库, 再做发运
REM0003270	316外镜单曲-中左(锰石灰)	5CG 857 501 L B7R	1	其它入库, 再做发运
REM0003271	316外镜单曲-中左(铂金灰)	5CG 857 501 L D7X	9	其它入库, 再做发运
REM0003278	BC316外镜-低配右(锰石灰)	5CG 857 502 D B7R	-6	退货到FG001库位, 在做其它领用
REM0003279	BC316外镜-低配右(铂金灰)	5CG 857 502 D D7X	43	其它入库, 再做发运
REM0003280	BC316外镜-中配右(锰石灰)	5CG 857 502 E B7R	1	其它入库, 再做发运
REM0003281	BC316外镜-中配右(铂金灰)	5CG 857 502 E D7X	9	其它入库, 再做发运
REM0003348	316外镜5D-高配左(锰石灰)		-2	退货到FG001库位
REM0003353	316外镜5D-高配右(锰石灰)		-2	退货到FG001库位
REM0003063	316外镜单曲-低左(月光银)	5CG 857 501 K B9Z	1	其它入库, 再做发运
REM0003064	316外镜单曲-低左(极地白)	5CG 857 501 K C9A	180	其它入库, 再做发运
REM0003067	316外镜单曲-中左(柠檬金)	5CG 857 501 L B1W	11	其它入库, 再做发运
REM0003069	316外镜单曲-中左(极地白)	5CG 857 501 L C9A	19	其它入库, 再做发运
REM0000033	BC316外镜-低配右(月光银)	5CG 857 502 D B9Z	1	其它入库, 再做发运
REM0000034	BC316外镜-低配右(极地白)	5CG 857 502 D C9A	180	其它入库, 再做发运
REM0000066	BC316外镜-中配右(柠檬金)	5CG 857 502 E B1W	11	其它入库, 再做发运
REM0000068	BC316外镜-中配右(极地白)	5CG 857 502 E C9A	19	其它入库, 再做发运

领导给予批准!

(Handwritten signature)

申请部门: 生产管理科

申请日期: 2021.6.30

