



设备/工装委外维修验收单

生效日期:2021.06.28

编号:RC-YS-20210628-01

原因: 发泡车间旁路阀故障, 需委外维修。

更换附件(包括文件资料): 无

