





4.20	RCFT003963202104190001	平昌县鑫亿汽车修理有限公司	山东工厂	鲁西	13355059852	用户反映车辆主驾位置异响，靠背前后调节失效且上下无法浮动	4083.4325
------	------------------------	---------------	------	----	-------------	------------------------------	-----------

附图 2:

状态 单据编号 大区 服务产品线 创建时间 2021/4/19 至 2021/4/22 维修单编号 
 出厂编号 品牌 市场部 分公司 申请单编号 
[维修单据查询](#)

鼠标列的标头到这里以进行分组

维修单编号	单据编号	维修类型	状态	报回次数	服务站编号	服务站名称	出厂编号	报修日期	行驶里程	服务站名称	车型	品牌
RCFT003963202104190001	REPFT003963202104120002	高通维修	新增	1	FT003963	平昌县鑫亿汽车修理有限公司	LT070766	2020-11-27 00:00:00	45290	6系公路车	无	