


议 题	气悬浮气缸固定板 (SHT0011868) 库存处理事宜		
时 间	2021 年 10 月 15 日		
地 点	一楼会议室		
主 持	连晓雨	记 录	连晓雨
出 席			

议 程 内 容

1、背景



由于气悬浮气缸固定板安装支架焊接一致性较差，导致座椅出现气悬浮脱齿现象，于 9.7 日下发气悬浮气缸固定板相关设计变更 ECR0006765。

主 要
内 容
议

2、原因

设变要求库存 11547 件（河北总成库存+安路普总成+安路普未装配气缸固定板）进行正常消耗，瑞隆祥库存气缸固定板 6000 件进行返修处理，经 10.15 日会议讨论，需对目前未装配的气缸固定板进行全部返修处理。

3、结论

对安路普未装配的气缸固定板 2783 件及瑞隆祥库存 6000 件，进行全部返修处理。

编辑：	连晓雨 10.15	审核：	张旭全 10.15	批准：	张旭全 2021.10.15
-----	-----------	-----	-----------	-----	-------------------