



# 北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 保德县捷顺运输服务有限公司

站号: FT000029531

2021年10月15日

产品 维修日期	维修产品名称	ETX \ GTL \ EST 工程车\牵 引车	购车日期	行车里 程(KM)	故障描述	用户姓名及电话		工时 费	车牌号	备注
2021.9.11	座椅底座总成	ETX\工程车	2021/4/26	16525	座椅底座框架开裂	贾师傅	13333506951	300	LT502967	
2021.9.11	座椅底座总成	ETX\工程车	2021/4/26	15996	座椅底座框架开裂	贾师傅	13333506951	300	LT502966	
2021.9.13	座椅底座总成	ETX\工程车	2021/4/26	16252	座椅底座框架开裂	贾师傅	13333506951	300	MT501306	
2021.9.13	座椅底座总成	ETX\工程车	2020/4/14	20112	座椅底座框架开裂	李队	15636559292	300	KT039393	
2021.9.15	座椅底座总成	EST\牵引车	2020/11/28	16962	座椅底座框架开裂	孙先生	16533242765	300	LR058324	
2021.9.17	座椅底座总成	ETX\牵引车	2020/10/19	18014	座椅底座框架开裂	赵队	18034923440	300	LT075913	
2021.9.20	座椅底座总成	ETX\工程车	2020/6/30	21366	座椅底座框架开裂	贾师傅	13333506951	300	KT039217	
2021.9.23	座椅底座总成	ETX\工程车	2020/5/5	20664	座椅底座框架开裂	赵队	18034923440	300	KT039219	
2021.9.27	座椅底座总成	GTL\工程车	2020/7/27	19528	座椅底座框架开裂	康师傅	18535260325	300	LR030331	
2021.9.30	座椅底座总成	GTL\牵引车	2021/1/4	23002	座椅底座框架开裂	陈文君	13934939018	300	LR056171	
2021.10.3	座椅底座总成	GTL\牵引车	2020/7/2	29332	座椅底座框架开裂	李队	13845573599	300	KT037580	
2021.9.7	座椅总成	GTL\牵引车	2020/7/31	27220	座椅总成损坏	于斌斌	15831071117	300	LT060106	
2021.9.12	座椅总成	EST\牵引车	2020/11/30	28004	座椅总成损坏	李队	15636559292	300	LT093243	
2021.9.25	座椅总成	EST\牵引车	2020/12/23	28963	座椅总成损坏	杨志	13233427629	300	LR058523	
2021.9.12	座椅阻尼器	EST\牵引	2020/5/8	26857	阻尼器损坏	赵队	18034923440	200	LR018125	

2021.9.12	座椅靠背总成	EST\牵引车	2020/5/8	26857	座椅靠背塌陷	赵队	18034923440	200	LR018125	
2021.9.15	座椅靠背总成	EST\牵引车	2021/4/27	21558	座椅靠背塌陷	孙先生	16533242765	200	MT055706	
2021.9.19	座椅靠背总成	EST\牵引车	2021/3/18	22652	座椅靠背塌陷	贾师傅	13333506951	200	MR009602	
2021.9.23	座椅座垫总成	GTL\牵引车	2021/1/15	27895	座椅座垫塌陷	贾师傅	13333506951	200	MR003104	
2021.9.27	座椅座垫总成	GTL\工程车	2020/7/1	26330	座椅座垫塌陷	王先生	13133336525	200	LT011876	
2021.9.27	可变阻调节机构（座椅底座）	GTL\工程车	2020/7/1	26330	可变阻调节机构失效	王先生	13133336525	200	LT011876	
2021.9.30	座椅靠背总成	GTL\牵引车	2020/6/9	19685	座椅靠背塌陷	张师	18611767754	200	LR015997	
2021.10.5	座椅气悬浮	GTL\牵引车	2020/7/3	20144	气悬浮失效	王道	18435325007	200	LR011846	
2021.10.10	座椅座垫总成	GTL\牵引车	2021/1/25	14965	座椅座垫塌陷	刘于	18034923440	200	MT050108	
2021.10.10	座椅阻尼器	GTL\牵引车	2021/1/25	14965	阻尼器损坏	刘于	18034923440	200	MT050108	
2021.10.1	可变阻调节机构（座椅底座）	GTL\牵引车	2020/10/26	16338	可变阻调节机构失效	孙先生	13134626069	200	LR050431	
2021.10.10	座椅气悬浮	GTL\牵引车	2021/4/1	15620	气悬浮失效	吕飞	15235051088	200	MR014100	
2021.10.12	座椅阻尼器	GTL\牵引车	2021/1/26	16331	阻尼器损坏	孙先生	16533242765	200	MT050080	
2021.10.12	座椅靠背总成	GTL\牵引车	2021/1/26	16331	阻尼器损坏	孙先生	16533242765	200	MT050080	
2021.10.13	座椅座垫总成	GTL\牵引车	2020/8/13	20558	座椅坐垫塌陷	毛队	13994418993	200	LR033137	
2021.10.14	座椅座垫总成	GTL\牵引车	2020/9/16	27585	座椅坐垫塌陷	张师傅	17735213734	200	LT075924	
2021.9.20	座椅底座总成	ETX\工程车	2020/12/23	20112	座椅底座框架开裂	赵队	18034923440	300	J3T00264	



2021.9.25	座椅底座总成	ETX\工程车	2020/12/23	21156	座椅底座框架开裂	康队	18535260325	300	J3T00271	
2021.9.25	座椅底座总成	ETX\牵引车	2020/4/14	100541	座椅底座框架开裂	李队	18503495789	300	KR039484	
2021.9.28	座椅底座总成	EST\牵引车	2020/4/6	105553	座椅底座框架开裂	李队	18503495789	300	KT022687	
2021.9.28	座椅底座总成	EST\牵引车	2020/4/16	98842	座椅底座框架开裂	李先生	16533242765	300	KR029583	
2021.9.29	座椅底座总成	ETX\工程车	2021/2/5	18964	座椅底座框架开裂	康队	18535260325	300	J3R00303	
2021.9.30	座椅底座总成	ETX\工程车	2021/4/26	25620	座椅底座框架开裂	赵队	18034923440	300	LT502969	
2021.10.2	座椅底座总成	EST\牵引车	2020/7/13	56856	座椅底座框架开裂	孙先生	18636244572	300	LT066891	
2021.10.3	座椅底座总成	ETX\工程车	2021/2/13	25412	座椅底座框架开裂	赵队	18034923440	300	J3T00301	
2021.10.5	座椅底座总成	GTL\牵引车	2021/6/20	13525	座椅底座框架开裂	杨志	13233427629	300	MR033964	
2021.10.6	座椅靠背总成	GTL\牵引车	2020/11/14	26969	座椅靠背塌陷	毛队	13994418993	200	LT087737	
2021.10.7	座椅座垫总成	EST\牵引车	2020/9/15	29852	座椅坐垫塌陷	赵队	18034923440	200	LR041507	
2021.10.4	座椅座垫总成	EST\牵引车	2021/4/26	19852	座椅坐垫塌陷	李队	17303307226	200	LT502967	
2021.10.4	座椅气悬浮	EST\牵引车	2021/4/26	19852	气悬浮失效	李队	17303307226	200	LT502967	
2021.10.5	座椅靠背总成	GTL\牵引车	2020/12/11	29414	座椅靠背塌陷	赵队	18034923440	200	LR056195	
2021.10.5	座椅阻尼器	GTL\牵引车	2020/12/11	29414	阻尼器损坏	赵队	18034923440	200	LR056195	

2021.10.7	座椅总成	GTL\牵引车	2020/7/21	34125	座椅总成损坏	石富茂	15246053350	300	LT068981
2021.10.9	座椅靠背总成	GTL\牵引车	2020/11/26	18525	座椅靠背塌陷	康队	18535260325	200	LR057614
2021.10.9	可变阻调节机构(座椅底座)	GTL\牵引车	2020/12/4	30125	可变阻调节机构失效	李涛	18503495789	200	LR056219
2021.10.10	座椅底座总成	ETX\工程车	2021/2/5	19962	座椅底座框架开裂	杨志	13233427629	300	J3R00282
2021.10.11	座椅座垫总成	GTL\牵引车	2020/12/4	26654	座椅坐垫塌陷	叶存柱	18634972748	200	LR056219
2021.10.13	可变阻调节机构(座椅底座)	EST\牵引车	2020/12/28	36969	可变阻调节机构失效	李师傅	15834296893	200	LT094702
2021.10.14	座椅靠背总成	EST\牵引车	2020/12/28	36969	座椅靠背塌陷	李师傅	15834296893	200	LT094702
2021.10.6	座椅总成	GTL\牵引车	2020/6/1	16996	座椅总成损坏	李涛	18503495789	300	LR022375
2021.10.9	座椅阻尼器	GTL\牵引车	2021/4/21	18652	阻尼器损坏	孙先生	13134626069	200	MT072971
2021.10.11	座椅气悬浮	EST\牵引车	2021/3/8	19885	气悬浮失效	石富茂	15246053350	200	LT086109
2021.10.12	座椅靠背总成	GTL\牵引车	2020/12/23	21346	座椅靠背塌陷	王队	15735282875	200	LT074901
2021.10.14	座椅座垫总成	GTL\牵引车	2020/9/16	27585	座椅坐垫塌陷	张师傅	17735213734	200	LT075924

维修人员：王艳兵

站长：李显涛

公章：

